





Norwegian Embassy Islamabad



© TVET SSP

جيولري اليكثر وپليٹنگ

مى ئىچنىڭ ايندلرىنىڭ كائىبد

نېشنل دوکېشنل س^ريفيکېي^ط ليول-3 ورژن-1، مارچ-2020



Published by

National Vocational and Technical Training Commission Government of Pakistan

Headquarter

Plot 38, Kirthar Road, Sector H-9/4, Islamabad, Pakistan www.navttc.org

Responsible

Director General Skills Standard and Curricula, National Vocational and Technical Training Commission

National Deputy Head, TVET Sector Support Programme, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Layout & design

SAP Communications

Photo Credits TVET Sector Support Programme

URL links

Responsibility for the content of external websites linked in this publication always lies with their respective publishers. TVET Sector Support Programme expressly dissociates itself from such content.

This document has been produced with the technical assistance of the TVET Sector Support Programme, which is funded by the European Union, the Federal Republic of Germany and the Royal Norwegian Embassy and has been commissioned by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH in close collaboration with the National Vocational and Technical Training Commission (NAVTTC) as well as provincial Technical Education and Vocational Training Authorities (TEVTAs), Punjab Vocational Training Council (PVTC), Qualification Awarding Bodies (QABs)s and private sector organizations.

Document Version March, 2020 Islamabad, Pakistan

© TVET SSP

جيولري اليكٹر وي ليٹنگ

يچچنگ ايند لرننگ کائېد

نیشنل ووکیشنل سرٹیفیکیٹ لیول-3 ورژن-1، مارچ-2020

نیشنل دوکیشنل ایند شیکنیکل ٹرینیک کمیشن پانچویں منزل،الویکیوٹرسٹ کمیلیکس سیکٹر 5/1 - F اسلام آباد ٹیلی فون نمبر: 9044256 51 92 + فیکس نمبر : 9044045 + 92 51 9044045 ایک

ت*ح ي*وتر تيب: بشيرآغا (دُلم معادن) پر پل جیم ایند جیولری ٹرینگ ایند مینونی کچرنگ سینر کوئنه

معاون خاص: محمد سلمان بث (ایکریکٹوڈائریکٹر،اییپائرکنسلٹ،لاہور) کواہفیکیٹن ڈیو لپنٹ کیٹر ممبرز: آفتاب احمد(انسٹر کٹر چیولری الیکٹرو پلینگ GJTMC, LAHORE)، محمد شعیب (جیولری انسٹریٹر GJTMC, LAHORE) ، توصیف احمد(انسٹر کٹر چیولری الیکٹرو پلینگ GJTMC, LAHORE)، عبدالستاراحمداور محمو بدائلڈ (جیولری ایک پرٹ، روپ کلھار)، حفیظ تحمد شعیب اور ثمر عثمان (ریسرین اسٹنٹ، LUMS, LAHORE)، رشیدرے(GJTMC, LAHORE)، فرحین آغا (لپیڈری انچاری GJTMC, Quetta)، رانامعظم وحید (سیریڈری جزل انجم تحفظ زرگران)،

كميوزنگ: ايمعثان سرفراز

مارچ 2020ء نیوٹیک نے TVET سیکٹر سپورٹ پروگرام کے تکنیکی تعاون سے لیغلیمی مواد تیارکیا ہے،اس کے لیے فنڈ زیور پی یونین، جرمنی ادرناروے کی حکومتوں نے فراہم کئے ہیں۔ اس پروگرام کی ذمہ داری جرمنی کی وفاقی وزارت برائے اقتصادی تعاون وتر تی کودی گٹی ہےاور جی آئی زیڈ (GIZ) نیوٹیک کے اشتراک سے اس پروگرام پڑ مملدرآ مدکرر ہا ہے۔ نیشنل و دکیشنل ایڈئیکنیکل ٹریننگ کمیشن (نیوٹیک) نے ماہرین اور سٹیک ہولڈرز بشمول پالیسی سازوں ،صنعت کے نمائندوں بقلیمی اداروں اورفنی تعلیم وتر بیت فراہم کرنے والے صوبائی حکومتوں کے تحکموں کی تحقیق اور مشاورت کے بعد قومی حکمت عملی برائے ہنر (National Skills Strategy) تیار کی ہے جس کا مقصدا کی ایسا نظام تفکیل دینا ہے جس سے مارکیٹ کی ضروریات کو مدنظرر کھتے ہوئے افرادی قوت تیار کی جاسکے۔

نیوئیک نے TVET سیکر سپورٹ پروگرام کے تکنیکی تعاون سے مہارت کی بنیاد پر بنی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کی فراہمی کے لیے منفر د(سی بی ٹی) کورسز تیار کیے میں۔ یہ خصوصی کورسز یور پی یونین، جرمنی اور نارو کے کی حکومتوں کے مالی تعاون اور جرمن تکنیکی ادارے جی آئی زیڈاور نیوئیک کے اشتراک سے تر تیپ دیے گئے ہیں۔ سرکاری اور نجی تر بیتی اداروں کے لیے یہ دوکیشنل ٹریننگ پروگرا مزجائزہ کمیٹی برائے قومی نصاب (جس میں ملک بھر کے تمام ٹیوٹا اور متعلقہ صنعت کی نمائندگی اندر کا میں ملک بھر کے تمام میں ٹائی کی مندر پی سے مندر پی سے معاون سے مہارت کی مندیکی اور منظور شدہ ہیں۔

سی بی ٹی پر وگرامز تیار کرنے کا مقصد مقامی اور بین الاقوامی مار کیٹ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ٹرینیز کو ہرٹریڈ کے لیے جدید مہارتوں اورعلوم ہے ہم آ ہنگ کرنا ہے۔ان تربیتی پر وگرا مزمیں تربیت کے معیار، کوالیفکیشن، نصاب، جائزہ کے لیے مواد اور تد ر لیک و تربیتی مواد شامل ہے جو ملک میں تی بی ٹی ٹرینگ کی فراہمی میں مدد گار ہوگا۔

بی تدریسی وتربیتی موادی بی ٹی پروگرام کا حصہ ہے، جو خاص طور پری بی ٹی کے نصاب پڑ مملدرآ مدیس مدددینے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بیگا ئیڈ ماہرین اورٹرینز ز کی رہنمائی میں زیورات کی الیکٹرو پلیٹنگ کی ٹریننگ حاصل کرنے میں ہنر مندوں کے لیے مفید ہے۔ بید تدریسی وتر میتی موادا نڈسٹری بتخلیمی اداروں اورریسر چرز کی مشاورت سے ڈیزائن کیا گیاہے جس کا مقصداس بات کو یقینی بنانا ہے کہ بیمواد با مقصداور تسلیم شدہ ہو۔

وفاقی حکومت/ نیوٹیک کی طرف سے تمام ماہرین،صنعت کے نمائندوں اور TVET سیکٹر سپورٹ پروگرام کے ماہرین کا شکرگزار ہوں جنہوں نے تند بھی سے اس گراں قدر تعلیمی مواد کی تیاری میں حصہ لیا۔

ايگزيکٹوڈائريکٹر: میشنل و کیشنل ایند شیکنگل ٹرینڈ کیمیشن (نیوٹیک)

تعارف

ید نصاب زیورات اور جواہرات (جیم اینڈ جیولری) کے شعبے اور متعلقہ صنعت کے لئے ہنر مند افرادی قوت مہیا کرنے کیلئے تر تیب دیا گیا ہے۔ اس سے جواہرات اور زیورات کے شعبے میں قابل اطلاق قومی اور بین الاقوامی معیار کے مطابق جیولری الیکٹر و پلیڈنگ کی صلاحیتوں اور توثیق میں بہتری آئے گی۔ مقامی اور بین الاقوامی منڈ یوں میں جیولری الیکٹر و پلیڈنگ میں اچھ معیار کے کارکنوں کی دستیابی بالآخر اس صنعت سے وابسطہ کارخانوں اور اس کا م میں مزید جدت پسندی سے روزگار کے نئے مواقع میسر آئیں گے۔ اس قابلیت کا بنیادی مقصد طلبا کو ہنر کی تر بیت کے ذریعہ تیار کرنا ہے اور انہیں صنعت میں ملاز مت کے ذریعہ پنی زندگی گزار نے کے قابل بنانا ہے یا پنا کا روبار شروع کرنا ہے۔ اس قابلیت کا بنیادی مقصد جولری الیکٹر و پلیڈیک پیشہ در افراد کی تیاری ہے جو جیولری کے شعبے میں اعلی در جان قار ہم کر کمیں ۔ اس قابلیت کا بنیادی مقصد جیولری الیکٹر و پلیڈیک پیشہ در افراد کی تیاری ہے جو جیولری کے شعبے میں اعلی در جان خار ہم کر کیا ہے۔ اس قابلیت کا بنیادی مقصد طلبا کو ہند کی مرف ملکی زیورات کی ضرورت پوراہ ہوگا بلکہ زیورات کی الیکٹر و پلیڈنگ سے ایک پل جو میں ان ہے میں جیولری الی معیار

اس تدریسی وتربیتی موادکو انڈسٹری کے متعین کردہ پیشہ ورانہ سینڈرڈ زاور نصاب کے عین مطابق تیار کیا گیا ہے۔ بیکورس 80 کریڈٹس پر مشتمل ہےاوراس کے چھ (6) ماڈیول ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

> مادٌ يول نمبر1: کام کی جگه پر پيشه درانه صحت اور حفاظتی طريقة کا اطلاق مادٌ يول نمبر2: زيورات کی پری ٹريٹمنٹ سرانجام دينا۔ مادٌ يول نمبر4: بليندار نيکل کی پوسٹ ٹريٹنٹ کرنا۔ مادٌ يول نمبر4: فيتق دھا توں کو نکا لنے کامل مادٌ يول نمبر6: کاروبار ميں محارت استوار کرنے کامل

بیذری وتربیتی کتاب آپ کواس کورس میں فراہم کردہ مہارتوں کو سیکھنے کے لئے مد دفراہم کرےگی اور سیکھنے کے ممل کوآسان بنانے میں معاون ثابت ہوگی۔ ہر ماڈیول کے آغاز میں تد رلیی نتائج دیے گئے ہیں جواس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ اس ماڈیول کے اختتام پر آپ ان فنی مہارتوں کا عملی مظاہرہ کرنے کے قابل ہوجا کیں گے۔ ہر ماڈیول کے اختتام پر اکثر پوچھے جانے والے سوالات وجوابات اورخود کارصلاحت کو جانچنے کے لئے ایک سوالنامہ دیا گیا ہے جس سے آپ خود حک کریں تھے۔ نیز بیا آپ کو تھی امتحان کی تیاری میں بھی معاون ہوگی۔

1	ذ اتی صحت ادر حفاظت کے رہنما اصولوں پرعمل کرنا	ماڈیول1
صفح نمبر	عنوان	يونث نمبر
2	جيولری درکشاپ ميں ذاتی خطرات کی نشاند ہی کرنا	1
2	تدريبي نتائج	
2	ذاتى حفاظتى سامان كامناسب اورضحيح استعال	2
3	عملی سرگرمیاں	
5	تنظیمی پالیسی کے مطابق صحت اور حفاظت کے اصولوں پرعمل	3
5	تدريبي نتائج	
5	زہریلی کیمیکل رمواد کوکام کی جگہ سے بےدخل کرنے کاعمل	4
5	عملی سرگرمیاں	
6	ماڈیول کا خلاصہ	
6	سوالات وجوابات	

فهرست

8	جیولری آ رئیک کی پری ٹریٹنٹ سرانجام دینا	ماڈیول2
	عنوان	يونث نمبر
9	جیولری آرٹیک کی سطح کی کوالٹی کا انداز ہ لگانا	1
9	عملى سركرميان	
12	اسٹیم کلینر سے صفائی	2
12	عملى سركرميان	
14	الٹراساؤنک مشین سے صفائی	3
14	عملی سرگرمیاں	
17	الكلائن/اساسی دهلاتی	4
17	عملی سرگرمیاں	
20	برقی روہ/الیکٹرولیٹیک سےزیورات کی صفائی	5
20	عملى سركرميان	
21	تیزابی محلول کی مدد سے سطح کو پلیٹنگ کیلئے تیار کرنا	6
21	عملى سركرميان	
26	پیچیدہ جیولری آرفیکڑ کی الیکٹرولیس پلیٹنگ کرنا	7
26	عملی سرگرمیاں	

29	مختلف رنگ کیلئے ما سکینگ کرنا	8
29	عملى سركرميان	
31	ماڈیول کاخلاصہ	
32	سوالات وجوابات	

33	جیولری آ رٹیکل کی البیٹر د پلیٹنگ کرنا	ماد يول3
صفحتمبر	عنوان	يونث نمبر
34	جیولری آ رٹیکل کی الیکٹر ویلیٹنگ	1
42	عملی سرگرمیاں	
47	جیواری آرٹیکل کی کیرٹ پلیٹنگ کرنا۔	2
	تدريبي نتائج	
47	ماڈیول کا خلاصہ	
48	سوالات وجوابات	

50	الیکٹروپلیٹنگ کے بعد جبولری پر پوسٹ ٹریٹنٹ کرنا	مادُيول4
صفينمبر	عنوان	يونث نمبر
51	غيرنامياتي حفاظتي تدحيرُ هانا _	1
52	عملی سرگرمیاں	
54	نامیاتی حفاظتی تہ چڑھانا۔	2
55	عملی سرگرمیاں	
57	الیکثرو فریک کمپوزیٹ نہ چڑھانا۔	3
	عملی سرگرمیاں	
57	ماڈیول کا خلاصہ	
58	سوالات وجوابات	

59	استعال شد دالیکٹر د پلیڈنگ محلول میں سے قیتی دھا تیں حاصل کرنا	مادُيول5
صفحة بمر	عنوان	يونث نمبر
60	استعال شدہ الیکٹرو پلیٹنگ محلول سے قیمتی دھاتوں (سونا چاندی ،	1
	روڈ یم) کوتکالنا۔	
61	عملی سرگرمیاں	
64	ز یورات کی پلیننگ کے دوران باند سے والی تاروں اور سانچوں میں	2
	سے فتیتی دھا تو <i>ل ک</i> وا تارنا۔	
64	عملی سرگرمیاں	
65	ماڈ یول کا خلاصہ	
66	سوالات وجوابات	

67	کاروبار میں محارت استوار کرنے کاعمل	ماڈیول6
صفينمبر	عنوان	يينت نمبر
68	کاروباری صلاحیت کیلئے مطلوبہ ذاتی مہارت اور اوصاف استوار	1
	کریں۔	
70	عملی سرگرمیاں	
71	كاردبارى منصوبه كبلئة مطلوبه معلومات اكلحني كرنا	2
71	فنڈنگ کے ذرائع پر معلومات جمع کرنا	3
72	کاردباری منصوبه کوختی صورت دینا	4
72	ماڈیول کا خلاصہ	
73	سوالات وجوابات	

ماد يول نمبر 1:

ذاتى صحت اورحفاظت كربنما اصولوں يرعمل كريں

Comply with Personal Health and Safety Guidelines

ماڈیول کے بنیادی مقاصد (Objectives): اس ماڈیول کا بنیادی مقصد علم اور ہنر کے شیخے اور ساتھ میں جیولری ورکشاپ میں کا م کرتے ہوئے حفظان صحت کے بنیادی رہنما اصولوں پڑمل پیرا ہونا شامل ہے۔اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا اور نیٹین بنانا ہے کہذاتی صحت کے ساتھ ساتھ خطرناک کیمیوکل کور ہنما اصولوں کے عین مطابق صائع کرنا شامل ہے۔

> **تدریمی نتائج:** اس اڈیول کے اختدام پرطلباءاس قابل ہوجائیں گے کہوہ: ۱ جیولری ورکشاپ میں ذاتی خطرات کی نشاند ہی کرنا۔ ۲ ذاتی حفاظتی سامان (PPE) کا مناسب اور صحیح استعال۔

- ۳ تنظیمی یالیسی کے مطابق صحت اور حفاظت کے اصولوں یرعمل۔
- ۴ خطرنا کی حیمیکل یا مواد کو کام والی جگہ سے ضائع کرنے کاعمل۔

سیصخاعک : جیولری ورکشاپ میں ذاتی خطرات کی نشاندہی کرنا۔ (Identify personal hazards at workplace)

تدریسی نتائج (Learning outcome) اس تدریسی عمل کے اختتام پر طلباءاس قابل ہوجا ئیں گے کہ وہ۔ ۱۔ جسمانی صحت کے خطرات (Personal Hazards) کی نشاندہی کر سکیں۔ ۲۔ جولری ورکشاپ میں خطراب کی نشاندہی کر سکیں۔ ۱۳۔ لولز،اوزار اور کیمیکل کے مناسب اور رہنما اصولوں کے مطابق استعال کی نشاندہ کی کر سکیں۔ ۲۔ متعاقہ فر دکو صحت اور صفائی سے متعلق خطرات کی نشاندہ کی کر سکیں۔

جسمانی صحت سے متعلق خطرات (Personal Hazards): ورکشاپ میں حفاظت کیلئے خطرات سے نمٹنے ہوئے جو چوٹ ، بیاری یا سانس میں دشواری جیسے وامل اگر پیش آئیں تو بیصحت کیلئے اچھی علامت نہیں ہے جو کہ دفت کے ساتھ مزید پیچیدگی کا سبب بن سکتے ہیں۔ کام سے پہلے یا کام کے دوران ان خطرات کی نشاند ہی بہت ضروری ہے۔ ان میں وہ سب شامل ہیں جو کسی بھی الی چیز جو حادثات کا سبب بن سکتی ہے مثلاً فرش پر ضرف ، تیل ، رہی کا کلڑا ، یحسیک ، بالٹی یا کوئی بھی ناہموار چیز ۔

جسما**نی صحت سے متعلق خطرات کے بنیادی اقسام (Basic Types of Personal Hazards):** جسمانی صحت سے متعلق خطرات کو مختلف بنیادی اقسام میں تقسیم کیا گیاہے۔ان خطرات کی نشاند ہی اور متعلقہ افرادکو بروقت رپورٹ کرنا بہت ضروری ہیں۔

> ۱- بائیولوجیکل خطرات (Biological Hazards) جیسا که بیکشیریا، وائیرس ^فنگس ، حشرات ۲- سیمیکل خطرات (Chemical Hazards) زریہ لیکیمیکل جیسا که تیزاب، دوائی ، مختلف قسم کی کیمیکل ۳- طبعی خطرات (Physical Hazards) تابکاری شعا ئیں، میکنیک فیلڈ، شور ۲- حفاظتی خطرات (Safty related Hazards) توبیلنے والی جگہ، مشین میں خرابی، شارٹ سرکٹ ۵- نفسیاتی خطرات (Psychological Hazards)

سیکھنےکاعمل2: ذاتی حفاظتی سامان (PPE) کا مناسب اور صحیح استعال۔ (Apply personal protective equipment (PPE)

> تدریسی نتائج (Learning outcome) اس تدریسی عمل کے اختتام پر طلباءاس قابل ہوجا ئیں گے کہ وہ۔ ا۔ذاتی حفاظتی سامان کی فہرست مرتب کرنا۔ ۲۔ذاتی حفاظتی سامان ضروریات کے مطابق پہنیا۔

ذاتى حفاظتى سامان: ((Personal Protective Equipments (PPE)

زاتی حفاظتی سامان جسے مامطور پر (Personal Protective Equipments (PPE) کہاجا تا ہے۔وہ سامان ہے جو کہ درکشاپ میں کام کے دوران خطرات سے نمٹنے یا حفاظت کیلئے استعال کئے جاتے ہیں۔ یہ کیمیائی، تابکاری،جسمانی اور شینی خطرات سے در کر کو محفوظ رکھتے ہیں۔ان میں شامل ہیں۔ حفاظتی عینک (Safty Glasses)،ماسک (Mask)،لانگ ربڑشوز،ائیر پلگ (Ear Plug)، ایپرون، دستانے اور حفاظتی کو پی شامل ہیں۔



پر یکٹیکل1۔ الیکٹرویلیٹنگ کے لئے مطلوبہذاتی حفاظتی سامان کی فہرست تیار کریں اور (Personal Protective Equipments) کو پہننے کی ڈرل پرفارم کریں۔

ٹولزاور مٹیریل:۔ فرسٹ ایڈبا کس، حفاظتی عینک(Safty Glasses)،ماسک(Mask)،لانگ ربڑ شوز،ائیریلگ (Ear Plug)،ایپرون،دستانےاور حفاظتی ٹوپی



تر تیپ عمل:۔ ا۔سب سے پہلے حفاظتی سامان لے اکھٹا کریں اور ایک فہر ست مرتب کریں۔ ۲۔ جسم اور لباس کی حفاظت کیلئے اپرن کو پہن لیں۔ ۳۔ پاتھوں کی حفاظت کیلئے ربڑ کے چھوتے پہن لیں۔ ۵۔ آکھوں کی حفاظت کیلئے سیفٹی گلاسز پہن لیں۔

پر یکٹیکل 2۔ جسم برمکنہ تیزاب گرنے کے بعد حفاظتی تد ابیر بے ڈرل پر فارم کریں۔

ٹولزاور مٹیریل:۔ فرسٹ ایڈبا کس،وافر مقدار میں پانی،سوڈ ٹیم بائیکار بونیٹ، حفاظتی عینک(Safty Glasses)،ماسک(Mask)،ایپرون،دستانےاور حفاظتی ٹویی



تر تیب عمل:۔ ا-جسم پر تصوراتی تیز اب گرنے کی صورت میں سب سے پہلے قریبی پانی کے لئے بالٹی اور پانی کے سپلائی لائن یا سورس (Source) تلاش کریں۔ ۲۔ متاثرہ جصے پر دافر مقدار میں پانی بہائیں۔ ۳۔زیادہ نقصان کی صورت میں متاثرہ حصے کو افیصد سوڈ نیم بائیکا ریونیٹ سلوثن سے دھو کر تیز اب کو نیوٹر یلائیز کرنے کی کوشش کریں۔ ۴۔سوڈ نیم بائیکا ریونیٹ سے دھونے کے بعد متاثرہ حصے کو مزید پانی سے دھو کر تیز اب کو نیوٹر یلائیز کرنے کی کوشش کریں۔ ۵۔کسی زخم ہونے کی صورت میں متاثرہ جسم پرایٹی سپائ کر یم استعال کریں۔اور زخم کو صاف کپڑے سے ڈھانپ کر قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

پر یکٹیک 3۔ ورک شیشن پر تیزاب گرنے کے بعد مطلوبہ حفاظتی تد ابیر کے فرضی ڈرل پر فارم کریں۔

لولزاور میریل:۔ فرسٹ ایڈ باکس، وافر مقدار میں پانی، سوڈ نیم مائیکار یونیٹ، حفاظتی عینک (Safty Glasses)، ماسک (Mask)، ایپرون، دستانے



(جگز)Jig's دھات کی پاریک تاریں بُک اورکلپ وغیرہ جس سے چیز وں کو پکڑنے اورر يكثيفا ئرّ ہے جوڑنے کیلئےاستعال کیاجا تاہے



Rolling Machine بدایک قشم کا آله جس کی مدد سے موٹے تار پا پتر ی کو باریک سے باریک کیا جاتاہ۔

تولزاور ميريل: فرست ايد باكس، وافر مقدار ميں يانى، ريت، حفاظتى عينك (Safty Glasses)، ماسك (Mask)، فائيرا يكسن كوشر (Fire Extenguisher)، اگ بجانے والے الات

پریلیکل 4۔ آگ بجھانے کے ڈرل پرفارم کریں۔

ا۔ درک ٹیشن پر تیز اب گرنے کی صورت میں سب سے پہلے ذاتی حفاظت کوتر جبح دیں

۲۔ اس بات کوفیتنی بنائیں کہ آپ نے دستانے ، ربڑ کے جوتے اور ایرن پہن لیں۔

۳۔ ذاتی حفاظت کے بعد ورک شیشن میں موجود کسی فتیتی اشیاء کی نشاند بی کریں۔ تا کہ مکنہ نقصان سے بچایا جا سکے۔

۵۔ تیزاب کو نیوٹرلائیز کرنے کے بعد درک ٹیشن کوصاف کرلیں اور متاثر د جگہوں کو پانی سے دھولیں۔

۸۔ تیزات گرنے کی جگہ پر سوڈ ئیم بائکار بونیٹ ماوڈ رکا چھڑ کا ؤ کر کے فوری طور پر تیز اب کو نیوٹریلا ئیز کرنے کی کوشش کر س۔

ترتيب عمل: به

ترتيب عمل: ـ ا۔ آگ لگنے کی صورت میں بلکل نہ گھرا کیں بلکہ آگ چھلنے سے پہلے ذمہ داری ہے بجانے میں اپنا کر دارا داکریں۔ ۲۔ ہوشم کا کام یوری طور پرروک لیں۔ ۳۔ آگ کی نوعیت کا جائز ہ لیں۔اورا بنے ساتھیوں کوآگ لگنے کی بوری اطلاع دیں۔ ہ۔ قریب ترین آگ بچھانے کے آلات تک رسائی حاصل کریں۔ ۵۔ آگ کی مناسبت سے بچھانے والےالات کا انتخاب کریں۔اور آگ برقابو مانے کی کوشش کریں۔ ۲ پساتھ ہی آگ بھانے والے عملے کواطلاع کردیں۔

سیصف کامک 3 - تعظیمی یا لیسی کے مطابق صحت اور حفاظت کے اصولوں پڑ ک - ((Comply occupational safety and health (OSH) كيمائي حفاظت (Chemical Safty): کیمیائی حفاظت ایک کیمیکل کواس انداز میں استعال کرنے کاطریقہ کار ہے جوانسانوں کی حفاظت اور صحت کویقیمی بنا تاہے۔ نیز ماحول کوہونے والے نقصانات سے روکتا ہے۔اس میں کیمیائیاستعال کے تمام پہلوؤں کااحاطہ کیا جاتا ہے۔جس میں کیمیکل کی تیاری نقل وحمل،استعال اورتلف کرنے کے حفاظتی طریقہ کارشامل ہیں۔ کیمیکل کا محفوظ استعال متعددا جزاء پرشتمل ہے۔جس میں مکنہ مصرا ثرات کے بارے میں سائینسی علم محفوظ ہنڈلنگ (safe handling)اوراستعال کے طریقہ کار کاتکنیکی علم، کیمیائی (MSDS) شیٹ کیمیکل بیچنے والے پا آئن لائن حاصل کر سکتے ہیں۔

200 CTTT 200

تدریسی نتائج (Learning outcome) اس تدریسی مل کے اختتام پرطلباءاس قابل ہوجا کیں گے کہ وہ۔

ا۔ تنظیمی پالیسی کے مطابق صفائی اور حفظان صحت کو برقر ارر کھے۔ ۲۔ درکشاپ پرکام شروع کرنے سے پہلےجگہ کی صفائی اور صحت سے متعلق حفاظتی مذاہیر یزمل کریں۔

۳ حل پزیرمسائل کاحل طے شدہ طریقہ کار کے مطابق تلاش کرے۔

سيصفاكم 4- خطرناك يميكل ياموادكوكام والى جكمت بدخل كرف كأمل-

(Dispose hazardous waste/ material(s) from the designated area.)

تر لی تنائج (Learning outcome) اس مقصد کے حصول کیلئے درجہذیل عوالل کارفر ماہیں۔ ا۔ خطرناک کیمیکل کے مواد کی شناخت کریں۔ ۲۔ طے شدہ طریقہ کے مطابق نامز دجگہ سے خطرناک کیمیکل کوالگ کریں۔ ۳۔ طریقہ کارکے مطابق کیمیکل کوایک الگ کنٹیز میں ضائع کریں۔ ۲۔ خطرناک کیمیکل کو طریقہ کارکے مطابق نیوٹرل کرکے ضائع کریں۔ ۵۔ خطرناک کیمیکل کو تلف کرکے دفت ماسک اور دستانے کا استعال کریں۔

خلاصه:

اس ماڈیول کے اختنام پراس بات کا احاط کرنا ہے کہ ٹرینی علم اور ہنر کے سیکھنے اور ساتھ میں جیولری ورکشاپ میں کا م کرتے ہوئے حفظان صحت کے تمام عوامل کی نشاند ہی اور ذاتی صحت کے بنیا دی رہنما اصولوں پڑمل پیرا ہونا شامل ہے۔ اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا اور یقینی بنانا ہے کہ ذاتی صحت کے ساتھ ساتھ خطرنا کے کیمیکل کو رہنما اصولوں کے میں مطابق ضائع کر ناشامل ہے۔ اس ماڈیول میں مختلف پر کیٹیکل کے ذریعے طلبا کو فرضی ڈرل کے زریعے ناگہانی صورت حال سے نمٹنے کی ترغیب کے ساتھ ساتھ ملی مظاہر دہمی شامل ہیں۔ تا کہ شکل پیش آنے کی صورت میں طلبا ءکو تیا رہے اور اپنی ذمہ داری اداکر ریے ناگہانی صورت حال سے نمٹنے کی ترغیب کے ساتھ م

اكثريو يجصح جانے والے سوالات

سوال نمبرا۔ حفاظت کیا ہے؟ جواب:۔ ورکشاپ میں کام کے دوران کسی قشم کا خطرہ یاچوٹ سے محفوظ رہنے یا اس کے امکان سے غیر محفوظ ہونے کی حالت کوحفاظت کہتے ہیں۔

سوال نمبر ۲۰: ۔ ذاتی حفاظتی سامان سے کیا مطلب ہے؟ جواب: ۔ ذاتی حفاظتی سامان سے مطلب وہ تما ملواز مات اور سامان ہے جو کہ خطر ے کی صورت میں استعال ہو سکے ےجیسا کہ ٹی، بالٹی، پانی، رہی، سیڑھی، فرسٹ ایڈ باکس، دستانے ، سیفٹی گلاسز، ربڑ کے جوتے وغیرہ شامل ہیں ۔

جیولری آرٹیک کی بریٹریٹنٹ سرانجام دینا

Perform Pretreatment of the Jewellery Article

مقاصد (Objectives)

اس ماڈیول کا بنیادی مقصدزیور کی سطح کے معیار کوجانچنا اور ساتھ میں زیور کی ضروت کے مطابق صفائی کے کمل کو انجام دینا ہے۔ اس موڈیول میں زیور پر الیکٹر ولیس پلیڈنگ یا کورچڑ ھانا اور ساتھ ضرورت کے مطابق ملی ٹون پلیڈنگ کے لئے ماسکنگ کرنا میں بھی شامل ہے۔

تدريىنتائج:(Learning Outcomes)

اس ما ڈیول کے اختدام پرٹرینیز اس قابل ہوجا ئیں گے کہ وہ: ایس جواری آرٹیک کی سطح کی کوالٹی کا اندازہ لگانا۔

- 🖈 🛛 التثيم كلينگ انجام دينا۔
- الٹراساؤنک کلینگ کرنا۔
- الكلائن كلينك انجام دينا-
- اليكثرولائك كلينك انجام دينا۔
- 🚓 جيولرآ رڻيک کي سطح کي ايسدا يکڻويشن انجام دينا۔
- الیکٹرولیس پلیڈنگ کرنا۔ 🛪 🔬 🖈 🖧 🖧 🚓 🚓
 - المى ئەلپى ئون پىشىنىك كىلىخ ماسىكنىك كرنا-

لرنگ يونث نمبر1:

جولري آ رثیل کی سطح کی کوالٹی کاانداز ہ لگانا

Assess surface qulaity of the Jewellery Article

تدریی نتائج (Learning Out Comes)

. جا تا ہےاور بفنگ مشین کے زریعے زیورات کی سطح کوملائم کیا جا تاہے۔

ريكثيك نمبر1:



رٍيَيْتِيك نمبر2:

نقائص كودوركرنا (To Remove Defects)

ٹولز: ٹیبل لیپ،آئی لوپ، *مخ*لف ریتوں کاسیٹ مختلف موٹائی کے ریگمار، جیولرز بیخ



ترتيب وممل: جن زیورات پر گھڈ ہے ہوں یا سطح ناہموار ہوں یا گہر نے نشانات ہوں اُن کوریتی کے مل سے دور کریں اور ریگما رسے طح کوملائم کریں۔ -1 زیورات پر معمولی نشانات ہوں تو صرف ریگما راستعال کر کے صطح کوملائم کریں۔ -2 جن زیورات پر جوڑنے کے نقائص واضح ہوں یا ٹا نکہ استعال کے نقائص ہوں اُن کومینو یے جررکو واپس کرد س۔ _3

ريكيتيك نمبر3:

بفنكمشين كااستعال (Use of Buffing Machine)

ٹولزاینڈمٹیریل: بفنگ مثین، اپرین سیفٹی گلاسز، ہولڈنگ ڈیوائیسز ، یفنگ کمپاؤنڈ **نوٹ:** یفنگ مثین گھو منے والی ایک الیی مشین ہوتی ہے جس کیساتھ کپڑ بے کے بنے ہوئے پیسے (Wheels) استعال ہوتے ہیں اور ال پہیوں کیساتھ خاص قتم کے کمپاؤنڈ استعال ہوتے ہیں جس سے رگڑ کرزیورات پر سے معمولی نشانات دور کیے جاتے ہیں اورزیورات کو جپکا یا جاتا ہے۔



ترتيب وهمل:

- 1۔ بفنگ مشین کیساتھ لگانے کیلیۓ مطلوبہ پیچ (Wheel) کا انتخاب کریں
 - 2۔ مطلوبہ کمپاؤنڈ کاانتخاب کریں۔
 - 3۔ پہیے(Wheel) کوشین پر چڑھا ئیں۔
 - 4۔ مشین چلاکرگھومتے ہوئے پہے کیساتھ کمپاؤنڈ کورگڑھیں۔
 - 5۔ اب زیورات کوویل کیساتھ رگڑھ کرخراشیں دورکریں اور چپکا کیں۔

صفحة نمبر 10

ز یورات کے نقائص شدہ جوڑ وں اور قبضوں کا معائنہ (Inspect the Faulty Hinges and Solderd Joints)

ترتيب وممل: 1۔ 🦷 زیورات کے تمام جوڑوں اور قبضوں کا بغور معائنہ کریں اور نقائص والے زیوارت کومینونی چرر کے پاس درتگی کیلئے واپس جیج دیں۔

(جَگرز) کی باریک اورکلپ وغیرہ زوں کو پکڑنے زے جوڑنے کیاجا تاہے.

Filter Paper فلٹر پیرایک مخصوص قس کا کاغذہوتاہےجومحلول میں *سے ٹھ*وس ذرات کوعلیحد ہ كرنے كيليّے استعال كيا جاتاہے۔ بیگول اور چورس نمااشکال میں ہوتے ہیں۔

Rolling Machine بيايك شم كا آله جس كى مدد <u>سے موٹے تاریا پتر ک</u>کو باریک سے باریک کیا جاتاہے۔

لرننگ يونث نمبر2:

استيم كلينر سے صفائی

Perform Steam Cleaning

تدریسی نتائج (Learning Out Comes) اس لرننگ یونٹ کے اختیام پرٹرینیز اس قابل ہوجا کیں گے کہ وہ: الٹیم کلینر سے زیورات کومطلوبہ نہائج کیلئے دھوشکیں۔ معائنہ کر کے جانچ سکیں کہاسٹیم کلینر سے صفائی کے بعدزیورات میں کسی قتم کے زرات یا کمپاؤنڈ کے اثرات موجود ہیں کہ نہیں۔ ☆

الٹیم کلیز (Steam Cleaner) اسٹیم کلینرا یک ایس مشین ہے جو بھاپ بناتی ہےادراُس بھاپ کے دباؤ سے زیورات کو ہوتسم کے زرات اور یفنگ کمپاؤنڈ ز سے پاک کیا جاتا ہے۔

رٍيَئِيك نمبر1:

التيمكييزكى انساليشن (Installation of Steam Cleaner)

ٹولز: . اسٹیم کلیز،الیکٹریکل سپلائی، پانی



تر تیپ وعمل: 1- اسٹیم کلیز ایسی جگہ رکھا جائے جہاں پر تازہ ہوا کا مسلسل گز رہو۔ 2- اسٹیم کلیز کے اردگردایسی مشین یا اوز ارندر کھے جائیں جن کوزنگ لگنے کا اندیشہ ہو۔ 3- اسٹیم کلیز کو ON کرنے سے پہلے اس بات کویقنی بنایا جائے کہ شین میں مطلو بہ سطح کے مطابق پانی موجود ہو۔ 4- اسٹیم کلیز کے پانی والے یونٹ کو روز اندکی بنیا دیر پانی کی مقرر سطح کو برقر ارد کھا جائے۔ 5- جب تک اسٹیم کلیز کو بند کرنے کے بعد مشین کے شائد اہونے پر اِس میں یانی والے جسے کو کھولا نہ جائے۔ 6- اسٹیم کلیز کو بند کرنے کے بعد مشین کے شائد اہونے پر اِس میں یانی ڈ الا جائے۔

ريكٹيك نمبر2:

اسٹیمکینرسےصفائی (Cleanig with Steam Cleaner)

ٹولزاورمٹیریل: اسٹیم کلیز، پانی، کیمینیڈ چیٹی(Tweezers)، اسپوٹ لائٹ، اور آئی لوپ



- تر تیب وعمل: 1 - اسٹیم کلیز کو ON کر بھاپ بنے کا استعال کریں۔ بھاپ کی تیاری پر مثنین کی لائٹ نود بخو د NO ہوجائے گی۔ 2 - اسٹیم گن کو ایک ہاتھ میں پکڑیں اور دوسرے ہاتھ میں چمٹی کی مدد سے زیور کو اتنی مضبوطی سے پکڑیں کہ اسٹیم کے پریشر سے زیور کا پرزہ ہاتھ سے نہ چھوٹ 9 - اسٹیم گن کو ایک ہاتھ میں پکڑیں اور دوسرے ہاتھ میں چمٹی کی مدد سے زیور کو اتنی مضبوطی سے پکڑیں کہ اسٹیم کے پریشر سے زیور کا پرزہ ہاتھ سے نہ چھوٹ 9 - اسٹیم گن کی نوزل کو زیور کے مطلوبہ ہدف سے ضرورت کے مطابق 4 یا 5 اپنے کے فاصلے پر رکھ کر اسٹیم سے زیور کو دھو کیں۔ 14 - ہرشارٹ (Short) یا اسٹیم کے جھٹھے کے بعد زیور کو خصوصی طور پر پائش شدہ پرز کے کو انگیوں سے اس طرح پکڑیں کہ اُس کی ملائم سطح پر ہاتھ دند 15 - فائنل بف شدہ اور اسٹیم کلینر کے استعال کے بعد زیور کو خصوصی طور پر پائش شدہ پرز نے کو انگیوں سے اس طرح پکڑیں کہ اُس کی ملائم سطح پر ہاتھ دند تھے در نہ 15 - پرز نے کی سطح پر نگر مارک آ جائے گ
 - 6- بہتر ہے کہ ربڑ/ Latax کے دستانے استعال کریں۔

لرننك يونث نمبر 3:

الثراسا تك مشين سصصفائي

Cleaning with Ultrasonic Machine

الٹراسا تک مشین(Ultrasonic Machine) الٹراسا تک مشین ایک این مشین ہوتی ہے جس میں پانی میں حل شدہ کیمیکل اور سوتک و یوز کی مدد سے زیورات کی صفائی کی جاتی ہے۔

الٹراسائک مشین کی انسٹالیشن (Installation of Ultrasonic Machine)

رٍيَيْيُك نبر1:

الٹراسا تک مشین کیلیے محلول کی تیار (Preparation of Solutions for Ultrasonic Machine)

ٹولزادرمٹیریل: پانی،الٹراسا نک سالٹ/اجزاء، چیچ



ترتيب وعمل:

1۔ الٹراسا نک مثین کے محلول کیلئے سالٹ یا اجزاء بنانے والی کمپنی کی ہدایات کی روشنی میں مخصوص پانی کی مقدار میں محلول بنانے والے اجزاء پخصوص مقدار میں ڈالیں اوراچھی طرح حل کریں۔

محلول کےدرج جرارت کی ایڈجشمنٹ (Adjustment of Temperature and Frequency)

ٹولزاورمٹیریل: الٹراسانک مشین محلول

رِيَتْيَكْ نَبْرِ2:



تر تریب وعمل: 1۔ الٹراسا تک مشین میں پانی محلول ڈال کر اُس کو مطلوبہ درج حرارت پر لانے کیلئے مشین کے اوپر گھے ہوئے بٹن سے مطلوبہ درج حرارت کے نشان پر مقرر کریں۔ 2۔ فریکوینسی کے بٹن کو مطلوبہ فریکوینسی پر مقرر کریں۔

> رِيكَئِكَلْ نَمِرد: زيورات كوالٹراسا تك مشين ميں ڈالنا (Fix Jewellery Pieces on Jigs to Dip in Machine)

ٹولزاور مٹیریل: الٹراسانک مثین، ہنگرز، پاسکٹ



تر تيب وعمل:

1۔ الٹراسا تک مثین میں استعال کیا جانے والامحلول گرم ہوتا ہے اس لیے الٹراسا تک مثین میں زیورات کودھونے کیلئے ہنگر زیابا سک کواستعال کیا جاتا ہے تا کہ ہاتھ گرم محلول کے اثرات سے محفوظ رہے۔

رِيَتْيَكْ نَبْرِ4: زیورات کوصاف پانی سے دھونا (Rinse Article in Clean Water) نولزاور ميريل: صاف یانی،بالٹی یا ٹب

صفحة نمبر 15

رِيَتْيَكْ نَبْرِ5:

صفائی کے بعدز یورات کا معائنہ کرنا (Inspection of Jewellery after Cleaning)

ٹولزاورمٹیریل: ٹیبل لیپ، آئی گلاس، چپٹی(Tweezers)



ترتيب وعمل:

۔ ۔ الٹراسا تک مثین میں صفائی کے بعداس کا معائنہ کرنے کیلئے آئی گلاس کی مدد سے اسے لیمپ کی روشن میں بغور دیکھا جا تا ہے تا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ زیورات صاف ہو چکے ہیں۔

لرننك يونث نمبر 4:

الكلائن/ اساسى دھلائى

Perfom Alkaline Cleaning

ړيکيل نمبر1:

الکلی لوٹن کی تیاری (Preparation of Alkaline Solution)

ٹولزاورمٹیر میل: پانی،زیورات میں استعال کی گئی دھات کے مطابق الکلی اجزاء



تر ت**یب وعمل:** 1- زیوارات کی دھلائی کیلیے مخصوص نسبت سے السکلی اجزاءکو پانی کی مخصوص مقدار میں حل کرالکلائن سلوثن تیارکرنا۔

رپیکٹیکل نمبر2: الکلین سلوثن سے جزاء کے نقصانات یا خطرات سمجھ سکھیں (Label Solution Container with Hazards of Ingredients)

> **ٹولزاورمٹیر میل:** یانی،الکلی اجزاء



ريكيثيك نمبر3:

ز یورات کوہنگر پاجگو میں ایکا کر سکوشن سے صفائی کرنا (Fix the Article in jigs to clean in alkaline solutions)

تولزاور مثيريل: باسكٹ، ہنگر، تاریں، کٹر، نوزیلائر ترتيب وممل: 1۔ زیورات کواُن کی شکل اور جم کے مطابق تارمیں باند ھرکریا ہنگر سے الکلی محلول میں مخصوص وقت کیلئے ڈال کرصاف کیاجا تا ہے۔ ريكثيك نمبر4: صاف یانی سے دُھلائی (Rines with clean water) تولزاور مثيريل: کشیدشدہ یانی(Distilled Water)، بالٹی/طب





تر تیب وعمل: 1- الکلی سلوثن سے دھلائی شدہ زیورات سے کیمیکل یا الکلی اجزاء کے اثرات دورکرنے کیلیۓ اسے ڈسٹل واٹر/کشیدہ پانی سے دھویا جا تاہے۔

لرننك يونث نمبر5:

برقى روكى مدد سےزيورات كى صفائى

Perform Electrolytic Cleaning

برقی روکی مدد سے صفائی (Electrolytic Cleaning) بیالی صفائی ہے جس سے ایک مخصوص محلول میں زیورات کوڈال کرائے ڈی۔ی کرنٹ (DC Current) دیاجا تا ہے جومٹی، تیل یا گرلیں کے اثرات کوزیورات کودورکردیتا ہے۔

ړينيک نمبر1:

برقی محلول کی تیاری (Preparation of Electrolytic Solution)

ٹولزاورمٹیریل: تیزاب،پانی



تر تیب **وعل:** 1 ۔ سنخصوص مقدار میں تیزاب لے کر پانی کی ایک مخصوص مقدار میں حل کر کے برقی محلول تیار کیا جا تا ہے۔

رِيَيْيُكْ نَبْرِ2:

زيورات كوبر قيره/اليكرود م باندهنا (Connect Jewellery Article with Electrode)

ٹولزاورمٹیریل: تار،کٹر،نوزیلاس،بر**قی**رہ/الیکٹروڈ



ترتيب ومل: 1۔ زیورات کوالگ الگ تارویا جگز سے باندھ کر برق پاشی والے محلول میں لڑکایا جاتا ہے اور مخصوص وقت کیلئے چھوٹے چھوٹے وقفوں میں برقی رود کی جاتی ہے اورقلیل دوران پہ کیلئے بر قیروں کے کرنت کی نسبت منفی سے مثبت اور مثبت سے منفی کی جاتی ہے۔جسکی بدولت گدلا زیورصاف ہوجا تا ہے۔

ىرىكىيك نمبر3:

کرنٹ کی مقدار مقرر کرنا (Set the Current Power)

ٹولزادرمٹیریل: ریکٹیفائر محلول،زیورات



تر تیب وعمل: 1۔ زیورات کے جم اوروزن کے مطابق کرنٹ کی مقدار مقرر کی جاتی ہے اگرزیورات کا حجم یا وزن زیادہ ہوتو کرنٹ زیادہ دیا جا تا ہے اور اگر زیورات کا حجم اور وزن کم ہوتو کرنٹ کم دیا جا تا ہے۔

رِيَيْيَكُ نَمِبر 4:

زیورات کی وقت مقررتک کرنٹ کے ذریعے دھلائی (Electrolytic cleaning for Jewellery with specific time)

ئولزاورمثیر میل: ریکیڈیفا ئر،سلوژن،زیورات،ٹائمر



ترتيب وعمل:

1۔ جوز بورات پیچیدہ شکل کے ہوتے ہیں اُن کوزیادہ دفت کے لیے محلول میں رکھ کر کرنٹ دے کرصاف کیا جاتا ہے اور کرنٹ سے دھلائی کے بعدز یورات کو سادہ پانی/ ڈسٹلڈ داٹر سے دھونا چاہئے تا کہ اِس پر سے محلول کے اثر ات یکمل طور پرختم ہوجائے۔

لرنك يونث نمبر6:

تیزابی محلول کی مدد سے سطح کو پلیٹنگ کیلئے تیار کرنا

Perform Acid activation of the surface

تدر لی نتائج (Learning Out Comes) اس لرنگ یونٹ کے اختتا م پرٹرینیز اس قابل ہوجا ^نیں گے کہ وہ: زیور بنانے کیلئے استعال کی گئی دھات کی صفائی کیلئے تیزا بی محلول کی تیاری۔ زیور کی صفائی کے لئے اجزاء کو ملا کر محلول تیار کرنا۔ تیار کیے گئے تیزا بی محلول کوجس بیکر وغیرہ میں رکھا جائے اُس پر محلول کے اجزاء وغیرہ لکھ کر چیپاں کردیں اور ساتھ بی ساتھ نقصانات بھی درج کریں۔ زیور کو تیزا بی محلول کوجس بیکر وغیرہ میں رکھا جائے اُس پر محلول کے اجزاء وغیرہ لکھ کر چیپاں کردیں اور ساتھ بی زیور کو تیزا بی محلول میں مقررہ دفت تک صاف کرنے کیلئے تارہے با ندھیں۔ زیور کو سیزا بی نے دھونا تا کہ تیزا بی محلول کے احرات کوختم کیا جائے۔

رِيَيْيُلْ نَبْرِ1:

تیزانی محلول کی تیاری (Prepare recipe of the acidic cleaning solution)

ٹولزاور میریل: سیفٹی گلاسز،اپرن،ڈِسٹل داٹر، گندھک کا تیزاب، بیکرز، گلاس اسٹرر، دستانے



رِيَيْيُكْ نَبْرِ2:

محلول ڪاجزاء کو پاني ميں حل کرنا (Mix ingredients in Water)

ٹولزاورمٹیریل: ربڑ کےدستانے سیفٹی کلاسز، گلاس اسٹرر، ایرن، گندھک کا تیز اب، شفاف پانی



تر تیب قک: 1- مخصوص طے شدہ پانی کے مقدار میں طے شدہ گندھک کا تیزاراحتیاطی تدابیرکوسا منے رکھتے ہوئے حل کریں۔

رپیٹیک نمبر3:

تياركى تى تيزابى محلول كى نشاندى (Label the Solution)

Пот нала 100 -

ٹولزادرمٹیریل: تیزانی محلول کا ڈبہ، پیر ماسکنگ ڈیپ، مارکر



تر تیب وعمل: 1- تیزابی محلول کے ڈبے پر تیزابی اجزاءادراحتیاطی تدامیر کاغذ پرلکھ کر چسپاں کریں۔

ريكٹيك نمبر4:

زيورات كومنكر برايكاكر تيزاني محلول مين صاف كرنا (Hang the Jewellery Article in jigs)

تولزاور مثيريل:



خدانخواسته تيزاب وغيره كا قطرہ یاجھنبٹ گرنے کی صورت میں فوراً زیادہ پانی بہا کر دھودیا جائے یا سوڈیم پائی کار بونبیٹ کے محلول سے دھویا جائے۔

تیزابی محلول، بینگر، دھاتی تاریں، ربڑ کے دستانے، ایرن سیفٹی گلاسز



رپیٹیکل نمبر5: زیورات کی صاف پانی سے دھلائی (Rinse the Jewellery with Distilled Water)

> **ٹولزاورمٹیریل:** تیزابی محلول میں صاف شدہ زیورات ،صاف پانی ، دستانے ،ایرن ^{ہییف}ٹی گوگلز ،لانگ شوز



تر تىپ ۋىمل: 1- تىزابى محلول سےصاف شدہ زيورات كوصاف پانى سے دھوئىيں تا كەتىزابى اثرات باقى نەر ہيں -

لرنك يونث نمبر 7:

پیچیدہ طرز کے بورات پر بلاکرنٹ پلیٹنگ

Perform Electroless Plating on Complex Jewellery Articles

تدریسی تنائیخ (Learning Out Comes) ال لزنگ یونٹ کے اختتام پرٹرینیز اس قابل ہوجا ئیں گے کہ وہ: پر زیورات کی دھات کے مطابق بلا کرنٹ پلیڈنگ کے اجزاء تیار کرسکیں۔ پر بلا کرنٹ پلیڈنگ کے اجزاء سے محلول تیار کرسکیں۔ پر ملول کے ڈبے پراجزاء، اُس کی احتیاط اور خطرات چسپاں کرسکیں۔ پر زیورات کوہ نگر/ جنگو سے باندھ کر ضرورت کے مطابق بلا کرنٹ پلیڈنگ کرسکیں۔

🛪 زیورات کوصاف پانی سے دھوکر محلول کے اثر ات ختم کر سکیں۔

بلاکرنٹ پلیٹک (Electroless Plating) بیالی پلیٹک ہے جس میں کرنٹ سے مدد لیے بغیرزیورات پر کسی دوسری دھات کی تہہ چڑھائی جاتی ہے کیونکہ بعض زیورات ایسی پیچیدہ شکل کے ہوتے ہیں کہ اِن زیورات کے ہر حصے تک کرنٹ پہنچاناممکن نہیں ہوتایا کرنٹ کا بہا وَایک جیسا زیور کے ہر جصے پڑہیں پہنچ سکتا جسکی دجہ سے زیور پرایک جیسی دھاتی چڑھاناممکن نہیں ہوتا اس لیے بغیر کرنٹ الیکٹر ولیس پلیٹنگ کی جاتی ہے۔

ركينيك نمبر1:

بلاكرنٹ پلیٹنگ رکھلول کیلیے ابزاء کی تیاری (Prepare Recipe of the Electroless Plating Solution)

ٹولزاور میریل: بلاکرنٹ پلیٹنگ کےاجزاء، ناپنے والے یہچے۔



ترتيب وممل:

1۔ بلاکرنٹ پلیٹنگ کیلیے منتخب اجزاء کو ہاتھ/ ثب کے سائز کے مطابق پانی اور اجزاء کے تناسب کی مدد سے اجزاء کی پیائش کرنا اور اگرا یک سے زیادہ اجزاء کو خاص تر تیب سے ہاتھ میں شامل کر نامقصود ہوتوا سی تر تیب سے اِن پرتر تیب بھی درج کریں۔

رپیٹیک نمبر2:

بلاكرنٹ پلیٹنگ کیلیے محلول کی تیاری (Prepare of Solutions for Electroless Plating)

ٹولزاور مٹیریل:

یانی، ٹر از با کرنٹ پلیٹنگ کے اجزاء، ہلانے والاجیج/ اسٹرر



ترتيب وهمل: 1۔ ایک ٹب یاڈ بے میں مقرر مقدار/ پیائش شدہ پانی لیکر اِس میں طے شدہ تر تیب سے ایک کے بعد دوسرے اجزاءکو شامل کریں اور ساتھ ہی چچ / اسٹر رکی مدد سے محلول کوہلاتار ہےتا کہ سارامحلول بکساں ہوجا ہے۔

رِيَئْيُلْ نَبْرِ3:

بلاكرن محلول ك ذب پراحتیاطیس چسپال كرنا (Label Solution Container with Ingredients and Hazards)

ٹولزادرمٹیریل: کاغذ،مارکر، ٹیپ/ گوند



تر تیب وعمل: 1- کاغذ پر بلا کرنٹ محلول کے اجزاء کے نام اوراحتیاطیں اورنقصا نات درج کرکے ڈبے پر چسپاں کریں۔

ړيکيلک نمبر4:

زیورات کوہنگر/جگز سے بائدھ کر بلاکرنٹ پلیٹنگ کرنا (Fix the Articles in Jigs and Perform Electroless Plating)

ٹولزاور میریل: ہنگر/جگر،دھاتی تاریں،زیورات،نوز پا1س،کٹر،بلا کرنٹ چلیٹنگ باتھ۔





پلینگ شده زیورات کوصاف پانی سے دعونا (Rinse Articles with Distilled Water to Remove Solution)

ٹولزاورمٹیریل: صاف یانی/ ڈسٹلڈ واٹر،ٹب/ بالٹی



تر تیب وعمل: 1 - زیورات کوبمع ہنگریا تاروں کے (جس کیساتھ زیور کی پلیٹنگ کی گئیتھی)صاف یانی میں ڈبوکر دھوئیں تا کہ کیمیکل کے اثرات زیورات سے دورہوجا 'میں۔
لرننك يونث نمبر8:

مختف رنك كى بلينك كيلية ماسكنك

Perform Masking for Multi-Tone Plating

تدریسی نتائج (Learning Out Comes) اس لرننگ یونٹ کے اختتام پرٹرینیز اس قابل ہوجا کیں گے کہ وہ: از بورات کی ضرورت کے مطابق ماسکنگ پینٹ تیار کر سکیں۔ ازیورات کے مطلوبہ حصوں پر ماسکنگ کرسکیں۔ اسکینگ کے بعدز پورات کوخشک کرنے کیلئے ٹانگ سکیں۔

ماسکنگ (Masking) کچھز یورات پر مختلف رنگ/ٹون کی پلیٹنگ کی جاتی ہےاو^{ر ب}عض اوقات ایک ہی زیور پر مختلف شیڈ/کلر/ٹون کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اِس صورت میں زیور کے وہ حصے جن کو پلیٹنگ کرنا درکار ہوتا ہے چھوڑ کر بقیہ تمام زیور پر ماسکنگ کرنا ضروری ہوتا ہے ۔

رٍيَيْيُك نبر1:

ماسکنگ پیند کی تیاری (Prepare Masking Paint)

ٹولزاورمیریل: پینیٹ،ریزن، تھیز (Thinner)، برتن



ترتيب وعمل: 1۔ 👘 پینٹ کوملانے والے برتن میں ڈال کر اِس میں مخصوص تناسب سے ریز راورتھیز کو شامل کر کے اچھی طرح ایسے حل کریں کہ پینٹ تھیز اور ریزن پکساں ہو جائیں۔

رِيَيْيُكْ نَبْرِ2:

زیورے مطلوبہ صے پر ماسکنگ کرنا (Perform Masking on Required Portion of Jewellery)

ٹولزاور مٹیریل: ز يورات ، پينيٹ ، برش تھيز



ترتيب وحمل: 1۔ زیورات کے وہ جصے جہاں پلیڈنگ کر نامقصود ہو اِس حصے کوچھوڑ کر باقی تمام زیور کے حصے پر پینٹ کو برش کی مدد سے لگا کر ماسکنگ کرے اور خشک ہونے پر د دباره معائنہ کر کے نہیں ماسکنگ صحیح طور پر نہ ہوتکی ہوتو اُسے مرمت کر بے اور دوبارہ پینٹ لگا کر ماسکنگ مکمل کرے۔

ر یکٹیکل نمبر 3: زیورکوماسکنگ کے بعد خشک ہونے کیلئے لئکانا (Hangup the Article for Drying after Masking)

> **ٹولزادرمٹیریل:** دھاتی تاریں،نوزیلا*س،کٹر،ہیئیر* ڈرائیر(Hot Air)



تر تیب ڈمل: 1۔ ماسکنگ شدہ زیورات کو دھاتی تاروں سے باند ھ کرہیئر ڈرائیر کی مدد سے گرم ہوا دے کر اِسے خشک کرے یا کمرے میں خشک ہونے کے لیے لؤکا دےاور جب تک ماسکنگ کمل طور پرخشک نہ ہوتو اُس وقت تک پلیٹنگ نہ کی جائے۔ **نوٹ**:

پلیڈنگ کائمل کمل ہونے کے بعدز یورات سے ماسکنگ دورکردیں۔

خلاصه:

اس ماڈیول کی اختنام پرٹرینی اس قابل ہوجائے گا کہ دہ زیور کی سطح کے معیار کی کمل جانچ کر سکے۔اس موڈیول کے اختنام پراس بات کا احاطہ ہو کہ ایکٹرینی خود سے زیور کی ضرورت کے مطابق اسٹیم کلینگ ،الٹراساڈ نک کلینگ ،الکلائن کلینگ ،الیکٹر ولائیٹ کلینگ بخو دبی سرانجام دے سکے۔ سماتھ میں موڈیول میں زیور پرالیکٹر ولیس پلیٹنگ یا کورچڑ ھانا اورضرورت کے مطابق ملٹی گون پلیٹنگ کسلیتے ماسکنگ بھی کر سکے۔

اكثريو يجصح جانے والے سوالات

- سوال نمبر۲: ... نیوٹر لیحلول جیسا که پانی کا pH دیلیو کیا ہے؟ جواب: نیوٹر لیحلول جیسا که پانی کا pH دیلیو 7 ہوتا ہے۔
- سوال نمبر 2: مستیز ابیت کامحلول کس طرح تیار کیاجا تا ہے؟ جواب: تیز اتیت کامحلول اپنے مطلوبہ pH کے مقدار پر تیار کرنے کیلئے تیز اب اور تیز ابیت کے مطلوبہ نمک کا استعمال کیا جا تا ہے۔
- سوال فمبر۸:۔ زیورات کی صفائی کیلئے الیکٹر ولائیک محلول کیسے تیار کیا جاتا ہے؟ جواب: زیورات کی صفائی کیلئے الیکٹر ولائیک محلول کچھال کلائین جیسا کہ سوڈ ٹیم ہائیڈ روآ کسائیڈ، سوڈ ٹیم کار بوتیٹ ،سوڈ ٹیم میٹاسلیکیٹ وغیرہ شامل کرکے تیار کیا جاتا ہے۔
- سوال نمبر ۹: ۔ زیورات کی صفائی کے مل کے دوران زنزنگ (Rinsing) کاعمل کیوں بار ہاد ہرایا جاتا ہے؟ جواب: زیورات کی صفائی کے مل کے دوران رنزنگ (Rinsing) کاعمل بار ہااس لئے دہرایا جاتا ہے۔تاکہ ہم ایسڈیا میں کے اثر کو نیوٹر لائزیا غیر جانبدار کیا جاسکے اور ساتھ میں کسی قتم کی غیر ضروری شولیات یا الودگیوں کوختم یا کم کا جاسکے۔
 - سوال نمبر •ا۔ زیورات کی صفائی کے عمل کے دوران تیز ابی محلول میں زیورکو صفائی ستھرائی کیلئے مناسب درکار مدت کتنا ہے؟ جواب: زیورات کی صفائی کے عمل کے دوران تیز ابی محلول میں زیورکو صفائی ستھرائی کیلئے مناسب درکار مدت 10 سے 15 سینڈ ہے۔

جيولري آرثيل كي اليكثر وپليټنگ كرنا

(Performe Electroplating)

مقاصد (Objectives)

اس ماڈیول کا بنیادی مقصد آ شیفیشل جیولری بنانے کے بعدالیکٹرو پلیٹنگ سے متعلق مطلوب علمی اورفنی مہارت حاصل کرنا ہے جیولری کے نکصار میں در پیش مسائل کی نشاند ہی کرنااور اِن کے طل کے لئے مناسب اقدامات کرنا۔

تدريسي نتائج:

- اس ما ڈیول کے اختدام پرٹرینیز اس قابل ہوجا کمیں گے کہ وہ: ۲۰۰۸ الیکٹر ویلیڈنگ ورک انٹیشن کوتر تیب دینا۔ ۲۰۰۸ جیواری آرٹرکل کی الیکٹر ویلیڈنگ کرنا۔
 - 🚓 جيولري آرٽيک کي کيرڻ پليٽنگ کرنا۔
 - 🖈 پن کی مدد سے پلیٹنگ کرنا۔

لرنك يونث نمبر1:

جيولري آرثيك كي اليكثر ويليننك كرنا

Perform Electroplating

تدریی نتائج (Learning Out Comes)

الیکٹرولائیٹ کوتمک کی متال سے بھما جا سلما ہے۔تمک کا کیمیا کی فارمولا NaCl ہوتا ہے پالی میں کل ہونے کی دوبہ سے تمک کے انٹر کوٹ کر سوڈیم اکن (+Na)اور کلورائیڈآئن(-Cl) کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔پانی میں تخلیل شدہ نمک کی دجہ سے ہی اِس میں سے کرنٹ کا گزرناممکن ہوتا ہے جبکہ سوفیصد خالص پانی سے **کرنٹ نہیں گزرسکتا۔**

> الیکٹر کرنٹ (Electric Current) کسی بھی سرکٹ میں الیکٹرونز کے سلسل بہاؤکوالیکٹرک کرنٹ کہاجا تاہے۔

کرنٹ کی اقسام (Types of Currunt) 1۔ ڈی تی کرنٹ (DC Current) ڈی تی کرنٹ سے مرادڈ ائر کیٹ کرنٹ (Direct Current) ہے۔ اِس کرنٹ میں الیکٹرونز کا بہاؤا کیک ہی سمت میں ہوتا ہے

2۔ اے کرنٹ (AC Current)

اِس قتم کے کرنٹ میں الیکٹرونز کا بہاؤا کی سمت میں نہیں ہوتا بلکہ الیکٹرونز مثبت سے منفی اور منفی سے مثبت سمت میں حرکت کرتے ہیں۔اس لیے اسے الٹر ٹیڈنگ کرنٹ

(Alternating Current) کہتے ہیں۔

ا**یمپیز (Ampere)** الیکٹرک کرنٹ کوجس یونٹ میں ناپاجا تا ہے اُسے ایمپیئر (Ampere) کہتے ہیں۔ ک**رنٹ ڈینسٹی (Current Density)**

> کرنٹ ڈینسٹی کافارمولا = I/A I = کرنٹ کی مقدار(Ampere) A = کراس سیکشن اریا(Square Meter)

وری (Voltage) یہ برقی قوت یا دباؤجس کی دجہ سے کرنٹ الیکٹرک سرکٹ میں ہے گز رتا ہے دولی (Voltage) کہلاتا ہے۔ دولیچ کودولٹ (Volt) میں نا پاجا تا ہے۔

گھلنے والااینوڈ (Soluable Anode) عام طور پراس طرح کے میٹریل سے بنے ہوتے ہیں جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الکٹر ولائیٹ کے محلول میں گھلنے رہتے ہیں جبکہ جیولری کی الیکٹر و پلیڈنگ کیلئے نا گھلنے والے اینوڈ (Insoluable Anode) استعال کیے جاتے ہیں بیا ینوڈ عمومی طور پر پلیٹیزم، روڈیم، ٹائی ٹیٹیم یا شین لیس اسٹیل وغیرہ کے بنے ہوتے ہیں بیددھا تیں کیمیائی کحاظ سے بہتری نداحت رکھتی ہیں اورالیکٹر ولائیٹ کے محلول میں کسی طرح بھی اثر انداز نہیں ہوتیں۔



کرنٹ کےایمپیئر ماپنے کیلئے جس آلہ کواستعال کیاجا تا ہے ایم میٹر (Ammeter) کہتے بیں۔

تدريسي وتربيتي كائيذ: جيولري اليكٹرو پليٹنگ (ليول3)

اليكثر وبليثنك ورك أشيشن



المحيثيثن (Agitation)

الکیٹروپلیڈنگ کے دوران جیولری آرٹرکل کوسلسل ہلانا ایحیثیثن کہلاتا ہے۔ یہ ایک معمول گر بہت اہم عمل ہے الکیٹر وپلیڈنگ کی دجہ سے الکیٹر ولائٹ کے محلول (یا الکیٹر و پلیڈنگ باتھ) میں سے میٹل کے آئنز (Ions) جیولری آرٹرکل کی سطح پرڈ پوزٹ (Deposit) ہوتے رہتے ہیں جسکی دجہ سے محلول میں میٹل کے آئنز کی مقدار دفت کیساتھ کم ہوتی رہتی ہے۔لہذ اآئنز کی فن کس مقدار کو الکیٹر ولائٹ محلول کے ہر جصے میں متوازن رکھنے اور جیولری آرٹرکل کی تم اسطح پر یک کے حکول (جاتی ہے۔



اس طرح کی معلومات کا پلیٹنگ سے پہلے دی گئی ہدایات کے مطابق ضرور جائزہ لیں۔

جیولری آرٹرکل کے ڈیزائن کی بیچیدگی کی وجہ سے آرٹرکل کی سطح پر کرنٹ ڈینسٹی کیساں نہیں رہتی جو کہ ہموار پیڈنگ کیلیۓ ضروری ہے اِس کمی کو دور کرنے کیلئے الیکٹر وپلیڈنگ باتھ میں لیولرز (Levelers) ڈالے جاتے ہیں جو کہ آرٹرکل کی تما مسطح پر کرنٹ دینسٹی کو کیساں رکھنے میں مدد گارثابت ہوتے ہیں اور نتیجا تا ہموار پلیڈنگ کا حصول ممکن ہوتا ہے۔

> برایمٹر ز(Brightners) جیولری آرٹیک کی سطح کو یکساں چیکداراور بخت بنانے کیلئے برائٹر ز(Brightners) کا استعال کیا جاتا ہے۔

الیکٹرو پلیٹنگ ٹمپر پچر (Electroplating Temperature) الیکٹرو پلیٹنگ کے کمل میں الیکٹرولائٹ کا درجہ حرارت بہت اہمیت رکھتا ہے اس لیے مختلف الیکٹرو پلیٹنگ کیلئے الیکٹرولائٹ کو گرم کرنامقصود ہوتا ہے۔

جیولری آرٹیکل کو پانی سے دھونا (Water Rinsing of Jewellery Aritcles) الیکٹر ویلیٹنگ کیلئے جیولری آرٹیکل کا کمل صاف ہونا ضروری ہے اِس مقصد کیلئے آرٹیکل کوالیکٹر ویلیٹنگ کے ہڑمل سے پہلے اور بعد میں کم از کم نین مرتبہ دھونا ضروری ہوتا ہے تا کہ آرٹیکل ہوشم کی آلائش سے پاک ہوجائے۔ الا**لے (Alloy)** جب دویا دو سے زائد دھا توں کو پکھلی ہوئی حالت میں ملایا جاتا ہے تو ایک نئی دھات حاصل ہوتی ہے جسے ہم الائے (Alloy) یا بحرت کہتے ہیں۔

کیرٹ (Karat) کیرٹ کسی بھی الائے میں موجود خالص سونے کی مقدار کو ظاہر کرتا ہے۔خالص سونا (Fine Gold) 24 کیرٹ کہلاتا ہے۔22 کیرٹ گولڈالائے میں 22 جسے خالص سونااور بقایا الائنگ میں (Alloying Metals) ہوتے ہیں۔اسی طرح21، 18، 14، 12 اور 9 کیرٹ الائے بنایا جاتا ہے۔

> **کیرٹ باتھ(Karat Bath)** کیرٹ باتھ میں الیکٹر ولائٹ اورا نیزڈ اُسی کیرٹ کمپوزیشن کا استعال کیاجا تا ہے جس کیرٹ کی پلیٹنگ کرنامقصود ہوتی ہے۔

> > پلیٹک تذکی موٹائی کنٹرول کرنا(Control the Thickness of Plating Layer)

پلیٹنگ میں موٹائی درج ذیل طریقوں سے کنٹرول کی جاسکتی ہے۔ 1۔ پلیٹنگ ٹائم کے ذریعے (Plating Time) 2۔ الیکٹرولائٹ کے ارتکاز کے زریعے (Electrolyte Concentration) 3۔ کرنٹ ڈینسٹی کے ذریعے (Current Density)

عمل تکسید(Oxidation Reaction) ایسا کیمیائی عمل جس میں کسی عضر یا مرکب سے ہائیڈروجن یا الیکٹرونز خارج ہوں اور بیک وقت آکسیجن شامل ہوعملِ تکیسد کہلا تا ہے۔اس عمل میں الیکٹرونز خارج ہوتے ہیں جس کی دجہ سے عضر یا مرکب پرمثبت چارج آجا تاہے میڈمل الیکٹرولائحک سیل میں اینوڈ پر وقع پذیر ہوتا ہے۔

الیکٹر و پلیٹنگ یونٹ کو ہمیشہ ہوادار کمرے (فیوم ہڈ) میں رکھیں۔

تدريسي وتربيتي گائيڈ: جيولري اليکٹر وپليٹنگ (ليول3)

یریکٹیک سے پہلے ہمیشہ ذاتي حفاظتي آلات كا(PPE)استعال کریں۔







Graduated cylinders



Measuring cylinder / Beakers



Digital balance





Polishing tumbler





Digital thermometer



Pen plating unit





Specific gravity meter





pH meter



Thickness guage

رٍيئيك نمبر1:

دیے گئے زیور کے آرٹیک پرکا پر پایٹنگ کرنا (Perform Electroplating of Copper on given Jewellery Article)

ٹولز:

ریکڈیفائز،اَسٹیرر،ڈیجیٹل ویٹ مثنین، بیکر،مائع کی پیائش کاسلنڈر، *تقر*مامیٹر، گریوٹی میٹر، پالشنگ ^ٹمبلر،نوز پلاس، کٹر **مٹیریل:**

كاپرسلفيٹ يانيلاتھوتھا(CuSO4)، گندھك كاتيزاب(H₂SO₄)، پانی، تار، زيور



ترتيب وهمل:

ريكٹيك نمبر2:

د بے گئے زیور کے آرٹیک کا پرسائینا تیڈ کی پلیٹنگ کرنا

(Perform Electroplating of Copper Cyanide on given Jewellery Article)

کا پر سائیا ئیڈ، سوڈیم سائیا ئیڈ، سوڈیم کار بونیٹ، روچلی سالٹ۔

تر تیب وعمل: 1۔ شیشے کے ایک بیکر میں کا پر سائینا ئیڈ پلیڈیک کرنے کے لیے محلول تیار کریں 2۔ جس زیور کی پلیڈنگ کرنی ہے اُس کو کا پر کی تارہے باندھیں۔

صفحة نمبر 42

نوم:

. .

ریکٹیکل نمبر3: دیے گئے زیور کے آرئیکل پرنگل پلینگ کرنا (Perform Electroplating of Nickel on given Jewellery Article)

نوب:

محلول یا جیواری آ رٹیکل کی انحیثیشن ضرور کریں۔ -2

رپينيك نمبر4:

دیے گئے زیور کے آرٹیکل پرچاندی پلیٹک کرنا (Perform Electroplating of Silver on given Jewellery Article)

ترتيب وعمل:

نوب:

رٍيَيْيُكْ نَبْرِ5:

دیے گئے زیور کے آرٹیکل پر گولڈ پلیٹک کرنا (Perform Electroplating of Gold on given Jewellery Article) ٹولز: ریکڈیفائر،اَسٹیرر، ڈیجیٹل ویٹ مثنین، بیکر،مائع کی پیائش کاسلنڈ ر،تھرمامیٹر، گریوٹی میٹر،نوز پلاس، کٹر مغیریل: گولڈ سالٹ، پانی اورزیورات

رٍيَتْيَكْ نَبْرَ6:

دیے گئےزیور کے آرٹیکل پر دہوڈیم چلیٹنگ کرنا (Perform Electroplating of Rhodium on given Jewellery Article)

ٹولز:

رہوڈیم کا تیارشدہ محلول، پانی اورزیورات

تر تيب وعمل:

نوب:

- رد ڈیم کامحلول بہت حساس ہوتا ہے لہذا اِس کوا حتیاط سے استعمال کریں نیز صفائی کا خاص اہتما مرکھیں ۔ -1
 - محلول یا جیولری آ رٹیل کی ایجیٹیشن ضرور کریں۔ -2

لرننگ يونث نمبر 3:

جيولرى آرشكل كى كير ف بلينتك كرنا

Karat Plating of Jewellery Articles

تدریی نتائج (Learning Out Comes)

- ال لرنگ یونٹ کے اختتام پرٹرینیز اس قابل ہوجا ئیں گے کہ دہ: اس لرنگ یونٹ کے اختتام پرٹرینیز اس قابل ہوجا ئیں گے کہ دہ: اس صروریت کے مطابق الیکٹر دیلینگ درک اشیشن کوتر تیب (Setup) دی سیکیں۔ پنینگ کی ضروریات کے مطابق پیرامیٹرز (Permaters) یعنی ٹمپر پیر PH، دولیچی اور کرنٹ ڈینسٹی (Current Density) کو نتخب کر سکیں۔ پنینگ کی ضروریات کے مطابق پیرامیٹرز (Permaters) یعنی ٹمپر پیر PH، دولیچی اور کرنٹ ڈینسٹی (Current Density) کو نتخب کر سکیں۔ پنینگ کی ضروریات کے مطابق پیرامیٹرز (Permaters) یعنی ٹمپر پیر PH، دولیچی اور کرنٹ ڈینسٹی (Current Density) کو میں دوز گولڈ (Rose Gold)، ڈیڈ لیوز گولڈ (Dead Leaves Gold)، ریڈ گولڈ (Red Gold)، پنگ گولڈ (Pink Gold)، گرین گولڈ (Green Gold) اور براس کی پلیڈنگ کر سکیں۔
 - 🛪 🦷 ز بور پر پلینگ مکمل ہونے کے بعدز یورکومکلول سے الگ کریں اور سادہ یانی سے دھوئیں۔

مادُيول كاخلاصه:

اس ماڈیول کا اختتام پر اس بات کا احاطہ کیا جاتا ہے کہ ٹرینی اس قابل ہو کہ وہ آر ٹیفیشل جولری پر الیکٹر و پلینگ سے متعلق مطلوبہ علمی اور فنی مہارت رکھتا ہے اور خود سے جولری کے کلھار میں در پیش مسائل کی نشاند ہی کرنا جان چکا ہے۔ ساتھ میں اس دوران پیش آنے والی تکنیکی مسائل اور اِن کے حل کے لئے مناسب اقدامات کرنا جان چکا ہے۔ ان مراحل میں بل تر تیب الیکٹر و پلینگ ورک انٹیشن کو تر تیب دینا۔ جیولری آرٹیکل کی الیکٹر و پلینگ کرنا۔ جیولری آرٹیکل کی الیکٹر و پلینگ کرنا۔ جیولری کر کی کہ کر کی کرنا ور اِن کے حل کے لئے مناسب اقدامات کرنا سے پلینگ کرنا شامل ہے۔

اكثريو چھے جانے والے سوالات

سوال نمبراا:۔ زیورات کے الیکٹر ویلینگ کے عمل میں نکل کا پرت چڑھانے کیلئے اجزاء تر کیبی کیا ہیں؟ جواب: زیورات کے الیکٹر ویلینگ کے عمل میں نکل کا پرت چڑھانے کیلئے اجزاء تر کیبی درجہ زیل ہیں: انہ نکل سلفیٹ ۲ نکل کلورائڈ ۳ ۔ بورک ایسٹر ۴ ۔ پانی

الیکٹروپلیٹنگ کے بعد جیولری پر پوسٹٹر یٹنٹ کرنا

(Performe Post-treatment of Plated Article)

مقاصد (Objectives)

اس ماڈیول کا بنیادی مقصد جیولری پر الیکٹرو پلیڈنگ کے بعد نامیاتی (Organic)، غیر نامیاتی (Inorganic) اور الیکٹروفریٹک (Electrophoretic) طریقوں سے حفاظتی تہ چڑھانے سے متعلق شعوراور ہنر پیدا کرنا ہے۔

تدريبي نتائج:

ماڈیول4

اس ماڈیول کے اختشام پرٹرینیز اس قابل ہوجا کیں گے کہ وہ:

- اغيرنامياتي حفاظتي ته چڙھانا۔
- 🛠 نامياتي حفاظتي ته چڑھانا۔
- اليكثر وفريئك حفاظتي بتدچر هانا-

لرنك يونث نمبر1:

غيرنامياتي حفاظتي بتدجير هانا

Apply Inorganic Protective Coating

تدریسی نتائج (Learning Out Comes)

اس لزنگ یونٹ کے اختتام پرٹر ییز اس قابل ہوجا ئیں گے کہ وہ: ساسکنگ شدہ زیور پر سے نامیاتی محلل (Organic Solvent) کے ذریعے سے ماسکنگ کی متہ کو اُتار لیں اور زیورکو الٹراسونک کلینگ مشین (Ultrasonic Cleaning Machine) کی مدد سے صاف کرنا۔ سر ایات کے مطابق دی گئی ترکیب کواستعال کرتے ہوئے غیرنا میاتی حفاظتی متہ کامحلول تیار کرنا۔ سر حفاظتی متہ بڑھانے کے بعد این کوہواما گرمائش سے کیور(Cure) کرنا۔

غیرنامیاتی حفاظتی تہ نوبرامیاتی اجزاء پر شتمل ہوتی ہے جنہیں پانی میں حل کر کے زیور پر چڑ ھایا جا تاہے۔ اِس طرح کی حفاظتی تہ کا نبیادی مقصد زیور کی سطح میں ماحولیات نقصان دہ اثرات کے خلاف کیمیائی نداحت پیدا کرنامقصود ہوتا ہے۔ بیر تفاظتی تہ ناصرف زیورکوموسی اور بیرونی نقصانات سے محفوظ رکھتی ہے بلکہ زیور پر کی گئی پلیٹنگ کے جمالیا تی عضر کوچھی محفوظ رکھتی ہے۔

ماسکنگ (Masking) جب زیور پرای سے زیادہ قشم کی پلیٹنگ کرنامقصود ہوتی ہےتو زیور کے خصوص حصوں پر ماسکنگ کی جاتی ہےجن پرمطلو بہ پلیٹنگ مقصود نہیں ہوتی ۔ میہ نبا دی طور پرایک یینٹ جیسی تہ ہوتی ہے جس کی بدولت ماسکنگ شدہ حصوں پر پلیٹنگ نہیں ہوتی۔

کیورکرنا(To Cure) کیورکرنا ایک ایساعمل ہے جس میں حفاظتی مذکو ہوایا گرمائش کی مدد سے خشک کر کے کامل کیا جاتا ہے بعض اوقات حفاظتی مذکو ہوا کی بجائے بالائے بنفشی (UV Light) روشنی کی مدد سے بھی کیور کیا جاتا ہے۔ کیور کرنے کاعمل ہر طرح کی حفاظتی مذر چڑ ھانے کے طریقے میں ضروری ہوتا ہے جس کے بغیر حفاظتی مذر چڑ ھانے کاعمل نا حکمل رہے گا ۔ کسی جسی تر کیب سے متعلق خصوصی معلومات کے لیے دی گئی ہدایات کاعمل جائزہ لیں۔



ړيکيل نمبر1:

مائع كابخارات ميں تبديل ہونے کاعمل ایو بیور لیش کہلاتاہے۔

دیے گئے زبور کے آرٹیکل برسے ماسکنگ اُتارنا اورالٹراسا تک کے ذریعے صفائی کرنا

(Perform Removing of Masking and Ultrasonic Cleaning)

تولزايند مثيريل: أسٹیرر، ڈیجیٹل ویٹ مثین، بیکر، مائع کی پیائش کاسلنڈ ر، نوزیلاس، کٹر، الٹراساؤ تک مثین، نامیات محلل (Thinner)

ترتيب وممل: 1۔ شیشے کے ایک بیکر میں نامیاتی محلول ڈالیں۔ جس زیورکی ماسکنگ اُ تارنی ہو تاریح ماند ھرمحلول میں لٹکا کیں۔ -2 مقررہ وقت تک زیورکوملول کےاندررکھیں جب تک ماسکنگ اُترینہ جائے۔ _3 ز بورکو محلول سے نکال کرمعا ئیہ کر س اگرمز پیرصفائی درکار ہوتوالٹراسونک مثنین میں رکھ کرمز پیرصفائی کر س۔ -4 اس عمل سے ماسکنگ محلول میں حل ہوکر مکمل طور پر اُتر جائے گی اگرضرورت محسوس کریں تو بے محلول میں زیورکوا یک بارمزید صاف کرلیں۔ -5

ريكٹيك نمبر2:

غیرنامیاتی حفاظتی تہہ بے محلول کی تباری (Preparation of Inorganic Protective Coating Solution)

ٹولزاینڈمٹیر میل: اسٹیرر،ڈیجیٹل دیٹ مشین، بیکر، مائع کی پیائش کاسلنڈر،نوز پلاس، کٹر، غیر نامیات محلل(Thinner)، کشید شدہ پانی۔

> تر تیپ وعمل: 1۔ بیکر میں کشیرشدہ پانی مقررہ مقدار میں ڈالیس۔ 2۔ غیر نامیاتی مرتکز محلل مقررہ مقدار میں دی گئی ہوایات کے مطابق پانی میں شامل کریں۔ 3۔ اسٹیررکی مدد ہے دی گئی ہوایات کے مطابق مقررہ وقت تک ہلا کمیں۔ 4۔ محلول کو ہوایت کے مطابق مقررہ وقت تک ساکن رکھیں تا کہ محلول شفاف ہوجائے۔

بخارات کامائع میں واپس تبریل ہونے کاعمل کنڈینسیشن کہلا تا ہے

ړيکيليک نمبر3:

زيور يرغيرنامياتي مركب كي حفاظتي تبهه چرُ هانا

(Perform Inorganic Protective Coating on a Jewellery Article)

ٹولزاینڈمٹیریل: اَسٹیرر، ڈیجیٹل دیٹ مشین ، بیکر، مائع کی پیائش کاسلنڈ ر، نوز پلاس ، کٹر، غیر نامیات محلول۔

ترتيب وعمل:

- 1 ۔ بیکر میں غیرنامیاتی محلول مقررہ مقدار میں ڈالیں۔
- 2۔ الیکٹروپلیٹنگ کیے گئے زبورکوتار کی مدد سے باندھیں۔
- 3۔ بندھے ہوئے زیورکوملول میں مقررہ وقت تک رکھیں۔
- 4۔ یاغیرنامیاتی محلول کوسپر ے کی ذریعے زیور پر تہہ چڑھا کیں۔
- 5_ زيور پرچڑھائی گئی تہہ کوگرم ہوایا بھٹی میں رکھ کرخشک کرلیں۔



لرننك يونث نمبر2:

نامیاتی حفاظتی تہ چڑھانا

Apply Organic Protective Coating



نامياتی حفاظتی ته (Organic Protective Coating)

بیتہ نامیاتی اجزاء پر شمتل ہوتی ہے جنہیں نامیاتی محلل (Organic Solvent) کے ساتھ محلول (Solution) بنا کرزیور پر چڑھایا جاتا ہے اِس طرح کی حفاظتی تہ کا بنیادی مقصد زیور کی سطح میں ماحولیات نقصان دہ اثرات کے خلاف کیمیائی نداحت پیدا کرنامقصو دہوتا ہے۔ بیر حفاظتی تہ ناصرف زیور کوموتی اور بیرونی نقصانات سے محفوظ رکھتی ہے بلکہ زیور پر کی گئی پلینگ کے جمالیاتی عفر کو بھی محفوظ رکھتی ہے۔



ړيکيل نمبر1:

د یے گئے زیور کے آرٹیکل پر سے ماسکنگ اُتار ٹا اور الٹراسا تک کے ذریعے صفائی کرنا

(Perform Removing of Masking and Ultrasonic Cleaning)

تولزايندميريل: أسٹیرر، ڈیجیٹل ویٹ مثین، بیکر، مائع کی پہائش کاسلنڈر، نوز پلاس، کٹر، الٹراساؤ تک مثین، نامیات محلل (Thinner)

ىرىكىيك نمبر2:

نامیاتی حفاظتی تہہ کے محلول کی تیاری (Preparation of Organic Protective Coating Solution)

ٹولزاینڈمٹیر میل: اَسٹیرر،ڈیجیٹل دیٹ مشین، بیکر، مائع کی پیائش کا سلنڈ ر،نوز پلاس، کٹر، نامیات محلل، کشیر شدہ پانی۔



تر تیب وعمل: 1- بیکر میں کشید شدہ پانی مقررہ مقدار میں ڈالیس۔ 2- نامیاتی مرتکز محلل مقررہ مقدار میں دی گئی ہدایات کے مطابق پانی میں شامل کریں۔ 3- اسٹیر رکی مدد سے دی گئی ہدایات کے مطابق مقررہ وقت تک ہلا کمیں۔ 4- محلول کو ہدایت کے مطابق مقررہ وقت تک ساکن رکھیں تا کہ محلول شفاف ہوجائے۔

رِيَيْيُكْ نَمِرْ3:

زيور يرغيرنامياتي مركب كى حفاظتى تهه چر هانا

(Perform Inorganic Protective Coating on a Jewellery Article)

ٹولزاینڈمٹیریل: اَسٹیرر، ڈیجیٹل دیٹ مثنین ، بیکر، مائع کی پیائش کاسلنڈ ر، نوز بلاس ، کٹر، غیر نامیات محلول۔

ترتيب وعمل:

- 1- بيكريين غيرنامياتي محلول مقرره مقدارمين ڈاليس-
- 2۔ الیکٹروپلیٹنگ کیے گئےزیورکوتار کی مدد سے باندھیں۔
- 3۔ بندھے ہوئے زیورکوملول میں مقررہ وقت تک رکھیں۔
- 4۔ یاغیرنامیاتی محلول کوسپر ہے کی ذریعے زیور پر تہہ چڑھا کیں۔
- 5_ زیور پرچڑھائی گئی تہہ کو گرم ہوایا بھٹی میں رکھ کرخشک کرلیں۔

لرننگ يونث نمبر 3:

اليكثر وفريلك حفاظتي تةجره انا

Apply Electrphoretic Composite Coating

تدریسی تائج (Learning Out Comes)

اللہ جنائتی نہ چڑھانے کے بعد اِس کوہوایا گرمائش سے کیور (Cure) کرنا۔

اليكروفريك هفاظتى تد (Electrophoretic Composite Coating)

الیکٹروفریٹک کمپوزیٹ کوئنگ (Electropherotic composite coating)یا لیکٹروفریٹک حفاظتی متہ چڑھانا در حقیقت ایک ایساعمل ہے جس میں حفاظتی متہ چڑھانے کیلئے کرنٹ کی مدد لی جاتی ہے۔ اِس کامحلول ایسے اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے جونوعیت کے اعتبار سے تو نامیاتی (Organic) ہوتے ہیں لیکن بیہ اجزاء پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں۔

ماد يول كاخلاصه:

اس اڈیول کے اختتام پراس بات کویقینی بنانا ہے کہ ٹرینی الیکٹر ویلیٹنگ ورکشاپ پر کام کرتے ہوئے خود سے جیولری پرالیکٹر ویلیٹنگ کے بعدنا میاتی (Organic)، غیر نامیاتی (Inorganic)اورالیکٹر وفرینک (Electrophoretic)طریقوں سے حفاظتی تہ چڑھانے سے متعلق شعوراور ہنر رکھتا ہو۔

اكثريو يجمح جانے والے سوالات

س**وال نمبر ۳۔** حفاظتی ملع کاری (Protective Coating) کیا ہم اقسام کون سے ہیں؟ **جواب:** حفاظتی ملع کاری (Protective Coating) کیا ہم اقسام میں شامل ہیں:

- ا۔ نامیاتی(Organic)
- ۲۔ غیرنامیاتی(Inorganic)
- س اليكٹرونوريٹك كوئنگ (Electrophoretic Coating)

استعال شدہ الیکٹروپلیٹنگ محلول میں سے قیتی دھا تیں (سونا، جا ندی، روڈیم) حاصل کرنا۔

Recover Precious Metals (Gold, Silver and Rodium) from used Electroplating Solutions

مقاصد (Objectives)

ماڈیول5

اس ما ڈیول کا بنیادی مقصد استعال شدہ الیکٹر ویلیڈیک محلول کے اثر ات کوختم کر مااور فیتی دھا توں کو نکالنا۔

تدريي نتائج: اس ماڈیول کے اختتام پرٹرینیز اس قابل ہوجا ئیں گے کہ وہ: استعال شدہ الیکٹر دیلیڈنگ محلول میں سے قیمتی دھاتوں کو حاصل کرنا۔ 🛠 💥 🕺 جنیکس،وییٹ اورتاروں سے قتیق دھاتوں (سوناحا ندمی،روڈیم) کوعلیحدہ کرنا

لرنك يونث تمبر 1:

استعال شده اليكثرو پلينك محلول _ فتيتى دهات (سونا، جاندى اورروديم) كونكالنا

Recover Precious Metals (Gold, Silver and Rodium) from used Electroplating Solutions

تدریی نتائج (Learning Out Comes)

Reducing Agents استعال شدہ محلول کے اثرات کوشم کرنا (Neutralize waste solution) اں عمل میں استعال شدہ الیکٹر دیلیڈنگ محلول میں سے قیتی دھاتوں کوالگ کرنے کیلئے کچھاعمال کیے جاتے ہیں تا کہ ان میں سے موجود دھاتوں کوالگ کیا جا سکے۔ ہوتے ہیں جوحل شدہ اس مرجلے کے حصول کیلئے استعال شدہ الیکٹر د پلیٹک محلول کی نوعیت دیکھی جاتی ہے کہ وہ کتنا تیزابی پااساس ہے اُس کحاظ سے اُس کی تیز ک کوکم کرنے کائمل کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگراستعال شدہ الیکٹر دیلیئگ محلول تیزابی ہے تو اُس میں سوڈیم ہائی کار بونیٹ کوشامل کیا جا تاہے۔ تا کہ اُس کی تیزابی تیز کی کواعتدال پر لایا جا سکے۔اوراگراستعال شدہالیکٹروپلیٹنگ محلول اساسی ہےتواس میں تیز اکومتعارف کرایاجا تاہے۔اس عمل کواعتدال پیند کی کاعمل کہتے ہیں۔ میں لاتے ہیں۔

استعال شدہ محلول میں سے دھات کے ذرات کو ٹھوں حالت میں لانا (Metal Precipitation) یسیپیشن (Precipitation)ایک ایباطریقه کار ہےجس کے تحت محلول میں سے ٹھوں اشیاءکو نکالا جاتا ہے۔ الیکٹرویلیٹنگ طریقے کارمیں استعال شدہ الیکٹر وپلینگ محلول میں سے قیمتی دھاتوں کو نکالا جاتا ہے اس مقصد کے لیے خاص قتم کے کیمیکٹز استعال کیے جاتے ہیں جن کوتحویلی عامل (Reducing Agent) کہا جاتا ہے۔ تحویلی عامل (Reducing Agent) کوملول میں شامل کر کے قیتمی دھاتوں مرحلہ دارزرات کی صورت میں واپس لایا جاتا ہے۔ ہرا یک قیتمی دھات کے ذرات كومحلول سے داپس لانے کیلئے مختلف قتم کے تحود ملی عوامل استعال کیے جاتے ہیں۔

بیایک قشم کی خاص مٹی سے	
بنائے گئے دید کی طرح برتن	دھات کے ذرات کومکلول سے علیحدہ کر کے خشک کرنا (Filter and Dry Metal Residue)
ہوتاہے جو کہ پاؤڈ کو	چھاننے کے کمل کواس طرح داضح کیا جاتا ہے کہ ایساعمل جس میں محلول سے ٹھوں ذرات کوا لگ کیا جائے اس عمل کوادا کرنے کیلیے جن آلات کی مدد لی جاتی ہے اُن کو
بچھلانے کیلئے استعال ہوتا	فلٹریشن یونٹ کہتے ہی ہیں،جس میں فلٹر فلاسک، کیف فسیلٹر پہت اور فسیلٹر ہیچہ کا استعمال کیا جاتا ہے جس الیکٹر و پلیٹنگ محلول میں سے دھات کو یتجے تدشین کیا گیا ہے اُس
۔ ب	محلول کوکیف میں انڈھیلا جا تاہے جبکہ کیف میں فلٹر پیپر رکھا ہوا ہوتا ہے۔فلٹریشن فلاسک کا ایک طرف ویکیوم پہپ سے منسلک ہوتا ہے جس کی دجہ سے کیف میں ڈالا گیا
•	محلول فلٹر پیپر میں سے چھن کرفلاسک میں اکھٹا ہوتو ہے جبکہ تذشین دھاتی ذرات فلٹر پیپر میں ہی رہ جاتے ہیں۔جن کوسادہ پانی کی دھلائی کے بعدا لگ کر کے تھی یااوون
Flux(سہا گہ)	میں خشک کیا جاتا ہے۔ دھانوں کے پاؤڈ رکومکلول سے علیحدہ کرنے کیلیےفلٹر پیپر کااستعال کیا جاتا ہے اُس کے بعدد دھات کے پاؤڈ رکوگرم ہوا کے ذریعے خشک کیا جاتا ہے۔
بيايك خاص فتم كاليمكل	
ہوتاہے جودھاتی پاؤڈ کو	دھات کے ذرات کو پگھالٹا (Melting of Metal Residue)
پگھا <u>ل</u> نے کے دوران	بٹھی میں خٹک کیے گے قیمتی دھاتی پاؤڈرکوا حتیاط کیساتھ دھاتی پاؤڈر کے مقدار کی مناسبت رکھنے والی کٹھالی میں ڈالا جا تا ہے اور پھر اِسے بٹھی میں رکھ کر پکھلایا
ہوا سے محفوظ رکھتااور کٹھالی	جا تاہےاں عمل کےدوران اُس میں سہا گدوغیرہ کااضافہ بھی کیا جاتا ہے تا کہ پکھلائی کاعمل آسان اور صاف تھرا ہو۔ تکھلنے کے بعد پکھلی ہوئی دھات کوڈ ھلائی کے سانچے
کے مساموں کو بند کرتا ہے	میں ڈالا جاتا ہے۔دھات کے پاؤڈ کو پکھا لنے کیلئے مناسب کٹھالی (Crucible) میں ڈال کراُس میں سہا گہ کوشامل کرکے پگلایا جاتا ہے۔

بدايك شم كحاص كيميكلز دھاتوں کواُن کے محلول یسے واپس ذیرات کی شکل

Crucible(کٹھالی)

پی*کھلے ہوئی دھات کو خالص کر*نا (Ingnot for Refining) اس میں حاصل شدہ فیتی دھا توں کوصاف کرنے والے شعبے کے حوالے کیا جا تاہے۔

رِيَيْيُكْ نَبْرِ1:



1 - محلول کی مقدار کے مطابق بیکر کا استعال کریں۔ 2 - استعال شدہ محلول کوایک صاف بیکر میں بھر لیں۔ 3 - محلول کی پی۔ایچ بیپر (pH paper) کے زریع pH معلوم کریں۔ 4 - اگر محلول کی پی۔ایچ 16-8 کے در میان ہوتو پی۔ایچ نیوٹرل کرنے کیلئے سوڈیم ہائی کار بونیٹ محلول میں حل کریں۔ 5 - سوڈیم ہائی کار بونیٹ کو کلول میں تب تک حل کریں جب تک محلول کی پی۔ایچ 7 ہوجائے۔ پر میٹیکل نمبر2:

فيتى دھاتوں كوملول سے تہديشين كرنا (Metal Precipitation)

ٹولزاینڈ میٹریل: بیکرز، سوڈیم ہائی سیلفیٹ ہیفٹی گلاسز، گلاس اسٹرر، ربڑ کے دستانے ہیفٹی گوگلز، فیس ماسک



رپیٹیک نمبر3:

حاصل شده فيتى دها تور كوفكر ادر شك كرنا (Filter and Dry Metals)

ٹولزامیڈمیٹریل: بیکرز ہیفٹی گلاسز، گلاس اسٹرر، ربڑ کے دستانے ہیفٹی گوگلز، فیس ماسک، اوون، ہاٹ ائیر گن، فلٹر پیپر فلٹر فلاسک، کیف فلٹر پرپ، حیا سَند ڈش





- 1۔ نیوڑل کیے گئے محلول کوغیر ضروری اشیاء سے صاف کرنے کیلیے فلٹریشن کے عمل سے گزاریں۔
- 2۔ محلول میں موجود قیمتی دھاتوں (سونا، چاندی، روڈیم) کونکالنے کیلئے مختلف اقسام کے تحویلی عامل استعال کیے جاتے ہیں۔
 - 3۔ محلول میں موجود دھاتوں کی مناسبت سے تحویلی عامل شامل کریں۔



رِيَتْيَكْ نَبْرِ4:

دهاتی ذرات کو پکھلانا (Melting of Metal Particals)

ٹولزایند میٹریل: بیکر، جائندڈش، کھالی ^{ہینو}ٹی گوگلز،ار ین، گلودز، ماسک فیوم ہوڈ، بھٹی، سہا گہ



ترتيب وممل:

حاصل کیے گئے دھاتی ذرات کوچا ئندڈش میں ڈال کروزن کریں۔ _1

3_____ذرات كواحتىياط كيساتھ كٹھالى ميں ڈال ليں۔

5۔ کٹھالی کوبھٹی کےاندرر کھ کرذرات کو پکھلائیں۔

(جَكَر)Jig's دهاتى تاركاايياسانچەجس پرلیٹنگ کرنے کیلئے زيورات كولتكاياجا تاہے۔ زیورات پر پلیٹنگ کے دوران اس پر بھی قتمتی دھات کی پلیٹنگ ہوتی رہتی -4

Filter Paper مخصوص طرز كابنا ہوا كاغذ ہوتاہےجس میں بہت سے مسام ہوتے ہیں جو مائع یا محلول کوگز رنے دیتے ہیں لیکن دیگر ذرات کوروک لیتے ہیں۔اس کی مددسے کسی بھی مائع پامحلول سے گدلہ بن دور کیا جاتا ہے.

@30m

Rolling Machine بيايك قشم كاآله جس كى مدد سےموٹے تاریا پتر ی کو باریک سے باریک کیا جاتاہے۔
لرننگ يونث نمبر2:

ز پورات کی پلیٹنگ کے دوران ماند ھنے والی تا روں اور سانچوں میں سے قیمتی دھاتوں کو اُتارنا

Recover Precious Metals (Gold, Silver and Rhodium) from Jig's Waste

تدریسی نتائج (Learning Out Comes) اس لرننگ يونٹ كے اختتام يرثرينيز اس قابل ہوجا كيں گے كہ وہ: حكز ويسب كويكهمالنابه 5 کپکھلی ہوئی دھات کوخالص بنانا۔ ☆

جگرویسٹ کو پکھالنا(Melting of Jig's Waste) جب ہم دھات کی الیکٹرو پلینگ یعنی برقی طمع کاری کرتے ہیں تو جگر کا استعال بھی کیا جاتا ہے۔ چیز وں کی طمع کاری کے ساتھ ساتھ جگر پر بھی قیمتی دھاتوں کی باریک مذبح ہوتی جاتی ہے اُس جمع شدہ باریک مذکو جگر سے تمام حصوں کوکاٹ کے علیحدہ کیا جاتا ہے اُس کے بعد تمام کاٹے ہوئے حصوں کو کٹھا لی میں ڈال کر بھٹی میں پکھلا یا جاتا ہے۔زیورات کو پلینگ کے لیے لڑکانے والی تاروں سے قیمتی دھات (سونا، چاندی، روڈ یم) حاصل کرنے کیلئے اِن کو پکھلا کر ایک ری کی شکل دی جاتی ہے۔ جس کو بعد از ان تلخیص کارکو بھیج کر خالص دھات حاصل کی جاسمتی ہے۔

تیکھلی ہوئی دھات کو خالص بنانا (Metalic Bar for Refining) پھلے ہوئے دھات کے مواد کی موٹائی کو کم کرنے کیلئے روانگ مثنین کی مدد سے باریک کیا جاتا ہے۔تا کہ تیز اب کاعمل تیز کی سے کممل ہو۔باریک دھات کو تیز اب میں حل کیا جاتا ہے تیز اب میں حل شدہ دھاتوں نے محلول میں مختلف قسم کی دھاتیں موجود ہوتیں ہیں۔اُن قیمتی دھاتوں کو مرحلہ وار علیحہ ہو کرنے کیلئے مختلف کیم یکل استعمال کر کے علیحہ ہ علیحہ ہ زرات کی شکل میں منتقل کیا جاتا ہے۔علیحہ ہ کیے تھاتی درات کو فلٹر پیپر کی مدد سے چھانا جاتا ہے اور خشک کر کے پکھلایا جاتا ہے اور پکھلے ہوے دھات ڈ ھلائی کے سانچ میں ڈال کررین یا بسکٹ بنایا جائے۔

رپیٹیک نمبر1:

جگرکیتاروں کو پکھلاتا (Melting of Jigs waste)

تولزايند مثيريل:

چا ئىنەدىش، كىھالى، چىمى، سہا گە، اوون ، رېڑھ كے دستانے سىفنى گلاسز ، كاٹے ہوئے جگرز كے گلڑے



رِيئيك نمبر2:

يرتبه عمل:

دهاتی بارکوصاف کرنا (Refinging of Metallic Bar)

ٹولزاینڈ میٹریل: بیکرز سیفٹی گلاسز ،گلاس اسٹرر، ربڑ کے دستانے ^{سیفٹ}ی گوگلز ،فیس ماسک،اوون ، ہاٹ ائیر گن ،فلٹر پیپے ،فلٹر فلا سک ، کیف ،فلٹر پیپ

مادْيول كاخلاصه:

اس ماڈیول کے اختتام پراس بات کالیتنی بنانا ضروری ہے کہڑینی استعال شدہ الیکٹر ویلیٹنگ محلول میں سے قیمتی دھاتیں (سونا، چاندی، روڈیم) نکالنے کا مکمل ہنر مملی طور پر جان چکا ہے اور ساتھ میں الیکٹر ویلیٹنگ محلول کے اثر ات کوختم کرنے کافن جانتا ہے۔ اس عمل سے قیمتی دھاتوں کے ضیاع کو روکھا جاسکتا ہے۔ جسے زیور کی تیاری میں شخیبی لاگت میں نمایاں کی لائی جاسمتی ہے۔

اكثريو يجمح جانے والے سوالات

س**وال نمبرا۔** الیکٹرویلیٹنگ محلول سے قیمتی دھاتوں (Precious Metals) نکالنے یا الگ کرنے کے عمل کی دضاحت کریں؟

جواب: استعال شدہ الیکٹر ویلیٹنگ یا الیکٹر ویلیٹنگ محلول میں شامل دھات کے لحاظ سے انتخاب کیا جاتا ہے۔ مختلف قتم کے کیمیکز جن کو پر یسپیلیٹنگ یا کم کرنے والے ایجنٹ (Precepitating or Reducing Agents) کہتے ہیں ان کے استعال شدہ الیکٹر ولیٹک محلول سے قیمتی دھاتیں الگ کرنے یا نکالنے کیلئے استعال کئے جاتے ہیں۔ اگر الیکٹر ولیٹک محلول میں سونے کے آئن شامل ہیں۔ تو سوڈ یم بائی سلفیٹ کو اس کے الیکٹر ولیٹک محلول سے سونے کو الگ کرنے یا نکالنے کیلئے استعال کیا جاتا ہے۔

سوال نمبر ۲ . فتیتی دھاتوں کوملول سے نکالنے یا الگ کرنے کیلیے محلول کوغیر موثر بنانے کے کمل کی وضاحت کریں؟

جواب: نیوٹر یلازیشن: نیوٹر یلازیشن کے مل کا مطلب کسی محلول کو غیر نقصاندہ بنانا ہے۔ ہم جانتے میں کہ الیکٹر ولائیٹ جو دھاتی الیکٹر وہلیڈنگ کیلئے استعال ہوتی ہے۔وہ سوڈ یم پاپوٹا شیم سا ننائڈ کی شکل میں سا ننائڈ رمینی ہے۔ ہم جانتے میں۔ کہ الیکٹر ولائیٹ جو دھاتی برتی مقصد کیلئے استعال ہوتا ہے۔واسوڈ یم پوٹا شیم سا ننائیڈ کی صورت میں پایا جاتا ہے۔جیسا کہ سائنائڈ انتہائی زہر یلا ہے۔قیتی دھاتوں کو نکالنے یا الگ کرنے سے پہلے، نیوٹر یلائزیشن تک سوٹیم بائ کار بوزیف کو محلول میں شامل کرتے جائیں جب تک کہ محلول کا اط

سوال نمبر ۳۔ تیزابی اور الکلی نیوٹریلائزیشن میں فرق واضح کریں؟ جواب: نیوٹریلائزیشن ایک طرح کا کیمیائی رقمل ہے جس میں مضبوط تیزاب اور مضبوط اساس (Strong Base) ایک دوسرے کے ساتھ رقمل ظاہر کرتے ہیں۔ اس عمل میں پانی اور نمک (salt) بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر: جب سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ (مضبوط اساس) اور ہائیڈروکلورک ایسڈ (مضبوط تیزاب) ایک دوسرے کے ساتھ رقمل ظاہر کرتے ہیں۔ تو نمک اور پانی بناتے ہیں۔ HCL+NaOH=NaCl+H20

- س**وال نمبر ۳۔** میٹل پ^{سیپیٹنٹ}س (Metal Precipitants) کیا ہیں؟ **جواب**: میٹل پ^{سیپیٹنٹ}س کیمیا کی مرکبات ہیں جوالیکٹرولیٹک محلول سے قیمتی دھا تیں الگ کرنے کیلئے استعال ہوتے ہیں۔ یہ پچھاں طرح سے تر تیب دئے گئے ہیں۔ تا کہ ضائع شدہ محلول یا پھرالیکٹرولیٹک محلول سے دھات کے آئینوں کوالگ کر سکیں۔ الیکٹروپلیڈنگ کے کمل میں، پ^{سیپی}ٹیشن سے قیمتی دھا تیں (جیسا کہ سونا، چاندی، روڈیم اور پل^{ٹی}نیم)الگ کئے جاسکتے ہیں۔
- سوال نمبر۵- پ^{سیپیی}ٹن (Precipitation) کیے کمل پزیر ہوتا ہے؟ جواب: پیلیک کیمیا کی رڈمل ہے جو مائع حل میں ٹھوں بننے کا سبب بنآ ہے۔اسے پ^{سیپیٹ}ٹس کتے ہیں۔ٹھوں جو بنتا ہے اسے پریسپیٹیٹ کتے ہیں۔آئینک محلول سے ٹھوں بننے کے اس ممل کو پ^{سیپیٹی}ٹن کتے ہیں۔ ریمل قیمتی دھا توں کی صفائی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
- سوال نمبر۲: کیاسونے کودیگردھاتوں کے ساتھ ملاکرایلائی (Alloyed) بنایا جا سکتا ہے؟ جواب: سونے کی کھوٹ چڑھانا ایک عام صنعتی عمل ہے۔مثال کے طور پر سونے کاٹن مرکب اکثر الیکٹرا تک اور آپٹیکل الیکٹرا تک ڈائی اٹیچنٹ ایپلی کیشنز میں سولڈرز کے طور پر استعال ہوتا ہے۔الیکٹر وپلیٹنگ کیلئے استعال ہونے والے سونے کے دیگر مرکبات میں گولڈ کوبالٹ، گولڈ پیلا ڈیٹم اور یہاں تک کہ سونا چاندی بھی شامل ہے۔

کاروبار میں محارت استوار کرنے کاعمل

DEVELOP ENTREPRENEURIAL SKILLS

ماؤیول کے بنیادی مقاصد (Objectives):

اس اڈیول کا معیار کاروباری صلاحیتوں کی ترقی کیلئے درکار قابلیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس حصے کو کاروباری صلاحیتوں کوفروغ دینے اور کاروباری خیالات کو مکنہ مدد فراہم کرنے والوں سے سامنے پیش کرنے کیلئے درکارعلم اور صلاحیتوں کو تیار کرنے کیلئے تیار کیا گیا ہے۔ یہ سیجنے والوں کیلئے کار آمد ہوگا۔ جو کاروبار شروع کرنے ،خود روز گار بنانے یا کاروبار شروع کرنے سے پہلے ضروری معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

> **تدر لیی نتائج:** اس اڈیول کے اختتا م پرٹرینیز اس قابل ہوجا ^نیں گے کہ وہ: ۱ کاروباری صلاحیت کیلئے مطلوبہ ذاتی مہارت اور اوصاف استوار کریں۔ ۲ کاروباری منصوبہ کیلئے مطلوبہ معلومات اکھٹے کرنا۔ ۳ فنڈنگ کے ذرائع پر معلومات جمع کرنا۔

^م کاروباری منصوبه کومتمی صورت دینا۔

كاروبارى صلاحيت كيليح مطلوبدذاتي مهارت اور اوصاف استواركرين

(Develop self against skills and attributes required for entrepreneurship)

اس مقصد کے حصول کیلئے درجہذیل عوامل کا رفر ماہیں۔ ۱۔ کار دباری پیشہ درانہ مہارت کے حصول کیلئے ذاتی مقاصد طے کریں۔ ۲۔ کار دبار کیلئے مطلوبہ مہارت اور اپنے اندر موجود صفات میں فرق واضح کریں۔ ۳۔ شناخت شدہ ذاتی صفات کی کمی کو پورا کرنے کیلئے مناسب اقد امات کریں۔

سكضكاتمل1:

انٹر پرینورشپ (Entrepreneurship): ایک انٹر پرینور(کاروباری شخص) اییافر دہوتا ہے۔ جو کہ ایک نیا کاروبار، ایک خاص منصوبہ کے تحت تخلیق کرتا ہے۔ جو کاروبار میں ابتدائی نقصانات کو برداشت کرنے کی صلاحت رکھتا ہو۔ جس سے وہ وسائل کے صحیح اور متباول استعال سے ذیادہ کاروباری منافع سے مستفید ہوتا ہے۔ انٹر پیرینیورعام طور پرایک جدت پند، نے خیالات کا حا مل ہوتا ہے۔ انٹر پیرینیورایک امتزاجی شخصیت کا حامل ہوتا ہے۔ انٹر پیرینیورشپ وسائل کے امتزاج کے متواب کو کرداشت کرنے کی استراج سے پراڈ کٹ کی مارکیٹ ویلیو میں کئی گناذیا دہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو بیدوس کی انفرادی طور پرایک جہ وسائل کے اس اضافہ ہوتا ہے۔

ذاتی امداف (Personal Objectives) ذاتی امداف سے مراد وہ مقاصد میں جن کے حصول کیلئے کوئی شخص اپنی ذات میں ایک مثبت اور مستقل بنیا دوں پر کوشش جاری رکھتا ہے۔ بیہ مقاصد فرد کی شخصیت میں خو داعتمادی اور بہتر قوت فیصلہ جیسی خصوصیات کوفر ورغ دیتے ہیں۔ جیسا کہ ذیا دہ پیداواری صلاحیت، وقت کا درست استعمال، فیصلہ کرنے کی صلاحیت روابط میں وسعت، تکنیکی مہارت، احساس زمہ داری، کام میں بہتری، قیادتی صلاحیت، مساکل کا مثبت حل، اگا ہی تخلیقی صلاحیت و فیمرہ۔



خورشیخیصی کمل:(Self Assessment) خورشیخیصی کمل ایک انفرادی جائزہ ہے۔جو کہان عناصر کی نثا ندہی میں معاون ثابت ہوتی ہے۔جوابیے متعین کردہ اہداف کے حصول میں مدد گارثابت ہوتے ہے۔ دوسر لے لفظوں میں فردا پنی صلاحیتوں میں اپنے نقطہ نظر کو بہتر بنانے کیلئے اپناتجز بیکرتا ہے۔خورشیخیصی کمل میں فرداپنے شبت اور منفی پہلوں کوخود واضح کرتا ہے۔

دىيىتى سائىكل:(Deming Cycle)

ڈیمیٹ سائیکل ایک چارمر حلے کا انتظامی عمل ہے۔ جو کاروبار میں کنٹرول اور مستقل بہتری کیلئے استعال کیا جاتا ہے۔ بیرچار مراحل درجہ ذیل ہیں۔ ایہ منصوبہ بندی کاعمل ۲۔قابل عمل بنانا ۳۰۔جائزہ لینا ۴۲ عمل کرنا



ذاتی خوبیال اور خامیال (Persoanl Strength and Weaknesses)

ذاتی خوبیوں اور خامیوں کے تجرئ میں اپ پی خوبی اور خامی کوڈ ھونڈت ہیں۔ اور پیشہ درانہ مواقع تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جوا کچی شخصیت میں موجود ہیں۔ ذاتی رکا وٹوں کی بنیاد پر جو کدا کچی پیش رفت میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اپنی ذاتی خوبیوں اور خامیوں کا تجز بیاپ کے لئے واضح کردیتا ہے۔ کدا گلا بہتریں اقدام کیا ہے۔ اور اپ کو یہ بھی معلوم ہو سکے گا کہ اپ کہاں پر اپنے صلاحیتوں کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کہاں اپ خودکوزیادہ سے ذیادہ خابت کی کوشش کرتے ہیں۔ جوا کچی شخصیت میں موجود ہیں۔ اور اپ کو یہ بھی معلوم ہو سکے گا کہ اپ کہاں پر اپنے صلاحیتوں کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کہاں اپ خودکوزیادہ سے ذیادہ خابت کرنے کے تابل ہو نگے۔ اپنی خو یوں اور خامیوں کا تجزیر کی میں موجود ہیں کہ موجود ہیں۔ اور اور خاصی کہ میں اور کی بندا کہ میں موجود ہیں کہ بھی معلوم ہو سکے گا کہ اپ کہاں پر اپنے صلاحیتوں کا بہتریں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کہاں اپ خودکوزیادہ سے ذیادہ خاب کر



رپيٹيک1:

ذاتی اہداف (Personal Ojectives) مٹیریل: کمپیوٹر، پرنٹر قلم، نوٹ بک اپنے ذاتی اہداف جن کے حصول کیلئے آپ کوشش کررہے ہیں پنچنوٹ کریں۔ ا۔ ۲۔ ۵

رِيئيك2-

خودشخيصى كأعمل (Self Assessment)

مشريل: كميبور ، برنتر قلم ، نو ب ب اپنے ذاتی خوبیاں اورخامیاں پنچنوٹ کریں۔

ا۔ ذاتی خوبیاں(Personal Strengths)

_1 _٢ ۳_ ~^ ۵_ ذاتی خامیاں(Personal Weaknesses) _1 _٢ _٣ ^م_ ۵_

لرنگ يوند2:

کاروباری منصوبہ کیلئے مطلوبہ معلومات ا کھنے کرنا۔(Collect information on viable business ideas)

مار کیٹ مروے صارف کی ضروریات سے اگاہی کے صول کے لیے شخصی اور تجزیر یکائل ہے۔ جس میں صارفین سے مسائل کی تحقیقات بھی شامل ہیں۔ صارفین سے محقلف صلاحیتیں جیسا کہ مرما بیکاری کی خصوصیات اور خریداری کی صلاحیتوں کا مطالعہ تو قعات اور ضروریات کو تصفیح کیلئے براہ دراست آ را ، جمع کرنے کیلئے ٹولز ہیں۔ جیسا کہ قیمیتوں کافتین مصارفین کی ضروریات ، مدعا بل کا روبار کے مقابلہ کا تجزیرہ فی غیرہ ۔ ابتدائی مارکیٹ مرو ے کی تحقیک اور الحکے اجزاء 1۔ صارف کی ضروریات ۲۔ اوز ار، ساز سامان ، شینر کی اور دیگر ضروری لوازمات ۲۔ اوز ار، ساز سامان ، شینر کی اور دیگر ضروری لوازمات ۲۔ اوز ار، ساز سامان ، شینر کی اور دیگر ضروری لوازمات ۲۔ اوز ار، ساز سامان ، شینر کی اور دیگر ضروری لوازمات ۲۔ اوز ار، ساز سامان ، شینر کی اور دیگر ضروری لوازمات

لرننك يونت:

فنڈنگ کے ذرائع پر معلومات جمع کرنا۔(Collect information on various funding sources) اس مقصد سے حصول کیلئے درجہ ذیل عوال کارفر ماہیں۔ ا۔ دستیاب شرائط وضوائط، قرض کی ذیا دہ ہے ذیا دہ حد، ادائی کی کا وقت، سود کی شرح کی بنیا د پر فنڈنگ کے دستیاب ذرائع کا شناخت کریں۔ ۲۔ سرما یہ کار کی ضروریات سے مطابق بہتریں دستیاب ایشن کا انتخاب کریں۔ ۲۔ کاروباری منصوبہ میں مالی دسائل کی معلومات شامل کریں۔

رپیٹیک نمبر1:

داخلی شرح کی والیسی کا حساب (Internal Rate of Return)

داخلی شرح والپسی (IRR)مارک اپ کی شرح ہے۔جس پر کسی نفتد رقم کے بہادکی موجودہ قیمت (مثبت اور منفی دونوں) کسی منصوبہ یا سرماییکاری سے صفر کے برابر ہے۔ مثال: اگر کوئی سرماییکاری نفتہ بہاد کی درجہ ذیل تر تیب کے مطابق دی جائے۔ کیش فلو(Cn) (Cn) 9 -123400 1 36200 2 54800 3 48100 NPV= -123400 + 36200/(1+r) + 54800/(1+r)_{squire} + 48100/ (1+r)_{cube} = 0

رپيئيك نمبر4:

کاروباری منصور کیلئے درجہ ذیل عوال کار فرما ہیں۔ اس مقصد سے حصول کیلئے درجہ ذیل عوال کار فرما ہیں۔ ۱۔ دستیاب دسائل کاتخینہ لگائیں۔ ۲۔ متعلقہ سٹم طبقات اور انکی ضروریات کی شناخت کریں۔ ۲ رضصوص صارفین کی ضروریات کے لئے کاروباری منصوبہ تیار کریں۔ ۵۔ کاروباری منصوبہ کوعلی جامد پہنا نے بے لئے درکار کلیری دسائل کی شناخت کریں۔

خلاصه:

اس ماڈیول کے اختتام پر اس بات کا احاط کرنا ہے کدٹرینی اینے ذاتی کاروبارکوشرع کرنے اور اپنی خودکار کاروباری صلاحیتوں کی ترقی کیلئے درکار قابلیت کی نشاند ہی کر سکے۔ اس حصکوکاروباری صلاحیتوں کو فروغ دینے اور کاروباری خیالات کو ممکنہ مدد فرا نہم کرنے والوں کے سامنے پیش کرنے کیلئے درکارعکم اور صلاحیتوں کو تیار کرنے کیلئے تیار کیا گیا تھا۔ جو کاروبار شروع کرنے ،خود روزگار بنانے یا کاروبار شروع کرنے سے پہلے ضروری معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ اس کے علاوہ فنڈ نگ کے ذرائع کی شناخت اورا سے تکنیکی طور پر پر کنے کا مل تھی ٹرین کو اپنی کاروباری منصوبہ کو تھی صورت دینے میں معاون ثابت ہوگا۔

اكثريو چھےجانے دالےسوالات

نىشنل دوكىشنل ايند ٹىكىنىكل ٹرىنىتى كىيىشن (نيوئيك)

🖉 پلاٹ38، کیرتھرروڈ، سیکٹرH-9/4، اسلام آباد، پاکستان

- +92 51 9044 322 🛸
- +92 51 9044 322 🧐
- info@navttc.org 🖄
- www.navttc.org 🔇