







© TVET SSP

المومكين

يْجِيْك اينْدلرننگ گائيْد

نیشنل و ویشنل سرطیفیکیپ لیول-3 ورزن-1,اگست-2019





Published by

National Vocational and Technical Training Commission Government of Pakistan

Headquarter

Plot 38, Kirthar Road, Sector H-9/4, Islamabad, Pakistan www.navttc.org

Authors

Mr. Tanveer Abbas (Instructor, Govt. College of Technology, Railway Road, Lahore)

Mr. Imran Sattar (Instructor, Govt. College of Technology, Railway Road, Lahore)

Mr. Muhammad Arshad sagain (Instructor, Govt. Technical Training Institute, Mughalpura, Lahore)

Mr. Muhammad Boota Saleem (Instructor, Govt. Vocational Training Institute, Okara)

Mr. Amir Javed (Sales Manager, Pak Suzuki Motor Company Limited, Lahore)

Mr. Muhammad Naseer (Instructor, Govt. Vocational Training Institute, Kahna Nau, Lahore)

Mr. Yasir Mehmood (Instructor, Govt. Vocational Training Institute, Kausar)

Responsible

Director General Skills Standard and Curricula, National Vocational and Technical Training Commission National Deputy Head, TVET Sector Support Programme, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Layout & design

SAP Communications

Photo Credits

TVET Sector Support Programme

URL links

Responsibility for the content of external websites linked in this publication always lies with their respective publishers. TVET Sector Support Programme expressly dissociates itself from such content.

This document has been produced with the technical assistance of the TVET Sector Support Programme, which is funded by the European Union, the Federal Republic of Germany and the Royal Norwegian Embassy and has been commissioned by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH in close collaboration with the National Vocational and Technical Training Commission (NAVTTC) as well as provincial Technical Education and Vocational Training Authorities (TEVTAs), Punjab Vocational Training Council (PVTC), Qualification Awarding Bodies (QABs)s and private sector organizations.

Document Version August, 2019 **Islamabad, Pakistan**

المومكين

يْجِيْك اينْدلرننگ گائيْد

نیشنل و دیشنل سرخیفیکیٹ لیول-3 ورژن-1, اگست-2019

تعارف

آٹو موبائل مکینک گاڑیوں کے کمپنیکل سٹم میں نقائص اوران کی مرمت کرنے کے اور پیشہ وارانہ مہارت کے ساتھ انجام دیتا ہے اس کے علاوہ گاڑیوں میں فئی خرابیاں کو درست اور کارآ مدحالت میں لانا ہے اسی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے بیشنل و کیشنل اینڈ ٹیکنیکلٹریننگ کمیشن (نیوٹیک) نے بیشنل شیفایٹ لیول 3 آٹو موبائل فئیسٹری اور اس سے وابستہ افراد کے تعاون سے تیار اور منظور کیا گیا شیمنالوجی (آٹو موبائل مکینک) کے عنوان سے ایک تربیتی کورس تشکیل دیا ہے۔ اس کورس کوآٹو موبائل انڈسٹری اور اس سے وابستہ افراد کے تعاون سے تیار اور منظور کیا گیا ہے تاکہ ٹرینی اس کورس کو کمل کرنے کے بعد اس قابل ہوجا کیں کہ وہ ایس مہارتوں کو بروئے کار لاکیں جو کہ موجودہ دور میں اس پیشہ اور انڈسٹری کی ضروریات کے عین مطابق ہوں۔

اس تدریسی وتر بیتی مواد کوآٹو موبائل انڈسٹری کے تعین کردہ پیشہ وارانہ شینڈ رز اور نصاب کے عین مطابق تیار کیا گیا ہے۔اس کے 2 ماڈیولز ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

سیندرلی و تربیتی موادآپ کواس کورس میں فراہم کردہ مہارتوں کو سکھنے کے لیے مدوفراہم کریگا اور سکھنے کے مل کوآسان بنائے گا۔ ہر ماڈیول کے آغاز میں مدرلی بنائج دیے ہیں ہوا سات کا اعادہ کرتے ہیں کہ اس ماڈیول کے اختتام پر آپ ان فنی مہارتوں کا عملی مظاہرہ کرنے کے قابل ہوجا کیں گے۔ ہر ماڈیول کے اختتام پر سوالات وجوابات اور خودکوٹیٹ کرنے کے ایک سوالنامہ دیا گیا ہے جس سے آپ خودکوٹیٹ کرپاکیں گئیزیہ آپ کوختی امتحان کی تیاری میں بھی مدفراہم کرے گا۔

فهرست

1	اليكثرونك فيول الجيكشن سسثم كي سروس	ماڈیول1
صفحةنمر	عثوان	يونث نمبر
2	الیکٹرا نک فیول انجیکشن سسٹم کے نقائص کی نشا ندی	1
14	عملی سرگری	
17	اليكثرا نك فيول الجيكشن سستم كاسروس	2
20	عملی سرگری	
23	كامن رمل ڈیزل فیول انجکیشن سسٹم کی سروں	3
24	عملی سرگری	
26	ماذ بول كاخلاصه	
27	سوالات و جوابات	
28	خود کوآ ز ما کمیں	
28	درست جوا پات	

29	سسپشن/شیرنگ سشم کی مرمت	ماڈیول2
صفحةنمبر	عنوان	يونث نمبر
30	مستنشن سنم میں پیداشدہ نقائص کی تشخیص	1
37	عملی سرگرمی	
39	مستغفن سشم کی سرول اور مرمت	2
40	عملی سرگری	
44	سٹیرنگ سٹم کی پیداشدہ نقائص کی نشاندہی	3
47	عملی سرگرمی	
51	سٹیرنگ سٹم کومرمت کرنا	4
54	عملی سرگری	
57	ما ڈیول کا خلاصہ	
58	سوالات وجوابات	
59	خود کوآ زما ئیں	
60	درست جوابات	

المومكين

يْجِيْك اينْدلرننگ گائيْد

نیشنل و دیشنل سرمیفیکیٹ لیول-3 ورژن-1،اگست-2019

ماديول-1

اليكثرانك فيول الجيكشن سستم كى سروس

(Perform Service of Electronic Fuel Injection System (EFI)

مقصد:

اس ماڈیول کا مقصدالیکٹرا تک فیول نجیکشن سٹم کے حوالے ہے مینوفیکچررمینول کے مطابق حفاظتی تدابیر پڑعمل پیرا ہوتے ہوئے متعلقہ ٹولز اینڈ ایکیو بہنٹ کی مدد ہے نقائض کی نشا ندہی کر کے سروں کرسکیں۔

تدریی تانچ (Learning Outcomes)

اس ما ڈیول کے اختیام برٹرینیز اس قابل ہوجا کیں گے کہوہ:

لرننگ يونٹ نمبر 1:

الیکٹرا نک فیول انجیکشن سٹم کے نقائص کی نشاندہی

(Diagnose Faults in Electronic Fuel Injection System)

ترریی نتائج (Learning Outcomes)

اس بونٹ کے اختتا م برٹرینیز اس قابل ہوجا کیں گے کہوہ:

🖈 انجن کینز کی مدد سے EFI سسٹم کے نقائص کی نشاند ہی کرسکیں۔

🖈 سروں مینول کےمطابق فیول پریشر گیج سے فیول پریشر کامعا ئندکرسکیں۔

🦟 سروس مینول کےمطابق ملٹی میٹر کی مدد سے دائرنگ سرکٹ اور فیول انجیکٹر کامعائنہ کرسکیں۔

مناسب ٹولز کا انتخاب کرنا (Arrange Proper Tools)


اس ارننگ یونٹ کے متعلق مندرجہ ذیل اوز ارول کوٹول باکس سے نکال کرور کنگٹیبل پرتر تیب دیں:

1-برور مینول 2-انجی کینر 3- فیول پریشر ٹیسٹر 4- ملٹی میٹر 5-سكر يوڈ رائيورسيٹ (فلپ+فليٹ)

6- كىمىينىشن پلائر 7- نوزىپلائر 8-انجىكىر پريشر ئىيىشر

اليكٹرانك فيول أنجيكفن سلم (EFI System)

پیسٹم دراصل پیٹرول انجن کا فیول سٹم ہے جس میں الیکٹرا نک طریقے سے ائیراور فیول کوکٹٹرول کیا جاتا ہے۔اس سٹم میں ہوا کوتھروٹل باڈی میں کنٹرول کیا جاتا ہے جبکہ فیول انجیکشن کے لیےالیکٹرانک انجیکٹر لگائے جاتے ہیں۔اس سٹم میں سینسر،ا کیجو ایٹر،اور ECM نجن کھیچے مقدارائیر فیول مکسیحرفراہم کرنے میں اینارول



الكِسْرانك فيول المجيكة ن سسم كے مقاصد (Purposes of EFI System)

i - فیول کنږمشن میں بہتری

ii۔زہر ملی گیسوں کے اخراج میں کمی


iii_انجن کی بہتر کارکر دگی

ای ایف آئی سطم میں فیول سیاد کی کی اقسام (Types of Fuel Supply in EFI System)

ای ایف آئی سٹم کی تین طریقوں سے فیول سلائی کی جاتی ہے جن کی تفصیل درج ذیل ہے:


1- تقرول بادی نیول انجیکشن (Throttle Body Fuel Injection)

اس سٹم میں ایک یادوانجیکٹر تھروٹل باڈی میں استعال کیے جاتے ہیں جو کہ ان ٹیک مینی فولٹہ پرائی طرح لگا ہوتا ہے جس طرح کار بوریٹر ہوتا ہے۔اس کوسٹگل پوائٹ انجیکٹن بھی کہتے ہیں ۔فقروٹل باڈی اورانجیکٹر مل کرایک الیکٹریکلی آپریٹیڈ کاربوریٹر ہناتے ہیں۔ ہرسکٹن پریہانجیکٹر تھروٹل باڈی میں فیول انجیکٹ کرتا ہے۔




2_ ڈیل پورٹ فیول آنجشن سٹم (Double Port Fuel Injection System)

اس سٹم میں اگرانجن چارسلنڈر ہوتو دوانجکیٹر زکوایک وقت میں اور باقی دوکو دوسرے ٹائم میں فیول سپلائی کیاجا تا ہے بعنی گروپ A میں انجکیٹر 31 اور گروپ B میں 4:22 انجکیٹر فیول انجکیٹ کرتے ہیں۔



3- الى بورك فيول المجيك فين (Multiport Fuel Injection)

، اسسٹم میں ہرسلنڈ رکے لیےعلیحدہ علیحہ ہانجیکڑ استعال کیا جاتا ہےاوران ٹیک پورٹ میں فیول سپرے کیا جاتا ہے۔



الى پورٹ فيول الجيكشن سستم كے پارٹس (Parts of Multiport Fuel Injection System) ملٹی پورٹ فيول الجيکشن سستم كے پارٹس

اسسلم کے پارٹس مندرجہ ذیل ہیں:

1- ائيركلينر اورد كش: بواكوصاف كرتاب اور بواك شوركوكم كرتاب.

2- ائيرفلوسينسر: ہوا كے فلوكى پيائش كرنے كے ليے لگايا جاتا ہے۔

3- تقروثل بادى : انجن مين مواكفلوكنشرول كرتى ہے-

4۔ پلینم چیپر:انجن میں داخل ہونے والی نمی کو کنٹر ول کرتا ہے اور ہوائے پریشر کو برقر اررکھتا ہے۔

5- فيول نيك: فيول ستوركرنے كے ليے لگاياجا تاہے۔

6- اليكثرك فيول يمي: فيول ثينك سے انجيكر زتك يريشر كساتھ فيول سلائي كرتا ہے۔

7- فلغر: فيول كوصاف كرتا ہے۔

8- فيول ريل: الجيكر زكوفيول مهيا كرتا --

9- الجيكر ز:ان ئيك منى فولد مين فيول سير حرت بين

10- پريشرر يگوليز: سلم ميں فيول پريشر كو برقر ارركھتا ہے۔

11- الكيرك بارنس ECU ي مختلف كميونش كي كميونكيش ك ليراستعال موتى بـ

12- الكِتْرانك كَنْرُول بِينْ الكِتْرانك كَمِينِيْسُ كُويروگرامنگ كـ ذريع كنْرول كرتاب

ای ایف آئی سب سٹر (EFI Sub Systems)

ایک ای ایف آئی سشم میں تین سب سسٹر ہوتے ہیں:

(Air Intake System) -1

(Fuel Supply System) فيول سيلاني -2

(Electronic Control System) ما الیکٹرانگ کنٹرول سٹم -3

ائیرانٹیک سٹم (Air Intake System)

اس سٹم کے Parts اوران کا کام مندرجہ ذیل ہے:

(Air Cleaner) ائیرکلینر-i

اس کے اندرایک فائبرایلیمنٹ ہوتاہے جوسٹم کوصاف ہوامہیا کرتاہے۔

(Air Flow Sensor) انٹیک ائیرٹیریچیننر

پیسٹم کی ائیرفلوکی مقدار کواورٹمیر پیرکوسینس کرے ECU کو متنال دیتا ہے۔۔

iii- تقرونل باڈی (Throttle Body)


۔ تھروٹل میں کاربوریٹر کی طرح ایک تھروٹل والوہوتا ہے ہیا کیسلیٹر پیڈل کی مدد سے آپریٹ ہوتا ہے۔ یہ ہوا کوئٹر ول کرتا ہے جوانجن میں داخل ہوتی ہے۔

iv-برڄ ڻينک (Surge Tank)

سرج ٹینک انٹیک مینی فولڈ کی پورٹس کو ہواتقسیم کرتا ہے۔

v-ان ئىك مىنى فوللە (Intake Manifold)

ان ٹیک مینی فولڈ کی پورٹس ہوا کوسلنڈ رول میں لے جاتی ہیں اس میں انجیکٹر زفٹ ہوتے ہیں۔



ایئرانٹیک کی سروں میں کسی سینسرکوسپرے یا کیمیکل سے صاف نہ کریں۔

فيولسيلاني سطم (Fuel Supply System)

فیول سیلائی سٹم کے بڑے بڑے جھے مندرجہ ذیل ہیں:

i-فيول ثينك (Fuel Tank)

اس میں فیول جمع رہتا ہے۔اس کیساتھ ایک سپلائی لائن اورایک ریٹرن لائن گلی ہوتی ہے۔

ii-فيول پيپ (Fuel Pump)

یا کیا الیکٹرک فیول پہپ ہوتا ہے۔اس میں ایک الیکٹرک موٹراورایک پمپ فٹ ہوتا ہے۔

iii-فيول فلتر (Fuel Filter)

فیول لائن کے ساتھ ایک پیپرفلٹرفٹ ہوتا ہے جس سے انجیکٹر زمیں پہنچنے سے پہلے تمام فیول فلٹر ہوجا تا ہے۔

iv-فيول ريل (Fuel Rail)


فیول ریل یاڈسٹری بیوٹریا ئپ فلٹر سے فیول حاصل کرتا ہے اور انجیکٹر زکوسپلائی کرتا ہے تمام انجیکٹر زکامن فیول ریل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔

v-انجیگرز (Injectors)

ECM ہے۔ شکنل ملنے پر بیانجن کی ان عملے پورٹس میں آٹو مائیز ڈ فیول سپر سے کرتے ہیں۔


vi-پریشرریگولیٹر (Pressure Regulator)

یر یگولیٹر فیول ریل کے آخری سرے پرفٹ ہوتا ہے۔ سیسٹم میں اتنا ہائی پریشرمہیا کرتا ہے جو کہ انجیکشن کے لئے کافی ہوتا ہے۔



الیکٹرا کک کنٹرول سٹم (Electronic Control System)

الیکٹرانک کنٹرول سٹم میں ایک الیکٹرانک کنٹرول یونٹ چند سینسرز اور دوسرے کنٹرولز ہوتے ہیں۔ سینسرزمخلف ذریعوں سے بیاپی لوکیشن کے لحاظ سے حالت کو سینس کر کے اطلاعات الیکٹرانک کنٹرول پینٹ کوجھیجے ہیں۔



EFI سسم تین بنیادی حصول پر مشتمل ہوتا ہے:

- input Sensors) اِن پُٺ سِنسِ اِن پُٺ ڈيوائس
- ii انجن کنٹرول ماڈیول/الیکٹرا نگ کنٹرول یونٹ (ECM/ECU)
 - iii ایکچوایٹر / آوٹ پُٹ ڈیوائسز (Output Devices)

input Sensor/Input Devices) اون پُٹ بینر ااِن پُٹ ڈیوائنر اِر

اِن پُٹ بینسرانجن کے مختلف بارٹس کی مختلف حالتوں کو سینس کر کے معلومات (Data)انجن کے ECU کوفراہم کرتا ہے۔

ii.ا (Engine Control Moduel/Electronic Control Unit) انشرول ما دُيول الكِيرُ الكِير

ایک انجن ECU ملی سینٹر میں ان پُٹ سینسرز ہے آنے والی بہت ہی معلومات کواپنے اندرموجود فکس ڈیٹا کے ساتھ موازند کر کے پیچے معلومات آؤٹ پُٹ سینسرز کوفراہم کرتا ہے۔

iii اینچ ایٹر / آؤٹ پٹ ڈیوائس (Actuator/Output Device)

آؤٹ پٹ ڈیوائس کوا کیچو ایٹر کا نام بھی دیا جاتا ہے جبکہ ایچو یٹر کالفظی مطلب ہے کٹمل کروانے والا۔ECU سے آنے والی سیح معلومات کوحاصل کر کے اس پڑمل بھی کرتا ہے۔

، انکی تفصیل مندرجه ذیل ہے:

اِن پُٹ بِینْر اِن پُٹ ڈیوائن (Input Sensor/Input Device)

intake Air Tempreture Sensor) اون کلیک ائیر ٹمپر پچرسینر_

پیسنروہ ہوا جوا نجن میں داخل ہورہی ہوتی ہےاس کے ٹمپر پیرکو پیائش کرتا ہے بیتقریباً ائیرفلوسینسر کا ساتھ ال کرکام کرتا ہے کیونکہ جدیدائیرفلوسینسر بنیادی طور پردوکام کرتا ہےا یک تو وہ ہوا کی مقدار کی پیائش کرتا ہےاوردوسرااس کے درجہ ترارت کو جانچتا ہے۔





ii_ماس ائيرفلوپينر (Mass Air Flow Sensor)

ییننرانجن میں سکتن سٹروک کے دوران کھینجی جانے والی ہوا کی مقدار کا تعین کرتا ہے بیائیر اِن ٹیک سٹم میں لگا ہوتا ہے۔انجن سلنڈر میں آنے والی ہوا کی پیائش کر کے معلومات/ڈیٹا کی صورت میں ECU کوفراہم کرتا ہے، پیتھروٹل باڈی سے پہلے لگا ہوتا ہے۔



iii قرونل يوزيش سينس (Throttle Position Sensor)

تھروٹل پوزیش سینسرتھروٹل باڈی میں تھروٹل کے بالکل متوازی لگا ہوتا ہے۔ بیسنسرتھروٹل کی حالت کو ووٹٹج کی صورت میں پیائش کر کے ECU کو اِن پُٹ کی شکل میں پیغام دیتا ہے۔ جس سے ECU تھروٹل کی پوریشن کے لحاظ سے انجن سلنڈر میں جانے والی ہوا کی مقدار کی جانچ کرتا ہے آیا کہ اتنی ہی تازہ ائیر انجن میں داخل ہوئی جنٹنی کہ تھروٹل کھلی ہے۔




iv – مِنْي فُولِدُ البِيهِ لِيوتُ بِرِيشْرِ بِينْر او بَكِيوم بِينْر (Manifold Absolute Pressure Sensor) مِنْ فُولِدُ البِيهِ لِيوتُ بِرِيشْر بِينْر او بَكِيوم بِينْر

پینسر انلیٹ مین فولڈ میں لگا ہوتا ہے جو کہ انجن کے سکشن سٹروک کے دوران پیدا ہونے والے ویکیوم کی پیائش کرتا ہے اوراس بینسر سے آنے والی معلومات کو ECU اوپر دیے گئے بینسر کی ریڈنگ کے ساتھ مواز نہ کروا تا ہے۔



V-ایکسلینر پیڈل پوزیش بینر (Accelerator Paddle Position Sensor)

سن . کاربوریٹریااس کے بعد آنے والی EFI گاڑیوں میں تھرول کو ڈائریکٹ ایکسلیٹر پیڈل کے ذریعے بذریعہ ایکسلیٹر کیبل کھولایا بند کیا جا تاہے جبکہ جدید EFL میں تھر ڈل کو ECU کی مدد سے آپریٹ کروایاجا تاہے۔ جیسے ہی ایکسیلیٹر کود بایاجائے توایکسلریٹر پیدل پوزیشن سیٹر پیڈل کی پوزیشن کا ڈیٹا ECU کوفراہم کرتا ہے اور پھر ECUالیکٹرا نک تھر ڈل کنٹرول (ETC) کوآپریٹ کروا تا ہے۔ جنتی ایکسیلیٹر پیڈل کی پوزیشن ہوگی اتنا ہی تھر ڈل کھل جائےگا۔




vi_vi (Cam Shaft Position Sensor) الاسترام (Cam Shaft Position Sensor)

یہ بینسر کیم شافٹ کے ساتھ لگا ہوتا ہے جو کہ کیم شافٹ کی زاویائی پوزیشن کو سنس کر کے ECU کو اِن پُٹ کی صورت میں معلومات فراہم کرتا ہے ان معلومات سے والوز کی حالتوں کا پتا چاتا رہتا ہے کہ کونسا والوکس حالت میں ہے اس ڈیٹا کی مددسے فیول کی انجیکشن ٹائمنگ اورا کنیشن سسٹم کوکنٹرول کیا جاتا ہے۔



(Crank Shaft Position Sensor) انگ پوزیش پوزیش پیزر -vii

بیسنر بھی کیم شاف پوزیش بینسر کی طرح کام کرتا ہے جو کہ کریک شاف کی روٹری موٹن کوڈ گریوں میں ماپتاہے جس سے تمام پسٹوں کی پوزیشنوں کا پیۃ چاتا ہے کہ کونسا پسٹن TDC پر ہےاورکونساBDC پر۔اس بینسر کی معلومات کی مددسے فیول انجیکشن کا ٹائم پیریڈ کنٹرول کیا جاتا ہے۔



(Engine Coolant Tempreture Sensor) انجن کولینٹ ٹمپر پیرسینر –viii

يرينسرانجن كے كولنگ مسٹم ميں لگا ہوتا ہے اورانجن كولين كئيريچ كوسينس كرتا ہے۔اس سے مندرجہ ذیل كام سرانجام ہوتے ہيں:

- i) آئیڈلنگ سپیڈیا RPM کوکنٹرول کیاجا تاہے۔
 - ii) فیول انجیکشن کا دورانیکنٹرول کیاجا تاہے۔
 - iii) اگنیشن ٹائمنگ کوکنٹرول کیاجا تاہے۔

تا کہ ٹھنڈ اانجن بہتر مہیجین سرانجام دے سکےاور جلد سے جلدانجن ورکنگ ٹمپریچر پر آ جائے۔



آئسیجن سنسر 300°رپرکام کرتاہے۔

(Oxygen Sensor) آکسیجن پینر ix

یر بینمرا بگزاسٹ سٹم میں لگا ہوتا ہے جو کہ ایگزاسٹ گیسیسز میں موجود آسیجن کی مقدار کا پیۃ رکھتا ہے۔جس سے اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ انجن سلنڈرز میں جلنے والاائیر فیول کمیچر کس طرح کا ہے اور کمہیچن کس صدتک مکمل ہوپایا ہے۔اگرا بگزاسٹ میں آسیجن کی مقدارزیادہ ہوگی تو یہ اس بات کی نشاندہ می کرتا ہے کہ ائیر فیول کمیچر لین (Rich) ہے۔ بیتمام معلومات ECU تک پہنچانے پر فیول انجیکشن ٹائمنگ اور مقدار کو کم کیا جاتا ہے۔جس سے فیول کی کھیت کم ہوتی ہے اور ماحولیاتی آلودگی پر بھی اسکا گہرا اثر نہیں بڑتا۔




(Vehicle Speed Sensor) دوبیکل سپیڈسینر_x

یہ پینسرگاڑی کی اصل سپیڈ کا پیتہ لگا تا ہے جس سپیڈ ہے وہ روڈ کے اوپر دوڑ رہی ہوتی ہے اس سے انجن کی آئیڈ لنگ سپیڈ ، ایکسلریشن اورڈی ایکسلریشن کے دوران ائیر فیول ریشو کی ایڈ جسٹ میں مدولتی ہے کیکن جدید گاڑیوں میں مدمعلومات A.B.S سے حاصل ہوتی ہے۔




ان سینرز کی مدد سے انجن پرآنے والے ایکسٹر الوڈ کی پیچان کرے ECU کو معلومات فراہم کرتا ہے۔ بیلوڈ دوقتم کے ہوتے ہیں ایک جب ائیر کنڈیشنر آن کیا جائے یا ہیڈلائیٹ آن ہوان دونوں صورتوں میں انجن پرا میسٹر الوڈ آتا ہے توجب ان بینرز کی مدد سے ڈیٹا DCU کو پینچایا جاتا ہے تو وہ اگنیشن ٹائمنگ، آئیڈلنگ، سپیڈکٹرول، ائیر فیول ریشواور فیول کٹ آف وغیرہ کے فنکشن کو بہتر بناتا ہے۔



xii دالیکٹرا کک کنٹرول یونٹ اانجی کنٹرول ماڈیول (Electronic Control Unit/ Electronic Control Module)

انجن ECU آن بورڈ ڈائیکناسٹک (OBD) فنکشن کا حامی ہوتا ہے جو کہ ہروقت انجن کی ان پٹ ڈیوائسز سے سننز لے کرتمام معلومات کواپنے اندر پہلے سے موجود معلومات (Fixed Data) کے ساتھ موازنہ کرواتا ہے اور پھر حاصل شدہ رزلٹ کے مطابق متعلقہ آوٹ پٹ ڈیوائس/ ایکچو ایٹر کو ووٹٹ کی صورت بیں سکنل فراہم کرتا ہے اوراس ڈیوائس سے متعلقہ کا م بھی کرواتا ہے۔




3- المجوايرز ا آوَت بُك دُلِيالُس (Actuator/Output Devices)

ا کی وایر زECM سے میکنزریسیو (Receive) کر کے عمل کرتے ہیں تفصیل درج ذیل ہے:

i-الْيَكْرُاكِ فِيولَ أَجْمِكُ فِن (Electronic Fuel Injection)

فیول نجیکشن EFI سٹم میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہی وہ فنکشن ہے جس کو ECU کی مدد سے انجن کی ضرورت کے مطابق فیول کی مقدار کوکٹرول کیا جاتا کہ فیول کنزمشن (Consumption) کوکٹرول کر کے زیادہ مائیلج حاصل کیے جاسکیں۔ECU وہیکل کی مختلف سپیڈ کی حالتوں کے لحاظ سے فیول کی صححح مقدار اور انجکٹر زکے کھلنے کا دورانیہا پڈجسٹ کرتا ہے۔



ii-اسٹارٹنگ کنٹرول (Starting Control)

جب انجن ECU کواٹارٹنگ سکنل ملتا ہے چھروہاں سے اس بات کا تعین کرتا ہے کہ انجن ٹھنڈا ہے اوراس وقت اسے رچ مکسچر کی ضرورت ہے پھرا نٹیک ائیر کنٹرول والو(IAC) انجن کوانجن آئیڈ لنگ اورانجن ٹمپر پچر کے مطابق ہوافرا ہم کرتا ہے۔

iii-وارم اي كنثرول (Warm Up Control)

پھر جیسے ہی انجن آپریٹنگ ٹمپر پچ پر پنچتا ہے تو پھر انٹیک ائیر کنٹرول والو (IAC) میں سے ہوا کی مقدار بڑھنا شروع ہوجاتی ہے۔مطلب کہ ائیر فیول کمسچر رہے سے لین ہونا شروع ہوجا تاہے۔

iv القِدَّ آ کَيَّا لَيْشُ نُسْمُ (Electronic Fuel Injection Ignition System)

اس کی تفصیل ریپیئر اگنیشن سسٹم ماڈیول میں دی گئی ہے۔

خلاصہ (Summary)

آپ اِن پُٹ سینسرز،الیکٹرانگ کنٹرول یونٹ (ECU)اورا بکچھ ایٹرزی کلمل تفصیل پڑھ چکے ہیں اس طرح سے یہ تینوں اسسیر زآپس میں ملکرا نجن کوآپریٹ یا پنج کررہے ہوتے ہیں اس کوانجن مینجنٹ کا نام دیا جا تا ہے اس منجمٹ میں جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ ECU میں ریکارڈ ہوتار ہتا ہے۔اگر کسی قتم کا کوئی فالٹ آ جائے تو پھرانجن کے فیل سیف فنکشن کے تحت مال فنکشن انڈیکیٹر لیپ (MIL) آن ہوجا تا ہے۔

اضافی مستمر ااضافی فنکشن:

جدید EFI گاڑیوں میں کچھاضا فی سے جھی لگائے گئے ہیں جن کا مقصد فیول کنزمشن اور ماحولیاتی آلودگی کو کم سے کم کرنا ہے۔ جن میں سے کچھ کی فہرست درج مل ہے:

ا۔ا گیزاسٹ ایڈ ایمیشن کنٹرول سٹم (Exhaust and Emission Control System)


الیاسٹم جس کے ذریعے انگیزاسٹ گیس کی شکل میں نکلنے والی خطرناک گیسوں کوختم ، تبدیل میا کم کرنا شامل ہے جو کہانسانی صحت کے لئے خطرہ اور ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتی ہیں۔ایمیشن گیسیں بنیادی طور پرتین طرح کی ہوتی ہیں:

i – کاربن مونوآ کسائنڈ (CO)

ii مائیڈروکار بن (HC)

iii-نائيٹروجن آکسائيڈ ز

EFI گاڑی کاانجن اشارٹ کرتے وفت ا^{یکسیلی}ٹر پیڈل ہرگزند دبائیں۔



کیٹلائٹک کنورٹر کو بھی بھی یانی کے

ان گیسوں کو کم کرنے کیلئے گاڑی کے ایگزاسٹ سٹم میں کیٹلانجک کنورٹرلگائے جاتے ہیں۔


(Catalytic Convertor) کیٹلانگک کنورٹر


گزررہی ہوتی ہیں اس سرا مک مٹیریل کے کیمیائی نام مونولیتھیک (Monolithic)اورا ملومینا (Aluminia) ہیں۔اسکے علاوہ اس سے ائیر فیول مکیچر میں بھی کافی مدد ملتی ہی کیونکدا گیزاسٹ گیسوں میں اگرمفزصحت گیسیں زیادہ ہوں گی توان میں آنسیجن کی مقدار کم ہوجاتی ہے جس کوآنسیجن سینرسینس کر کے انجن ECU کومعلومات فراہم كرناشروع كرديتا باور پيرفيول انجيكشن واليم كوكم كردياجا تاب -كنورشرمندرجه ذيل تين كام سرانجام ديتاب:

i - نائٹر وجن آ کسائیڈ کو نائٹر وجن اور آئسیجن میں تبدیل کرتا ہے۔

ii - کاربن مونوآ کسائیڈ کوکاربن ڈائی آ کسائیڈ میں تبدیل کرتا ہے۔

iii۔ان جلے ہائیڈروکار بن کوکار بن ڈائی آ کسائیڈاور پانی میں تبدیل کرتا ہے۔






ii_فيول اوويپوريشن ايمييشن كنفرول سستم ايرج كنفرول سستم

EVAP سٹم فیول ٹینک میں بننے والے بخارات کو چارکول کنستر میں لے جاتا ہےاور پھر چارکول کنستر میں تازہ ہوااس میں داخل ہوکرائیر فیول مکیچر کی صورت میں انجن کو بھیج دیا جاتا ہے جیسے ہی فیول ٹینک میں بننے والے بخارات کا ہریشر بڑھتا ہے تو جارکول کا چیک والو "1" کھل جاتا ہے جارکول ان بخارات کواپنے اندرجذ بسکر کے پھران کوفلٹر بھی کرتا ہے۔ جبکہ کنستر کے پنچے تاز ہائیر داخل ہونے کاراستہ ہوتا ہے۔ جہاں سے ہوااس میں داخل ہو کرمکیجر چیک والو"2" کھلنے کی صورت میں تھر وٹل کی طرف جاتی ہے۔ تھرول باڈی کے ساتھ لگے ہوئے برج پورٹ (Purge Port) سے پہلے برج والولگا ہوتا ہے جس کے تھلنے کی صورت میں ہی یہ بخارات انجن سلنڈر میں داخل ہوتے ہیں اس والوکو ECU آپریٹ کروا تاہے۔

بهترين فيول ايوريح كيلية بههى بهى



الجي الجيار (Engine Scanner)

ایک بینڈ کیری (لیپٹاپ یا کمپیوٹر کی مانند) ہوتا ہے جس کے اندر مخصوص کمپنی کے تمام ماڈلز کے سافٹ وئیر انسٹال ہوتے ہیں اور انکو ہر سال کمپنی کی تصریحات کے انجن کینرسے سٹم سے DTC مطابق اب گریڈ کروانا پڑتا ہے انجن بکینر کے ساتھ ایک ڈائیکنا شک لوکیٹر کیبل (DLC) بھی ہوتی ہے ۔ انجن کے اندریدا ہونے والی خرابی کو جاننے کیلئے DLC کو ڈائیکنا شک کنکیٹر کے ساتھ آنگیج کیا جاتا ہے جبکہ کنکیٹر گاڑی کی ڈرائیور سائیڈ اورڈیش بورڈ کے نیچے لگا ہوتا ہے۔ (آبکل جدیدکینیز العالم کا وراڈیوائس اوراڈاپٹر کے ذریعے اٹیج ہوجاتے ہیں ان کے ساتھ DLC لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی) انجن ٹیسٹر کی مدد سے گاڑی کے ماڈل کوسرچ کیا جاتا ہے جس سے بیٹیسٹراس گاڑی کے ECUL OBD میں موجود تمام ڈیٹا کواپنے اندرٹرانسفر کر کے ہمارے سامنے ڈسپلے کی شکل میں لاتا ہے۔ ڈیٹاٹربل کوڈ کی معلومات حاصل کرنے کیلئے DTC کا آپشن یریس کرنے سے انجن کے اندر پیداشدہ خرابی کے تمام کوڈ زیشمول اس وقت انجن کے اندر چلنے والاتمام ڈیٹا ہمارے سامنے آ جا تا ہے جس سے اس بات کا پیۃ چلتا ہے کہ انجن کے EFI سٹم میں کونبی خرابی ہے پھڑلینیشن اس متعلقہ جھے کو کھول کراسکی ہمروس، رپیئر نگ، ایڈجسٹمنٹ یا تبدیل کرتا ہے۔اس خرابی کودور کرنے کے بعداس سٹم میں پیدا ہونے والے فالٹ کوانجی سکینری مدد سے اریز ، ریموویا پھرریفریش کیاجا تا ہے۔جس سے ECU میں خرابی کی دجہ سے جوفیل سیف فنکشن آن ہوا تھاوہ آف موڈ میں چلا جا تا ہےاور پھرسے انجن ECU پر ایر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔


انجن بکینر کی مدد سے سٹارٹ انجن کالا ئیوڈیٹا بھی چیک کیا جا تا ہے اور سٹم کی رئی سٹینگ (Resetting) بھی کی جاتی ہے مخصوص حد تک ایکٹیوٹیسٹ (Active Test) بھی کیا جاتاہے۔

Resett کرنے Reset کرنے سے پہلےانجن بندکرلیں صرف سوئج آن رکھیں۔

فيلسيف فنكشن (Fail Safe Function)

اگر ECU کو ان پُٹ بینسر سے سکنل آنا بند ہوجا ئیں تو بیفنکشن انجن کو بند ہونے سے بچائے رکھتا ہے اور انجن اپنی اصلی حالت میں چلتار ہتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میہ فککشن کھیں ہورڈ پر مال فنکشن انڈ کیٹیٹر لیپ (MIL) آن کر دیتا ہے بیاس بات کی نشان دہی کرتی ہے کہ انجن میں کسی قتم کی کوئی خرابی پیدا ہوگئی ہے اور اسے جلد سے کہ کہ کر وایا جائے ۔ ڈائیگنا سٹک کمنیکٹر کے ساتھ انجن سکینٹر کی ساتھ انجن سکینٹر کے ساتھ انجن سکینٹر کے ساتھ انجن سکینٹر کیا جائے مال فنکشن انڈیکیٹر لیپ (MIL) آن رہتی ہے۔

MIL آن ہونے کی صورت میں بیٹری کا نیکیٹی ٹرمینل ہر گزنہ اتاریں بلکتکینز سے MIL آن ہونے DTC سکین کریں۔



الجن مینجنث (Engine Management)

EFI میں انجن ECU بنیادی طور پر آن بورڈ ڈائیگنا شک (OBD) فنکشن کا حال ہوتا ہے اگر اسٹم میں کسی قتم کی خرابی کی دجہ سے مگنل ملنا بند ہوجا ئیں تو یہ اس EFI خرابی کا ڈیٹا ہے اندرسٹور کر لیتا ہے اور کیمپینیشن لائٹ بورڈ میں مال فنکشن انڈیکیٹر لیپ (MIL) کو آن کر دیتا ہے۔ جو ڈیٹا OBD میں محفوظ ہوتا ہے وہ ایک کوڈکی شکل میں ہوتا ہے اس کو DTC ڈیٹا سٹک ٹربل کوڈ کہتے ہیں۔ جب تک اس میں ہوتا ہے اس کو DTC جب کے جاسکتے ہیں۔ جب تک اس فالٹ کو دورکر کے انجی کینز کی مدد ہے DTC کوریز (Erase) یا کلیئر نہ کیا جائے مال فنکشن انڈیکیٹر لیپ (MIL) آن رہتی ہے۔

ىرىكىتىك نمبر 1.1:

(Connect Engine Scanner and Diagnose Faults)

انجى كينركى مدد سے نقائص كى نشاند ہى كرنا

ٹولز:

ڈائیگناسٹکسکینر،سروس مینول۔

سامان:

گاڑی جس میں البیٹرانک فیول انجیکشن سٹم لگاہوا ہو۔

ترتيب مل:

- 1- گاڑی کوہموار جگہ پر کھڑا کریں اورانجن بند کردیں۔
- 2- ۋائىگناسنىكىتىنركىكىكىركوگارى كەۋىئالنىكىكىكر (DLC) سىنسلىكىرىن-
 - 3- گاڑی کوشارٹ کریں اور ڈائیگناسٹک سکینرکوآن کریں۔
 - 4- سكينركوشارك مينوسكين كيليشارك كرين
 - 5- گاڑی کی کلاس، ماڈل،میک وغیرہ انفار میشن سلیکٹ کریں۔

```
6- انجن کی آپشن سلیک کریں۔
```

احتياطين:

پر یکٹیکل نمبر 1.2:

اى ايف آئى سلم كائيران فيك اورفيول سلم مين استعال بون والي يرزول كى شاخت

(Identify Parts of EFI Air Intake System and Fuel System)

ٹولز:

ٹول کٹ ہلٹی میٹر ،ٹیسٹ لیمپ اورسکینروغیرہ۔

سامان:

گاڑی جس میں ای ایف آئی سٹم فٹ ہو، گاڑی کی مینول ،ای ایف آئی سٹم کی سرکٹ ڈایا گرام ٹیبل ،انسولیشن ٹیپ ،وائر اورصفائی والا کپڑ اوغیرہ۔

ترتيب عمل:

- اى ايف آئى سىتىم كى مىنول كابغور مطالعه كريں **-**
- 2- سشم کی مکمل ڈایا گرام کوٹریس کر کے اچھی طرح ذبن شین کرلیں۔
- 3- گاڑی کا بونٹ کوراٹھائیں اور مندرجہ ذیل حصوں پرزوں کی شناخت کریں۔
 - 4- ائرکلینز کی لوکیشن کو چیک کریں اور اس کی اچھی طرح شاخت کریں۔
 - 5- ائرفلوسینسر کی ڈایا گرام کے مطابق پہچان کریں۔
- 6- تھروٹل باڈی کی لوکیشن کو چیک کریں اوراس کی اچھی طرح شناخت کریں۔
- 7- سرج ٹینک کی لوکیشن کو چیک کریں اوراس کی اچھی طرح شناخت کریں۔
- 8- ان ٹیک مینی فولڈ کی لوکیشن کو چیک کریں اور اس کی اچھی طرح شناخت کریں۔
 - 9- فيول فلٹر كى يېچان كريں اوراس كى فٹنگ كى جگه كود يكھيں۔
 - 10- فیول پہپ کوآن کر کے چیک کریں۔
 - 11- فيول ٹينک کي لوکيشن اور فٹنگ کوديکھيں۔
 - 12- بریشرریگولیٹر کی لوکیشن کو چیک کریں اوراس کی اچھی طرح شناخت کریں۔

احتياطيس:

- i گاڑی کے مینول کا ضرور مطالعہ کریں اور پھر گاڑی پر کا م کریں۔
- ii ہر پرزے کافئشن چیک کرنے سے پہلے اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں۔
 - iii اگرکوئی بھی پرزہ کھول کر چیک کرنا ہوتو پہلے سٹم کوآف کریں۔
 - iv جاب کے مطابق ٹولز استعال کریں۔

```
ىرىكىلىكى ئىبر2:
```

فیول پریشر گیرکی مدد سے فیول پہپکا پریشر چیک کرنا (Check Fuel Pressure with Fuel Pressure Gauge)

فيول بريشر گيج ،فليٹ ،فليس سکر پوڈرا ئيور۔

گاڑی،خالیٹرے،کاٹن ویسٹ۔

ترتيب عمل:

- فيول ريل سےانليٹ پائپ اتاريں۔ _1
- فیول پریشر گیج کوفیول ریل اور پائپ کے درمیان لگائیں۔
- ا نجن سٹارٹ کرکے فیول پریشر چیک کر کے سروس مینول میں دی گئی کمٹ سے موازنہ کریں۔
 - فيول يج عليجده كرلين اوريائب واپس لگاديں۔
 - انجن سٹارٹ کر کے لیے چیک کرلیں۔ **-**5

احتياطيس:

- فیول پائپاتارنے سے پہلے اگنیشن سوئے آف کرلیں۔ _i
- فیول پائپ احتیاط سے اتاریں اور لگائیں۔ فٹنگ کے بعد تسلی کرلیں کہ کہیں ہے معمولی تو کیجے بھی نہ ہو۔

ىرىكىيىل نمېر 3:

ملی میٹر کی مددے وائر نگ سرکٹ اور انجیکٹر زکوچنک کرنا (Check Wiring Circuit and Injectors with Multi Meter)

ٹولز:

ڻول کٺ ملڻي ميٹر،ڻييٺ ليمپ،سکر پوڏ رائيور،سپينر سيٺ۔

سامان:

گاڑی جس میں ای ایف آئی سٹم فٹ ہو، سروں مینول، ای ایف آئی سٹم کی سرکٹ ڈایا گرام، انسولیشن ٹیپ، وائر اورصفائی والا کپڑ اوغیرہ۔

ترتيب عمل:

- ای ایف آئی سٹم کے مینول کا بغور مطالعہ کریں۔ _1
- سٹم کی مکمل ڈایا گرام کوٹریس کر کے اچھی طرح ذہن نثین کرلیں۔ _2
 - کنٹرول یونٹ،انجیکٹر اورسینسرز سےملٹی بن کنیکٹر زکھولیں۔ _3
- ملٹی میٹر سے ملیحدہ علیحدہ وائرز کے درمیان رسٹینس جیک کریں۔ _4
- ملٹی میٹر سے انجکیٹر وائرنگ اور انجکیٹر کی رزشٹینس سروس مینول کےمطابق چیک کریں۔ **-**5
 - کنٹرول یونٹ،انجکیٹر اورسینسرز کے ملٹی بین کنکیٹر زدوبارہ لگادیں۔ -6

احتياطين:

- سروس مینول کی مدایات پرمل کریں۔ _i
 - وائرً نگ اور ہارنس کوخشک رکھیں ۔
- کسی بھی کمیونینٹ کوڈائر یکٹ بیٹری سے کرنٹ نہ دیں۔ ⊸iii
 - تمام کنیکٹر زکواچھی طرح لگائیں۔ ~iv
- کوئی بھی کنکشن کھو لنے سے پہلے اگنیشن سوئچ کوآف کریں۔

لرنگ يونث نمبر 2:

اليكثرا نك فيول المجيكشن سستم كي سروس

(Service of EFI System)

ترریی نتانج (Learning Outcomes)

اس یونٹ کے اختتام پرٹرینیز اس قابل ہوجا کیں گے کہوہ:

1- سروس مینول کےمطابق خراب فیول فلٹر، فیول پیپ شنیر، فیول پمپ اور فیول ٹینک تبدیل کرسکیں۔

2۔ سروں مینول کے مطابق فیول پریشر گیج سے فیول پریشر کامعائنہ کرسکیں۔

3- سروس مینول کے مطابق بوقت ضرورت فیول انجیکر صاف یا تبدیل کرسکیں۔

مناسب ٹولز کا انتخاب کرنا (Arrange Proper Tools)

اس لرننگ یونٹ کے متعلق مندرجہ ذیل اوز ارول کوٹول بائس سے نکال کرور کنگٹیبل برتر تیب دیں:

2-انجيين 3-فيول پريشر ئيسٹر 4-ملٹي ميشر 5-سکر پوڈرائيورسيٹ (فلب+فليٹ)

1-سروس مینول 2-انجن کینر

8 - سپيزسيٺ 9- انجيکڙر پريشرڻيسڙ

6- كمبينيشن يلائر 7- نوزيلائر

روسنگ انجن کنٹرول مسٹمز (Servicing Engine Control Systems)

یہاں سروس کے متعلق کچھ معلومات فراہم کی جائیں گی کیکن کسی قسم کی ایڈجسٹمنٹ کرنے یا نقص تلاش کرنے کے لیےٹسٹ ایکو پہنٹ اور ورکشاپ مینول ضروری میں آٹو مینک ٹیسٹ کی سہولت میسر ہے جس سے کنٹرول یونٹ اور بینسرز کو چیک کیا جاسکتا ہے۔ تاہم نقصان سے بیخے اور سیج طریقے سے نقائص تلاش کرنے کے لیےضروری ہے کمینو فیکچرر کی مینول میں دی گئی ہوایات بیٹمل کیا جائے۔

سروس میں احتیاطی تدابیر (Service Precautions)

الیےانجنوں پرکام کرتے وقت جن میںالیکٹرا نک کنٹرول سٹم ہومندرجہ ذیل احتیاطی تد اہیراختیار کرنی چاہیے:

الیکٹریکل (Electrical)

1۔ ہمیشہ گاڑی میں پاورسورس کے لیے 12 وولٹ کی بیٹری استعال کریں ایسی بیٹریاں کبھی نہ لگائیں جوووٹ کے کوہائی کر دیں۔

2۔ جب انجن چل رہا ہوتو کبھی بیٹری کی تاروں کونہ کھولیں۔

3 الكيشرا ئك كمپونين سے تارين كھو لئے سے پہلے النيشن سوئج كوآف كريں اور بيشرى كى ارتھ كيبل كوا تارديں۔

4۔ الیکٹرا نک کنٹرول یونٹ کے ککشن محفوظ ہونے چاہیے۔کنگز زاچھی طرح سے ساکٹوں میں دبائیں۔ کمرورکنکشن سے انتہائی ہائی وولیٹج سرح پیدا ہوتی ہے جو سیمی کنڈ کٹر ڈیوائسز زکونقصان پہنچا سکتی ہے۔

5۔ کنٹرول یونٹ کی ہارنس (وائرنگ) دوسری ساتھ والی ہارنس سے علیحدہ ہونی چاہیے تا کہ کراس سکنل نہ ہو۔

6۔ پاورٹرانزسٹر کی وائرنگ ہائی ٹینشن لیڈز سے دور ہونی چاہیے۔

7۔ کنٹرول یونٹ اوروائر نگ ہمیشہ خشک رکھنی چاہیے۔

8۔ کمپونیٹس کوڈائر میٹ 12 وولٹ سپلائی نہ دیں۔ بہت سے کامول میں ٹمیٹ کرنے کے لیے صرف منظور شدہ میٹر ہی استعمال کرنے چاہیے۔ پچھٹیسٹوں میں ڈیجیٹل میٹرز کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔

9۔ بیٹری چار جرکولگانے سے پہلے بیٹری سےٹرمینل اور بیٹری کیپ کھول دیں۔

10 ۔ بیٹری جمپر لیڈز کے ساتھ احتیاط کریں۔ اسطرح وولیج کی اہر پیدا ہو علی ہے جوالیکٹرا تک کمپوٹیٹس کو نقصان دے علی ہے۔

ائیرسٹم (Air System)

1- ائیران ٹیک سٹم کے کسی بھی جھے میں ائیرلیک نہ ہو کیونکہ بیائیر فیول کمپچر کودرہم برہم کردے گی۔

2۔ نقصان سے بیخے کے لیے ماس ائیر فلوسینسر کوا حتیاط سے کھولیس اسے نہ چوٹ لگا نمیں اور نہ گرا نمیں۔

3۔ مینول میں بتائے گئے طریقے کے علاوہ ائیر بینسر کو کھولنے کی کوشش نہ کریں۔

4۔ ماں ائیرفلوپنسریاMAPسینرکوکسیکلینگ سپرے سے صاف نہ کریں۔

فيول سلم (Fuel System)

- 1۔ جب تک فیول ٹینک میں پڑول نہ ہوفیول پیپ کوآ پریٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پیٹرول ہی فیول پیپ کولبر کیٹ کرتا ہے، پیٹرول نہ ہونے کی صورت میں فیول پیپ جل جائے گا۔
 - 2۔ فیول کی سے بیخے کے لیے تمام کنکشن ٹائیٹ ہونے چاہیے۔
 - 3۔ نقصان سے بچنے کے لیے فیول انجیکٹر زیر کام کرتے وقت بہت احتیاط کرنی چاہیے۔
 - 4- انجيكر زيرد ائريك بيرى ووليج ندديئ جائيں۔

(General) جزل

- 1۔ انجن بند کرنے سے پہلے اسکی سپیڈنہ بڑھائیں۔
- 2۔ انجن ٹارٹ کرنے سے پہلے ایکسلیٹر پیڈل کود بانے کی ضرورت نہیں۔
- 3۔ انجن شارٹ کرنے سے پہلے مینیشن لائٹ بورڈ کی تمام لائٹس اور گیز چیک کرلیں۔

(Locating Basic Faults) لوكينْنُك ببيك فالنس

جب انجن کے نقائص معلوم کرنے ہوں توابتدا سے شروع کرنا چاہیے۔ کیونکدانجن کے ساتھ الیکٹرا نک کنٹرول سٹم لگا ہوا ہے اس لیے بیے خیال انہیں کرنا چاہیے کہ فلال جگرنا تھیں ہوتا ہے، اسکی آئیڈ لنگ میں RPMاپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، اسکی سپیڈ صحح نہیں ہے یا ایکسیریشن کمزور ہے تو اسکی چیکنگ مندرجہ ذیل طریقے سے شروع کریں:

1-ياورسيلائی (Power Supply)

بیری کے والٹے چیک کریں، بیری ٹرمینل، فیوز کیبل لنک اور فیوز بائس چیک کریں۔

2-اڈی ارتھ (Body Earth)

كمزور، زىگ آلوداور ڈھيلئنشن چيك كريں جن سے سركٹ ميں رزشنس بڑھ كتى ہے اوراس سے ووث كا نقصان ہوتا ہے۔

3- فيول سپلائي (Fuel Supply)

فيول لائنز ، فيول پهپ اورانجيكر زكوچيك كريں۔

4-اکنیشن سنم (Ignition System)

سپارک ملیگ،اکنیشن کواکل،کیبلز،ڈسٹری بیوٹراور کنکشن چیک کریں۔

5-ايميش كنثرول سنم (Emission Control)

كريك كيس وينٹى ليشن اوراى جى آرسىٹم چيك كريں اورويكيوم فيج چيك كريں۔

6-اكنيفن ٹائمنگ اورآ ئيڈل پييڈ (Ignition Timing and Idle Speed)

ا گنیشن ٹائمنگ اورآئیڈ ل سپیڈ چیک کریں۔


7- کنیکرز (Connectors)

ا کیا ایف آئی سٹیم میں اکثر نقائص کنکشن کے کمز وریاز نگ آلود ہونے سے پڑتے ہیں تمام کنکشن چیک کریں کہ وہ اچھی طرح مضبوط ہیں۔

رابلم (Starting Problem) شارٹنگ پراہلم


- 1۔ اگنیشن کواکل ہے آؤٹ ہونے والے ہائی وولیج اور سپارک بلگ پر آنے والا کرنٹ چیک کریں۔اپنے ہاتھوں کوسارے اگنیشن سسٹم کے حصوں سے دور رکھیں کیونکہ ہائی وولیج خطرناک ہوسکتے ہیں۔
- 2۔ الیکٹرک فیول پہپ کافیول پریشر چیک کریں فیول ریٹرن لائنز چیک کریں۔ فیول لائنز کھولتے وفت احتیاط کریں کیونکدان میں پریشر ہوتا ہے خواہ انجن شارٹ ہویا بند ہو۔

عموماً باڈی ارتھ لوز ہونے یا اس کوزنگ گئنے کی وجہ سے پورا سٹم پرار کا منہیں کرتا۔



3_انجيكرز (Injectors)

عام طور پرانجیکٹر زکوعلیحدہ ایک ایک کر کے چیک کیاجا تا ہے کہانجن پراسکااٹر کیاپڑتا ہے۔اگرایک انجیکٹر خراب ہےتواسکوانجن سےعلیحدہ کر کے فیول انجیکٹر ٹیسٹر پر چیک کیاجا سکتا ہے۔تاہم جب انجیکٹر کھولیں تو تمام انجیکٹر زئیٹ اورکلین کرلیں۔



(Check the Harness and Sensor) 4-4

، کنٹرول یونٹ سے ملٹی پن کنکیٹر کوکھول کر ہارنس چیک کی جاستی ہے ایک ملٹی میٹر کی مدوسے ریڈنگ کا متعلقہ سینسر کی مقررہ رزسٹینس سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ ایک کنٹی نیوٹی ٹسیٹ سینسر کے آخری سرے کی وائرنگ اور کنٹرول یونٹ پرملٹی پن کنکیٹر کی وائرنگ ہارنس کے آخری سرے تک کیا جاسکتا ہے۔

(Check Control Unit) 5- کنٹرول یونٹ کا چیک کرنا

اگر بینسر، دائر نگ اور کنکیٹر زکاچیک تسلی بخش نہ ہوتو کنٹرول یونٹ خراب ہوسکتا ہے۔اس کو سکینر کی مددسے چیک کیاجا سکتا ہے۔

(Testing Equipment) میسٹنگ ایکو پہنٹ

صرف گاڑی تیار کرنے والے ادارے کے منظور شدہ ایکو پہنٹ کوای ایف آئی اور اسکے ساتھ لگی ہوئی دوسری چیزوں کو چیک کرنے کے لیے استعال کرنا چاہیے۔ بہت می گاڑیوں میں مخصوص قسم کا ایکو پہنٹ لگایا گیا ہے جوایک خاص رخ کی گاڑیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے ۔ سیجے چیک کرنے کے لیے مناسب ورکشاپ مینول کا استعال کرنا ضروری ہے۔ ٹمیٹ پروییجرز بڑے پیچیدہ ہیں اور مینول کے صفحات پران کی تفصیل دی گئی ہے۔

ہارنس اور مینسر چیک کرنے کیلئے مجھی بھی کسی تارکو باڈی کے ساتھ ارتھ نہ کریں بلکہ 12 وولٹ ٹیسٹراستعال کریں۔

ۇيچىتل كوۋرىپەر (Digital Code Reader OBD II)

شکل میں ایک ڈیجیٹل کوڈریڈردکھایا گیا ہے۔اگرسٹم میں کوئی نقص بڑتا ہے تو کوڈریڈر کے ذریعے ایک کوڈنمبرڈسپلے ہوتا ہے۔اس کوڈ کوسروں مینول کے مطابق متعلقہ سنسرکوچیک کیا جاسکتا ہے۔

ڈ بیمیٹل کوڈریڈر پرآنے والے DTC کی تفصیل دیکھنے کیلئے Google سرچ کر سکتے ہیں۔



ملثی میٹر (Multimeter)

ملٹی میٹرسرکٹ چیک کرنے کے لیے استعال ہوتا ہے اس کی مدد سے وولٹ ،ایمپیئر اوراوہم چیک کیے جاتے ہیں۔وولٹ میٹر استعال کرنے سے پہلے کمل یقین کرنا چاہیے کہ بیہ بالکل ٹھیک ہے اور جس سٹم کے لیے استعال ہوتا ہے اس کے لیے محفوظ ہے اور ریبھی یقین کریں کدورکشاپ مینول کے مطابق یہ بالکل صحیح استعال ہوگا۔

(Test Lamp) ئىيىكلىپ

۔ پیلقین کریں کہ ہمیشہ کم پاور کے ٹیسٹ لیمپ استعمال کیے جائیں۔ایساایل ای ڈیٹمیٹ لیمپ جس کی رزشٹینس بہت زیادہ ہوعام طور پراستعمال کیا جاتا ہے۔ **پریکٹیکل نمبر 1**:

(Replace Fuel Tank, Fuel Filter and Fuel Pump Stainer)

فيول نينك، فيول فلٹراور فيول پيپ شنير تبديل كرنا

ڻولز:

انجن كينز ملخي ميثر كمبينيشن سپيز سيٺ،سا كٺ سيٺ، فليٺ، فليس سكريوڙ رائيور۔

سامان:

گاڑی، خالی ٹرے، کاٹن ویسٹ۔

ترتيب عمل:

- 1۔ بیٹری کانیکیٹوٹر مینل اتاردیں۔
- 2۔ فیول پمپ کنکیٹرا تارکر پمپ کورے بولٹ کھول دیں۔
 - 3۔ فیول پہپاور فیول کیج ٹینک سے باہر نکالیں۔
 - 4۔ فیول ٹینک کوخالی کریں۔
- 5۔ فیول ٹینک کے ماؤ نٹنگ بولٹ صاف کر کے کھولیں۔
 - 6۔ فیول پائپ اتاریں۔
 - 7۔ فیول ٹینک کواحتیاط سے گاڑی سے باہر نکالیں۔

```
تىلى كرلىن كەفيول ئىنىك سے معمولى تى تىچى بىرە -
                                                                                            والیسی کا پائپ انتهائی ذمه داری سے لگائیں۔
                                                                                                                                        ∍iii
                                                               فیول پمپ اور کیج کے کنکشن لگاتے وقت غیر ضروری چھیٹر چھاڑ سے پر ہیز کریں۔
                                                     فیول ٹینک کےاویراور نیچے بیکنگ دیں تا کہ جھٹکے کی صورت میں دھاتی ٹکراؤ سے بچاجا سکے۔
                                                                                                                                        ٧-
                                                                                                                                  ىرىكىيىل نمبر2:
                                                                                                   سروس مینول کے مطابق فیول پہیے پریشر چیک کرنا
(Check and Ensure Fuel Pump Pressure)
                                                                                                      فيول پريشر گيج ،فليٺ ،فليس سکر پوڙ رائيور۔
                                                                                                             گاڑی،ٹولٹرے،کاٹن ویسٹ۔
                                                                                                                                     ترتیب عمل:
                                                                                                  فيول ريل سے انليٺ پائپ اتاريں۔
                                                                                 فیول پریشر کیج کوفیول ریل اور پائپ کے درمیان لگائیں۔
                                                     انجن شارٹ کر کے فیول پریشر چیک کر کے سروس مینول میں دی گئی لمٹ سے مواز نہ کریں۔
                                                                                           فيول كيج عليحده كرليں اور يائپ واپس لگاديں۔
                                                                                                   انجن سٹارٹ کر کے بیچے چیک کرلیں۔
                                                                                                                                      -5
                                                                                                                                      احتياطيس:
                                                                                  فیول پائپ اتارنے سے پہلے اگنیشن سونے آف کرلیں۔
                                                                                                                                       _i
                                                                                           فيول پائپ احتياط سے اتاريں اور لگائيں۔
                                                                                ۔ پہ پہتا ہے۔
فئنگ کے بعد تسلی کرلیں کہ ہیں ہے معمولی کی بچی نہ ہو۔
                                                                                                                                        ⊸iii
                                                                                                                                  ىرىكىيىل نمبر 3:
                                                                                                                        .
فيول الجيكر زكوصاف كرنا
(Clean Fuel Injector)
                                                                                                                                           ٹولز:
                                                                     انجيكر ٹيسٹر،انجن بكينر،ٹول ك، ملٹي ميٹر,ٹيسٹ ليمپ،سكر يوڈرائيور،سپينر سيٹ۔
                                                                                                                                        سامان:
                        گاڑی جس بیں ای ایف آئی سٹم فٹ ہو، سروں مینول ،ای ایف آئی سٹم کی سرکٹ ڈایا گرام ،انسولیشن ٹیپ ، وائر اور صفائی والا کپڑا۔
                                                                                                                                     ترتيب عمل:
                                                                                         ای ایف آئی سٹم کے مینول کا بغورمطالعہ کریں۔
                                                                          سٹم کی مکمل ڈایا گرام کوٹرلیں کر کے اچھی طرح ذہن نشین کرلیں۔
                                                                                                   انجيگر زے وائرنگ کنيکر زا تاريں۔
```

صفحة نمبر 21

فیول ٹینک کے ہیرونی حصّے کواچھی طرح سےصاف کریں۔

فیول فلٹر اسٹنیر کو تبریل کر کے فیول پہیپ کے ساتھ فٹ کریں۔

کام شروع کرنے سے پہلے بیٹری کانیکیٹوٹر مینل اتاردیں۔

فیول پہپاورفلٹر دوبارہ لگانے کے لئے مندرجہ بالاعمل الٹی ترتیب سے دہرا کیں۔

فيول ٹينک تبديل کريں۔

تدريبي وتربيتي گائية: آپٹوموبائل مكينك (ليول3)

-8

_9

11-احتياطين:

_i

فيول ريل كھول كرانجيكٹر زباہر نكاليں۔ _4

انجيئر ٹيسٹر پرلگا کرانجيئر صاف کريں اوراسکا پريشر چيک کريں۔ **-**5

ملٹی میٹر سے انجیکٹر وائرنگ اور انجیکٹر کی رزشنس سروں مینول کے مطابق چیک کریں۔

انجيئر اور فيول ريل دوباره فٹ کر کے کنيٹر لگادي۔ _7

> انجن شارٹ کریں اور تکینرلگا کرٹسیٹ کرلیں۔ -8

احتياطين:

_i

سروس مینول کی ہدایات پڑٹل کریں۔ فیول ریل اورانجیکڑ میں کسی فتم کی کیچ نہ ہو۔

کسی بھی کمپونینٹ کوڈائر یکٹ بیٹری سے کرنٹ نہ دیں۔ _iii

_iv

تمام کنکیٹر زکواچھی طرح لگا ئیں۔ کوئی بھی کنکشن کھولنے ہے پہلےاگنیشن سونچ کوآف کریں۔ ٧-

لرننگ يونٽ ٽمبر 3:

كامن ريل ڈيزل فيول انجيکشن سسٹم کی سروس

(Service of Common Rail Diesel Fuel Injection System)

تدریی تانچ (Learning Outcomes)

اس بونٹ کے اختیام برٹرینیز اس قابل ہوجائیں گے کہوہ:

- 1۔ سروں مینول کے مطابق خراب ڈیزل فیول فلٹر ، فیول بیب شنیر ، فیول بیب اور فیول ٹینک تبدیل کرسکیں۔
- 2۔ سروں مینول کے مطابق فیول پریشر گیج سے ڈیزل فیول پہپ پریشر کامعائنہ کر کے اگر ضرورت ہوتو تبدیل کرسکیں۔
 - 3۔ سروں مینول کےمطابق بوقت ضرورت ڈیزل فیول انجیکٹر صاف باتیدیل کرسکیں۔

مناسب ٹولز کا انتخاب کرنا (Select Proper Tools)

اں لرننگ یونٹ کے متعلق مندرجہ ذیل اوز اروں کوٹول بائس ہے نکال کرور کنگٹیبل پرتر تیب دیں:


5-سكر يوڈ رائيورسيٹ (فلپ+فليٹ)

1-سرو*ن مينول 2-انجن بكينر 3-*فيول پريشر ٹيسٹر 4- ملڻي ميشر

6- كمبينيش پلائر 7- نوز پلائر 7-سپيزسيٽ 8- انجيکٹر پريشر ٹيمسٹر

(Common Rail Diesel Fuel Injection System) کامن ریل ڈیزل فیول انجیکشن سٹم

ہے۔ بہترین مبہبین کے لیے الیکٹرک انجیکٹر اس پریشر کو 2500بار یا 36000PSI تک بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے ڈیزل بخارات کی صورت میں سپرے ہوتا ہے۔ ہائی پریشرانجیکشن فیول کنزمشن اور پاورکوبہتر بنادیتا ہے۔انجیکٹر کوبذریعہ ECU کنٹرول کیاجا تا ہے۔آ جکل جدیدڈیز ل انجن گاڑیوں میں یہی سٹم آر ہاہے۔ Pressure Limiter



ECU - Electronic Control Unit

فوائد (Advantages)

- i- زہر ملی گیسوں کا کم از کم اخراج۔
- ii۔ عام ڈیزل انجن کی نسبت تقریبا%25 زیادہ یا ور۔
 - iii۔ انجن کےشور میں کمی۔
 - iv_ انجن کی وائبریشن میں کی۔

ہترین فیول ایوری کامن ریل فیول انجیکشن سسٹم کے بنیادی حصے مندرجہ ذیل ہیں:
 نیول ٹینک (Fuel Tank)
 فیول ٹینک فیول کوسٹور کرنے کے لئے لگاباجا تا ہے۔

.:. .: (Fuel Supply Pump) فيول سيلائي پيپ -ii

یوں پور کی اس اس اس ایک الکٹرک فیول بیب ہوتا ہے۔ اس میں ایک الکٹرک موٹر اور ایک بیب نٹ ہوتا ہے۔

نيول فلتر (Fuel Filter)

فیول فلٹر میں سے ڈیز ل صاف ہوکر فیول لائن میں جاتا ہے۔

· الى يريثر فيول يپ (Highy Pressure Fuel Pump) - بائى يريثر فيول يپ

ہائی پریشر فیول پیپ کامن ریل میں 100 باریا PSI بیشر برقر ارر کھتا ہے۔

v- کامن ریل (Fuel Rail)

اس میں ہائی پریشرڈیزل موجودرہتا ہے اورتمام انجیئر زکو برابر مقدار میں فیول مہیا کرتا ہے۔

vi - انجير ز (Injectors)

۔ بیا نجن کے مبیحین چیمبر میں ہائی پریشر کے ساتھ آٹو مائیز ڈفیول سپر ے کرتے ہیں جس کے متیج میں مبیحین کا ممل ہوتا ہے۔انجیکٹر کامن ریل کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ یہ ECM سے فائرنگ آرڈر کے مطابق الیکٹرک پلس کے ذریعے کا م کرتے ہیں۔

vii-پریشرریگولیٹر (Pressure Regulator)

یدر یگولیٹر کامن ریل کے آخری سرے پرفٹ ہوتا ہے۔ بیسٹم میں مقررہ حد تک پریشر برقر اردکھتا ہے۔

روسنگ کامن ریل فیول انجیکشن سشم (Servicing Common Rail Fuel Injection System)

فیول انجیکشن سسٹمز کی سروس کی تفصیل پیچھلے صفحات میں درج ہے تا ہم کامن ریل فیول انجیکشن سسٹم کی سروس متعلقہ گاڑی کی سروس مینول/ورکشاپ مینول کے مطابق کریں۔

ىرىكىلىك نبر1:

(Replace Diesel Fuel Filter and Stainer)

. ڈیزل فیول فلٹراور شنیر کو تبدیل کرنا

ئولز:

سپيزسيٺ،سڙيپرن پنج،فليٺ،فليس سکريوڙرائيور بمبينيشن پلائر۔

سامان:

گاڑی، فیول فلٹر، خالی ٹرے، کاٹن ویسٹ۔

ترتيب عمل:

1- بیٹری کانیکیٹوٹر مینل اتاردیں۔

2- ڈیز ل فلٹر پر لگاہوا کنیٹر اتاردیں۔

3- ڈیزل فلٹر کے نیچے گئے واٹر سپیر یٹر کو کھول کر ڈیزل ڈرین کریں۔

4- ڈیزل فلٹر کھول کر نیا فلٹر لگائیں۔

5- ڈیزل فلٹر کو فیول سے بھرلیں اورانجن سٹارٹ کریں۔

احتياطين:

ا۔ ڈیزل فرش پر نہ کرنے دیں۔

iii معیاری ایلیمنٹ والفلٹر کاانتخاب کریں۔

```
ىرىكىنىڭ ئىبر2:
```

ڈیزل فیول پہیکا پریشر چیک کرنا (Check Diesel Fuel Pump Pressure)

ڻولز:

فیول پریشر گیج،فلیٹ،فلیس سکریوڈ رائیور،خالیٹرے۔

يب س: 1- اگنيشن سوچ آف کريں۔

نیول پریشریج کو نیول پہیاور نیول فلٹر کے درمیان لگائیں۔

. ا گنیشن سونج آن کرے فیول پریشر چیک کر کے سروں مینول میں دی گئی لمٹ سے مواز نہ کریں۔

فيول كيج عليحده كرليس اوريائپ واپس لگاديں۔

انجن سارٹ کر کے دیجے چیک کرلیں۔ **-**5

احتياطين:

. • • فول مائياتارنے سے سلے اگنيشن سونج آف کرليں۔

فیول پائپ احتیاط سے اتاریں اور لگائیں۔ فنگ کے بعد تیلی کرلیں کہیں ہے معمولی کی بھی نہ ہو۔ _iii

ىرىكىتىكانمېر3:

(Replace Diesel Fuel Injector)

ڈیزل فیول انجیکٹر زکو تبدیل کرنا

ٹولز:

انجيكڙ ٹيسٹر،انجن کينز،ٹول کٹ ہاڻي ميٹر،ٹيسٹ ليپ سکر پوڈرائيور، سپينر سيٹ۔

سامان:

گاڑی جس میں کامن ریل ڈیزل فیول سٹم فٹ ہو، سروس مینول ، انسولیشن شیب ، وائر اور صفائی والا کپڑا ، خالی ٹر ہے۔

ترتيب كمل:

ڈیزلانجیکٹر زکےوائرنگ کنیکٹر زا تاریں۔ _1

ہائی پریشر یائپ کھول کرانجیکٹر زے علیحدہ کریں۔

ڈیزلانجیکٹر زکھول کرانجن سے علیحدہ کریں۔ _3

انجيكر ٹيسٹريرلگا كرانجيكر صاف كريں اوراسكايريشر چيك كريں۔

جوانجيکٹر خراب ہوتبدیل کر دیں۔ **-**5

ہائی پریشر پائپ دوبارہ فٹ کر کے کنیکڑ لگادیں۔ -6

، و به سب به به به الکرد یا اوسکینرلگا کرٹسیٹ کرلیں۔ انجن شارٹ کر کے لئے چیک کریں اوسکینرلگا کرٹسیٹ کرلیں۔ _7

احتياطين:

سروس مینول کی ہدایات پڑمل کریں۔

کامن ریل اورانجیکڑ میں کسی قتم کی کیکئے نہیں ہونی جاہے۔

کسی بھی کمپونینٹ کوڈائر یکٹ بیٹری سے کرنٹ نہ دیں۔ ⊸iii

> تمام کنیکٹر زکواچھی طرح لگائیں۔ ~iv

كوئى بھى كنكشن كھولنے سے پہلے اگنیشن سونچ كوآف كريں۔

ما ڈیول کا خلاصہ

اس ماڈیول کو درست طریقے سے پڑھنے، پیچھنے اور عملی طور پر سرانجام دینے سےٹرینیز الکیٹرائٹس فیول انجیکشن سٹم کے نقائض کی انجن سیکنز کی مدد سے نشاندہی کر سکتے ہیں۔ الکیٹرائٹس فیول انجیکشن سٹم میں استعال ہونے والے الکیٹرائٹ کنٹرول یونٹ، ایکچو ایٹر اور تمام سینسرز چیک اور تبدیل کر سکتے ہیں۔ کیٹا نکک کنورٹر کی کارکردگی چیک کر سکتے ہیں۔ انجی کنٹرول سسٹمز کی سروس چیک کر سکتے ہیں۔ انجی کنٹرول سسٹمز کی سروس کر سکتے ہیں۔ انجی کنٹرول سسٹمز کی سروس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الکیٹرائک فیول انجیکشن سٹم کی سروس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الکیٹرائک فیول انجیکشن سٹم کی سروس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الکیٹرائک فیول انجیکشن سٹم کی سروس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الکیٹرائک فیول انجیکشن سٹم کی سروس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الکیٹرائک فیول انجیکشن سٹم کی سروس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الکیٹرائک فیول انجیکشن سٹم کی سروس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الکیٹرائک فیول انجیکشن سٹم کی سروس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الکیٹرائک فیول انجیکشن سٹم کی سروس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الکیٹرائک فیول کیٹرائٹر کے تمام یارٹس کے ناکور کیٹرائٹر کے تام میارٹس کے ناک کیٹرائٹر کیٹرائٹر کورٹر کے تام میارٹس کے ناکشن کیل سکتے ہیں۔

سوالات وجوابات

درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔

سوال نمبر 1: آجکل جدید پیرول گاڑیوں میں کونسافیول سسٹم آرہاہے؟

جواب: البكثرانك فيول الجيكشن سسمم _

سوال نمبر 2: آجكل جديد دُين كار بول مين كونسافيول سلم آر بايج؟

جواب: كامن رمل فيول انجيكشن سسمم-

سوال نمبر 3: كامن ريل فيول الجيكشن سسم مين كونسا الجيكر لكاموتا بي؟

جواب: اس سلم میں الیکٹریکلی آپریٹڈ انجیکٹر لگا ہوتا ہے۔

سوال نمبر 4: EFI سٹم کیا ہے؟

جواب: بیر پیٹرول انجن کا الیکٹر انک فیول انجیکشن سٹم ہے۔

سوال نمبر 5: EFI سٹم میں سینسرز کا کیا کام ہے؟

جواب: سینسرز ECU کوان پٹ سکنل فراہم کرتا ہے۔

سوال نمبر 6: سکشن سٹروک میں کونسا سینسرائیر کلینز ہے گزرنے والی ہوا کاٹمپر پیرسینس کرتاہے؟

جواب: انٹیک ائیرٹمپر پیرسینسرہوا کاٹمپر پیرسینس کرتاہے۔

سوال نمبر 7: كيٹلائيك كنورٹركاكياكام ہے؟

جواب: کیٹلائیٹک کنورٹرز ہر ملیا گیزاسٹ گیسنر کو ماحول دوست گیسنر میں تبدیل کرتا ہے۔

سوال نمبر8: يرج كنستركاكيا كام ي؟

جواب: فیول ٹینک میں قدرتی ہوا کا دباؤ برقر ارر کھتا ہے اور فیول ٹینک میں بننے والے فیومزانجن کو پہنچا تا ہے۔

سوال نمبر 9: ائیرفلٹر کیا کام کرتاہے؟

جواب: پہانجن میں داخل ہونے والی ہوا کوصاف کرتا ہے۔

سوال نمبر 10: فيول فلٹر كاكيا كام ہے؟

جواب: فیول فلٹر پیٹرل کوصاف کر کے انجن کومہا کرتا ہے۔

خودکوآ زمائیں

درج ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔

1۔ EFI مخفف ہے۔

الف: اليكثرك فيول أنجيكشن سسم ج: انجن فيول أنجيكشن سسم د: كوئي درست نبين

2_ ماس ائیرفلو (MAF) سینسرفٹ ہوتا ہے۔

الف: ائيرکلينز کےساتھ ب: اندي مينی فولڈ کےساتھ ج: پرج والو کےساتھ د: انجن کےساتھ

3- CKP سیس کرتا ہے۔

الف: كيم شافث كي پوزيش ج: پسٽن كي پوزيش و: كنيكئنگ راؤ كي پوزيش

4۔ CMPسینس کرتا ہے۔

الف: كيم ثاف كي پوزيش ج: پسٽن كي پوزيش د: كنيکٽنگ را ڈ كي پوزيش

5۔ انجن کولینٹ ٹمپریچر (ECT) سینسرسینس کرتا ہے۔

الف: انجن میں داخل ہونے والی ہوا کاٹمپریچر ب: A/C کاٹمپریچر ج: انجن آئل کاٹمپریچر د: کولینٹ کاٹمپریچر

6۔ کیٹلائیک کورٹرکاربن مونوآ کسائیڈ (CO) کوتبدیل کرتا ہے۔

الف: آكسيجن ميں ب: كاربن ڈائى آكسائيڈ ميں ج: پانی ميں د: كاربن ميں

7۔ آئسیجن سینسرلگا ہوتا ہے۔

الف: ائيركلينر مين بين في له عني فوله مين بين الله بين الله

8۔ AC والوسپیڈ کنٹرول کرتا ہے۔

9- TP سینسرلگا ہوتا ہے۔

الف: ائيرکلينز کے ساتھ د: تھروُل ثافث کے ساتھ د: تھروُل ثافث کے ساتھ

10۔ MIL آن ہوتی ہے۔

الف: جب EFI سشم میں خرابی پیدا ہو ب: جب لبریکیشن نہ ہورہی ہو ج کا جب انجن سٹارٹ ہوجائے د: جب انجی اوور ہیٹ ہوجائے

درست جوابات

درست جواب	سوال نمبر	درست جواب	سوال نمبر
÷	6	ی	1
ی	7	الف	2
الف	8	ب	3
ઢ	9	الف	4
الف	10	,	5

ا لومكين

يْجِيْك اينْدلرننگ گائيْد

نیشنل و دیشنل سرخیفیکیٹ لیول-3 ورژن-1،اگست-2019

ما ڈیول-2

سسپشن/سٹیرنگ سٹم کی مرمت

(Rapair Suspension/ Steering System)

مقصد:

اس ما ڈیول کا بنیا دی مقصد منظور شدہ طریقہ کار کے مطابق سینشن سٹم میں پیدا شدہ نقائص کی نشاند ہی کرنا اور سروس مینول کے معیارات (Standards) کو کموظ خاطر رکھتے ہوئے مناسب اوز اروں وآلات کے استعمال سے نقائص کو دور کرسکیس۔

تدریی نتانج (Learning Outcomes)

اس ما ڈیول کے اختتام پرٹرینیز اس قابل ہوجا ئیں گے کہوہ:

لرنگ يونث نمبر 1:

مسينشن سلم ميں پيداشده نقائص كي تشخيص

(Dignose Faults in Suspension System)


ترریی تانچ (Learning Outcomes)

اس لرننگ بونٹ کے اختتام پرٹرینیز اس قابل ہوجائیں گے کہوہ:

- 🖈 گاڑی کاروڈ ٹمیٹ کر کے مسینشن سٹم میں پیدا شدہ مختلف نقائص اورتقر تقرابٹ کی نشاندہی کرسکیں۔
- 🖈 🔻 مستنیشن سٹم کافزیکل معائنہ کر کے شاک ابزار بر، کوائل سپرنگ، لیف سپرنگ اورٹارٹن بار کی حرکت اوررگڑ کی نشاندہی کرسکیں۔
 - 🖈 سروس مینول کے معیارات کے مطابق گراؤنڈ کلیئرنس چیک کرسکیں۔

سسپنفن سشم کی تعریف:

اکثر سڑکیں ہموارنہیں ہوتیں بلکہ ان میں نشیب وفراز ہوتے ہیں البذا ظاہری طور پر وہمیز کو براہ راست فریم یا باڈی سے منسلک کرنا قابل عمل نہیں ہوتا کیونکہ سڑک کی اور پچ نیچ سے پیدا ہونے والے جھٹکے گاڑی اور مسافروں کو تکلیف سے بچانے کے لئے جھٹکوں کا تدارک انتہائی ضروری ہے۔ اس مقصد کے لئے گاڑی میں سسپنشن سٹم ہوتا ہے۔ جوان جھٹکوں کو جذب کرتا ہے۔



(Purpose of Suspension System) متفعد

تستنشن سشم درج ذیل کام سرانجام دیتا ہے:

- 1- پیفریم، باڈی، انجن، ڈرائیورٹرین اورمسافروں کا بوجھ سہارتا ہے۔
- 2- پیمٹرک کے گڑھوں اور ابھاروں کی وجہ سے پیدا ہونے والے جٹکوں کو ہر داشت کرتا ہے۔
- 3- جب گاڑی تیزی سے مڑرہی ہوتو بیگاڑی کے باہر کی طرف جھاؤ کو کم کرنے میں مدودیتا ہے۔
 - 4- مسینشن سشم گاڑی کی او نجائی برقر ارر کھنے میں معاونت کرتا ہے۔
- 5- جب گاڑی کو ہریک لگائی جائے تو گاڑی آ گے ہے جبکتی ہے سپنشن سٹم گاڑی کو چھکنے سے رو کتا ہے۔
 - 6- بیگاڑی کودائیں اور ہائیں موڑنے میں معاون ہوتا ہے۔
 - -7 سٹیٹر نگ سٹم کی مددکرتے ہوئے بیدہ بیاد کو درست زاویے بر چلنے میں مدددیتا ہے۔

(Type of Suspension System) منت پنشن سنم کی اقسام

مسپشن سٹم کونین اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

i نانانڈی پنیڈنٹ سینشن سٹم (Non-Independent Suspension)

یادر کھیں گاڑی میں چھکوں کے تدارک کے لئے مستینتشن مسٹم استعال کیا جاتا ہے۔ (Independent Suspension System)

اندى پىنى*د*نىڭ سىپىشن سىشم

iii- سیمی انڈی پینڈنٹ سیشن سٹم (Sami Independent Suspension System)

ئان انڈى پینیڈنٹ ایکسل سیکشن (Non Independent Suspension)

۔۔۔ اگرگاڑی کے دونوں وہمل ایک ایکسل ہاؤزنگ یاایکسل ہیم کے ساتھ لگے ہوئے ہوں تواسے رجڈ ایکسل سپنشن (Rigid Axel Suspension) کہتے ہیں۔ رجڈ ایکسل سسپنشن کی وجہ سے ایک وہمیل کی اوپرینیچے کی حرکت دوسرے وہمیل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے گاڑی کی باڈی میں تھوڑ اسابگاڑ آتا ہے۔

الأي پنيڈنٹ سپنشن (Independant Suspension)


اس میں ہر وہیل انفرادی آرم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ یہ آرم گاڑی کی باڈی کے ساتھ پیوٹ کے ذریعے فٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دایاں اور بایاں وہیل انفرادی حرکت کرتا ہے۔

سیمالڈی پنیڈنٹ سیٹشن سٹم (Semi Independant Suspension System)

اس سینشن سٹم میں رجڈ سینشن اورانڈی پینیڈنٹ سینشن دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔اس میں انڈی پینیڈنٹ سینشن کی طرح دونوں وہیل اآزادانہ اوپر نیچ حرکت کر سکتے ہیں کیکن ایک وہی نیچے کی حرکت دوسرے وہیل پراثر انداز ہوتی ہے۔

Suspensions





Nonindependent

(Parts of Suspension System) کے ھے

سسپشن سلم کے تھے درج ذیل ہوتے ہیں:

(i) کنٹرول آرام (ii) سٹیئر نگ نکل (iii) بال جوائٹ (iv) سپرنگ (v) شاک ابزار بر (vi) سٹرٹ راؤ (viii) اینٹی سوئے باریاسٹیلائز بار (viii) تا

کنٹرول آرم (Controol Arm)

انڈی پینیڈنٹ سینٹن سٹم میں وہیلوکوفر یم کے ساتھ جوڑنے کے لئے جوآر مزاستعال ہوتے ہیں انہیں کنٹرول آرمز کہتے ہیں۔کنٹرول آرمز کا جوحصہ فریم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔وہ فریم کے ساتھ پیوٹ کے ذریعے فٹ ہوتا ہے اوراس جھے کے ساتھ ربڑ بش استعال ہوتے ہیں۔کنٹرول آرمز کے بیرونی سرے بال جوائنٹس کی مدد سے سٹیئر نگ نکل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔



سٹیر گانگل (Steering Knuckle)

سٹیئرنگ نکل گاڑی کے دہمیر کو کنٹرول آرمز کے ساتھ جوڑنے کے کام آتا ہے۔ سٹیئرنگ نکل پر بنے سپنڈل پر دہیل ہپ بیزگوں کی مدد سے گھومتی ہے۔



بال جوائث (Ball Joint)

بال جوائنٹ بال سٹر اور بال ساکٹ پر شتمتل ایسا یونٹ ہے جو سٹیئر نگ نکل کوئنٹرول آرم کے ساتھ ملانے کے کام آتا ہے۔ بال جوائنٹ کا بال سٹر ٹیپر ہوتا ہے اور بید سٹیئر نگ نکل کے ساتھ لاک نٹ کی مدد سے کسا جاتا ہے۔ بال سٹر کا بال ساکٹ کے اندر گھوم سکتا ہے اور بیسٹیئر نگ نکل کے لئے پیوننگ بوائنٹ کا کام کرتا ہے اور وہمیلز کی اوپر نیچے حرکت کے دوران کیک دار جوائنٹ کا کام کرتا ہے۔



سپرنگز (Springs)

سپرنگزگاڑی کے وزن کوسہارتے ہیں اور جب گاڑی کے وہیل کسی ابھاریا گڑے میں آتے ہیں۔تویہ سپرنگ وہیلز کی اوپر پنچے کی حرکت کو باڈی میں منتقل ہونے سے روکتے ہیں۔جس کی وجہ سے گاڑی میں بیٹھاڈ رائیور اور مسافرروڈ کے جنگوں سے محفوظ رہتے ہیں۔گاڑیوں میں پانچ طرح کے سپرنگ استعمال ہوتے ہیں۔


(i) كواكل سپرنگ (ii) ليف سپرنگ (iii) ٹارٹن بار سپرنگ (iv) ربڑ سپرنگ (v) ائير سپرنگ (

پیوٹ ٹافٹ (Pivot Shaft)

پوٹ شافٹ الی شافت جوکسی پوائنٹ کے گردکسی مخصوص اینکل تک گھوم سکے پیوٹ شافٹ کہلاتی ہے۔ کنٹرول آرم ایک پیوٹ شافٹ ہے۔

اکنٹرول آرم بش (Control Arm Bush)

کنٹرول آرم کاوہ حصہ جوفر یم کے ساتھ ہوتا ہے میں ربڑ بش پر لیس کر کے فٹ کئے جاتے ہیں۔ یہ بش دھات سے دھات کی رگڑ کوختم کرتے ہیں۔ کنٹرول آرم کے لئے کیک مہیا کرتے ہیں۔






سرف راؤ (Strut Arm)

انڈی بینیڈنٹ سسپنشن میں کنٹرول آرم کی آ گے پیچھے کی حرکت کوکنٹرول کرنے کے لئے کنٹرول آرم اورفریم کے درمیان میں ایک راڈ لگایا جا تا ہے جے سٹرٹ راڈ کہتے ہیں ۔سٹرٹ راڈ نچلے کنٹرول آرم کے ہیرونی سرے اورفریم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ بیکنٹرول آرم کو گاڑی کی اگلی طرف اور پچپلی طرف حرکت کرنے سے روکتا ہے۔ سٹرٹ راڈ جس جگدفریم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس جگھ پر راڈ کے دونول طرف ربڑ کے بٹن گھتے ہیں۔

سٹرٹ راڈ کنٹرول آرم کی آ گے پیچھے حرکت کو کنٹرول کرتے ہیں۔



ٹریک راڈ (Track Rod)

ٹریک راڈ جے لیٹرل(Lateral) کنٹرول راڈ بھی کہتے ہیں۔ پچھاکٹ پیشن سٹم کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ جب گاڑی مڑر ہی ہوتو یہ ایکسل کی سائیڈٹو سائیڈ حرکت کوروکتا ہے۔



سویتے بار (Sway Bar)

جب گاڑی تیزی سے کسی موڑ پر مڑتی ہے تو سنٹری فیوگل فورس کی وجہ سے گاڑی باہر کی طرف جھک جاتی ہے۔ سوئے(Sway) بارجس کوسٹیبلائز باربھی کہتے ہیں کا مقصد گاڑی کے تیزی سے مڑنے کے دوران گاڑی کوضرورت سے زیادہ جھکنے سے رو کنا ہے۔ سوئیے بارسپرنگ سٹیل کی بنی ہوتی ہے۔ یہ دونوں نچلے کنٹرول آرمز اور فریم کواآ پس میں باندھ کررکھتی ہے۔بار کا تعلق فریم اور کنٹرول آرمز کے ساتھ ربڑ بشوں کے ذریعے ہوتا ہے۔

سویئے(Sway) بارکوسٹیبلائزر باربھی کہتے ہیں۔



شاك ابزارير (Shock Absorber)

ایبا آلہ جوسپرنگوں کے پھیلنے اورسکڑنے کے دورران پیدا ہونے والی تھر تھر ایٹ (Oscillation) کو تھ کرنے کام آتا ہے شاک ابزار برکہلاتا ہے۔۔ موڑگاڑی کے سینشن میں صرف سپرنگ لگانا ناکافی ہے بلکہ ان سپرنگوں کے ساتھ شاک ابزار برلگانا انتہائی ضروری ہے۔ جب گاڑی کا سپرنگ سڑک کے ناہموار ہونے کی وجہ سے دہتا ہے، تو شاک ابزار برجھی دہتا ہے۔ اور اس طرح یہ جھڑگا اپنے اندر جذب کر لیتا ہے پھر بیآ ہت آہت کھلتا ہے اور ساتھ سپرنگ کو بھی اپنے ساتھ آہت آہت کھوتا ہے۔شاک ابزار بر میں موجود آئل کو ایک ساتھ اسٹرنگ وجہ سے سپرنگوں کی آسیلیشن ختم ہوجاتی ہے۔ ایک شگ راہے میں سے گزاراجاتا ہے۔۔ سوراخ میں سے گزاراجاتا ہے۔۔ سوراخ میں سے گزاراجاتا ہے۔۔ سوراخ میں سے گزارے ہوئے آئل کے بہاؤ میں رکاوٹ بیش آتی ہے۔ اس رکاوٹ کی وجہ سے سپرنگوں کی آسیلیشن ختم ہوجاتی ہے۔




سپرنگ ویٹ اوران سپرنگ ویٹ (Sprung Weight and un Sprung Weight)

باڈی سپرنگوں پر سہاری ہوتی ہے۔ باڈی اور اس پرلوڈ چیزوں کا وزن سپرنگ (Sprung) ویٹ کہلا تا ہے۔اس کے برعکس وہمیلز/ ایکسلوں اور دوسرے جھے جو سپرنگوں پرنہیں سہارے ہوتے ان کاوزن اُن سپرنگ ویٹ (Unsprung Weight) کہلا تاہے۔

آٹوموبائل گاڑی کاسپرنگ ویٹ جتنا زیادہ ہوگا سفرا تناہی آرام دہ ہوگا کیونکہ سپرنگ ویٹ جتنا زیادہ ہوتا ہے گاڑی کےجھولنے کار بحان اتناہی کم ہوتا ہے اس کے

برعکس اگران سپرنگ ویٹس زیادہ ہوتو گاڑی زیادہ جھولتی ہے۔

گاڑی کیBodyاوراس پرلوڈ کیا گیاوزن سپرنگ ویٹ کہلا تا ہے۔



سپرنگوں کی اقسام (Types of Springs)

آٹوموبائل مسینشن میں استعال ہونے والے سپر گوں کودوا قسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

(i)مٹیلک سیرنگ (ii) نان مٹیلک سیرنگ

مثیلک سپرنگ کی مندرجه ذیل اقسام ہیں:

(i) لیف سیرنگ (ii) کوائل سیرنگ (iii) ٹارشن بارسپرنگ



نان مثلك سررگ كى مندرجه ذيل اقسام بين:

(i) ربر سیرنگ (ii) ائیرسیرنگ



کوائل سپرنگ (Coil Spring)

کوائل سپرنگ، سپرنگ سٹیل کے راڈ ز سے کوائل کی شکل میں بنائے جاتے ہیں جب کوائل سپرنگ پر لوڈ ڈالا جاتا ہے تو سپرنگ کے سکڑنے سے تمام راڈ ٹوسٹ کرتا ہے اس طرح بیرونی فورس مخفی توانائی کی صورت میں سپرنگ میں سٹور ہو جاتی ہے اور جھٹکا دب جاتا ہے۔ کچھ کوائلز سپرنگ ٹیپر راڈ سے تیار کئے جاتے ہیں جو سپرنگ کو مختلف سپرنگ ریٹ مہیا کرتے ہیں جیسے جیسے سپرنگ دبتا جاتا ہے تو اسے مزید دبانے کے لئے زیادہ قوت درکار ہوتی ہے۔




(Properties of Coil Spring) کوائل سیرنگ کی خصوصیات

- ب '۔ لیف سپر گلوں کے وزن کی نسبت ان کاوزن کم ہوتا ہے جب کہ انر جی جذب کرنے کی صلاحت برابر ہوتی ہے۔
 - 2- ضرورت کے مطابق نرم اور ہارڈ سپرنگ بنائے جاسکتے ہیں۔
- 3- لیف سپرنگوں کی طرح ان میں کوئی انٹر لیف رزسٹینس (Inter Leaf Resistance) نہیں ہوتی۔اس لئے آسیلیشن کو کم کرنے کے لئے اس کے ساتھ شاک ابزابرلگائے جاتے ہیں۔

لِف ڀِرنگ (Leaf Spring)

۔ لیف سپرنگ آٹوموبائل گاڑیوں میں لچک دارہیم کا کام کرتے ہیں۔ بینہ صرف ڈرائیونگ اور بریکنگ فورس کوایکسل سے فریم تک منتقل کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ میروڈ کے جھٹکوں کوئر بیم اور ہاڈی تک نتقل ہونے ہیں۔ بیہ ہائی کواٹی الائے سٹیل کے بنائے جاتے ہیں۔ لیف سپرنگ ہینگراور شیکل کی مدد سے فریم کے ساتھ جوڑتے جاتے ہیں۔ بہدیو بولیٹس کی مدد سے ایکسل ہاؤزنگ یا ایکسل ہیم کے ساتھ جوڑتے جاتے ہیں۔



EYE/EYE SPRING COMPONENTS

ليف سيرنگول كى دواقسام بين:


(i) سنگل لیف سیرنگ (ii) ملٹی لیف سیرنگ

سنگل لیف بیرنگ (Single Leaf Spring)

سنگل لیف سپرنگ درمیان سےموٹا ہوتا ہے۔جبکہ کناروں سے بتدریج پتلا ہوجا تا ہے۔سنگل لیف سپرنگ لائیٹ ڈیوٹی گاڑیوں میں استعال ہوتے ہیں۔جن پر زیادہ اوڈنہیں ہوتا۔

ملى ليف سيرنگ (Multi Leaf Spring)


لیف سپرنگ جتنالمبا ہوتا ہےا تنا ہی نرم ہوتا ہےاور لیف سپرنگوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوتی جائے گی ان کی ختی اتنی ہی زیادہ ہوتی جائے گی اور بیزیادہ وزن برداشت کرسکیں گے لیکن جتنی لیف سپرنگوں کی تعداد زیادہ ہوتی جائے گی گاڑی کی روڈ کے چھکوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت اتن ہی کم ہوتی جائے گی۔



ٹارش بار (Torsion Bar)

ٹارٹن بار، سپرنگ سٹیل سے بنی ایک لمبی شاف ہے جے فریم کے متوازی لگایاجا تا ہے اس بار کے ایک سرے پرسپلائیز بنی ہوتی ہیں جولوئر کنٹرول آرم میں بنی سپلائیز کے ساتھ جو بھر اور کے ساتھ ایک آرم موداً نٹ ہوتا ہے۔ اس عموداً آرم کوایک بولٹ کے ذریعے فریم کے ساتھ جوڑا جا تا ہے۔ بولٹ کی مدد سے گاڑی کی باڈی کی اونچائی کوایڈ جسٹ کیاجا تا ہے۔ کنٹرول آرم کی حرکت ٹارٹن بار میں ٹوسٹنگ فورس پیدا کرتی ہے۔ جوروڈ کے چیکوں کو برداشت کرنے میں مدددیتی ہے۔





ٹارٹن بارکی خصوصیات (Properties of Torsion Bar)

ىرىكىلىكى نبر1:

گاڑی کاروڈ ٹمبیٹ کر کے سینشن سٹم میں پیداشدہ مخلف نقائص اور تقر تقرابٹ کی نشاندہی کرنا

(Perform Road Teston Different Types of Roads to Verify Abnormal Noise/stability and Vibrations)

سامان:

گاڑی جس کاروڈ ٹیسٹ کرنا ہے۔

ترتيب عمل:

احتياطين:

1- گاڑی کاروڈٹیٹ کرنے سے پہلے ہریک سٹم چیک کرلیں کہ درست کام کررہا ہے۔

پریکٹیکل نمبر2:

مسينشن سطم كافزيكل معائد كرك شاك ابزار بر، كوائل سيرنك، ليف سيرنك اورثار ثن بارى حركت اوررگزى نشاندى كرنا

(Lift -up and Perform Physical Inspection of Suspension System)

ٹولزاور مشینری:

گاڑی جس کے سپشن سٹم کامعائنہ کرنا ہے۔

زتىب عمل:

گاڑی کاروڈ ٹمبیٹ کرنے سے پہلے بریک سٹم ضرور چیک کریں۔

- 4- گاڑی کی باڈی کوکوائل سپرنگ والی سائیڈ ہے د با کرکوائل سپرنگ کی ورکنگ کا معائنہ کریں۔
 - 5- گاڑی کولفٹ پرلگا کراوپراٹھا ئیں۔اورلفٹ کو پیفٹی لاک کریں۔
 - 6- شاك ابزار برمونئنگ كوچيك كريں۔
 - 7- سٹبلائزرباركےربرابش چىك كريں۔
 - 8- لیف سپرنگ کے بش سنٹر بولٹ اور یو بولٹ کا معائنہ کریں۔
 - 9- ٹائی راڈاور بال جوائٹ کامعائند کریں کہوہ لوز تو نہیں میں۔
 - 10- ٹارٹن بارکو چیک کریں اور دیکھیں کہ لیے میں کسی قتم کی کوئی بلی تو نہیں ہے۔
 - 11- کنٹرول آرم کو چیک کریں کہ اس کے بش اور اینڈ میں کوئی میلی تونہیں ہے۔
 - 12- مندرجه بالأفقص مين ہے کوئی بھی نقص ہے تواس کو درست کریں۔

احتياطين:

- 1- سنیشن یارش کامعائد کرنے کے لئے گاڑی کوہموار جگہ پرلگائیں۔
 - 2- گاڑی لفٹ برلگانے کے بعد لفٹ کولاک کرلیں۔
 - 3- کسی بھی ھے کی لیے چیک کرتے وقت جلدی سے کام نہ لیں۔
 - 4- تمام پارٹس کامعائنہ مینی کی تصریحات کے مطابق کریں۔

لرنگ يونث نمبر 2:

مسينشن سشم كي سروس اور مرمت

(Repair and Service of Suspension System)

تدريي تانج (Learning Outcomes)

اس لرننگ بونٹ کے اختتام برٹرینیز اس قابل ہوجا ئیں گے کہوہ:

- 1- مال جوائف،لوئر كنشرول آرم، 2 لنكزاورسٹيلائز باركوتيد مل كرسكيس _
- 2- کمپنی کی تصریحات کے مطابق فرنٹ اور رئیر شاک ابزار برکوتبدیل کرسکیں۔
- 3- فرنٹ اور رئیر شاک ابزار برسیر نگ کوتبدیل کرسکیس اور کمپنی تصریحات (Specifications) کے مطابق اس کی لمبائی اور ٹینشن کوسیٹ کرسکیس ۔

ثاك ابزاربر (Shock Absorber)

گاڑیوں میں عام طور پر چارشاک ابزار برزاستعال ہوتے ہیں۔دوفرنٹ شاک ابزار برفرنٹ مسینشن کوچیسز کے ساتھ جوڑتے ہیں اوردورئیر شاک ابزار برزرئیر


مسینشن کوچیسر کے ساتھ جوڑتے ہیں۔شاک ابزار برتین فنکشن سرانجام دیتا ہے۔

- 1- وه سيرنگول كيمل اورآسيليشن كوكم كر كے سواري كوآرام دہ بنا تاہے۔
- 2- جب گاڑی کسی موڑ پرموڑ رہی ہوتو پیر باڈی کو جھکنے سے روکتے ہیں۔
 - 3- ٹریکشن اور ڈائریکشن Stability بہتر ہوجاتی ہے۔

شاک ابزار پر کے بنیادی ھے (Parts of Shock Absorber)

شاك ابزار بركے مندرجہ ذیل جھے ہوتے ہیں:

(i) پسٹن راڈ (ii) راڈسیل (iii) پسٹن (iv) ریزوائر (v) کمپریشن سلنڈر (vi) ایکسپشن سلنڈر (vii) فلووالوز



کام کرنے کا اصول (Working Principle)

آٹوموبائل میں ٹیلی سکو پک شاک ابزار براستعال ہوتے ہیں جس میں خاص قتم کا فلیوڈ استعال ہوتا ہے جے شاک ابزار برفلیوڈ کہتے ہیں۔اس قتم کے شاک ابزار بر میں فلیوڈ کوننگ رراستے ہے گزار کر فلیوڈ کے راستے میں مزاحت پیدا کی جاتی ہے جو Damping فورس پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔

ہرگاڑی میں عموماً جیارشاک

ابزار براستعال ہوتے ہیں دو

ىرىكىتىك نمبر1:

. لوئر کنٹرول آرم کو کھولنااور تبدیل کرنا

ٹولز: کممینیشن سپینر ^{کم}مینیشن پلائر،ساکٹ سیٹ،۔

گاڑی،لوئر کنٹرول آرم، کاٹن،ٹول ٹرے مٹی کا تیل۔

ترتيب عمل:

- گاڑی کوہموار سطح برلگائیں۔ -1
- وہیلز کےٹس (Nuts) کولوز کرلیں۔
- مائیڈرا لک جیک لگا کر گاڑی کواویراٹھا ئیں اور پیفٹی سٹینڈیر لگادیں۔
 - ہیل کےٹس (Nuts) کوکھول کروہیل کوا تارلیں۔ -4
 - کنٹرول آرم کو گاڑی کے فریم اور شیئر نگ نکل سے علیحدہ کرلیں۔ -5
- کنٹرول آرم کومٹی کے تیل ہے اچھی طرح صاف کر کے اس کے بش اورا بیٹر کو چیک کرلیں۔ -6
 - اگر کنٹرول آرم خراب ہے تواس کوکوتبدیل کردیں۔ -7
 - مندرجه بالأعمل كےالث عمل كر كے تمام يارٹس كودوبار ہ فٹ كريں۔ -8
 - روڈٹیسٹ کر کے سٹیئر نگ کی فری ملیے چیک کریں۔ -9

احتياطين:

- مسینشن یارٹس کامعائنہ کرنے کے لئے گاڑی کوہموارجگہ برلگا ئیں۔
- ہائیڈرالک جبک سے گاڑی اوبراٹھانے کے بعد پیفٹی شینڈ ضرور لگائیں۔ -2
 - کسی بھی جھے کی ملیے چیک کرتے وقت جلدی سے کام نہ لیں۔ -3
 - تمام ہارٹس کامعائنہ کمپنی کی تصریحات کےمطابق کریں۔

ريکٹيکل نمبر 2:

(Replace Ball Joints)

(Replace Lower Control Arms)

ٹائی راڈ اینڈ اور بال جوائٹ کو کھولنا اور تبدیل کرنا

ٹولزاور مشینری:

ر**مشیغری:** بال جوائن^ی کمبینیشن سپیز کمبینیشن بلائز،سا کٹ سیٹ، کاٹن،ٹولٹرے،گاڑی۔

ترتیب مل (Procedure)

- گاڑی کوہموار سطے پرلگا ^ئیں۔
- وہیلز کےٹس کولوز کرلیں۔
- مائیڈرا لک جیک لگا کرگاڑی کواو پراٹھا ئیں اور پیفٹی شینڈ پرلگادیں۔
 - وبیل کے ٹٹس کو کھول کر وہیل کوا تاریس۔
 - بال جوائث کے نٹ کوکھول کرسٹیئر نگ نکل سے الگ کرلیں۔
 - ٹائی راڈاینڈ کوسٹیئر نگ گیئر ماکس سے الگ کرلیں۔
 - اگر بال جوائك خراب ہيں تو تبديل كرديں۔
- مندرجه بالأعمل كالث عمل كركة تمام يارثس كودوباره فث كريب -8
 - روڈٹیسٹ کر کے شیئر نگ کی فری ملے چیک کریں۔

ہائیڈرا لک جیک سے گاڑی اوپر اٹھانے کے بعد پیفٹی سٹینڈ ضرور

احتياطيس: 1-2-

1- کی کاری کا معائنہ کرنے کے لئے گاڑی کو ہموار جگد پر لگائیں۔

2- ہائیڈرالک جیک سے گاڑی اوپراٹھانے کے بعد سیفٹی سٹینڈ ضرور لگائیں۔

3- كسى بھى ھے كى بليے چيك كرتے وفت جلدى سے كام نہ ليں۔

4- تمام پارٹس کامعائنہ مینی کی تصریحات کے مطابق کریں۔

پریکٹیکل نمبر 3:

(Replace Stabiliser Bar)

سٹیبلائیزربار کو کھولنااور تبدیل کرنا

لولز: کمپینیشن سپیز ^{کمپینی}شن پلائز،ساکٹ سیٹ۔

سامان:

گاڑی،سٹبلائیزرباربش،سٹبلائیزربار،کاٹن،ٹولٹرے۔

ترتيب عمل:

1- گاڑی کوہموار سطح پرلگائیں۔

2- گاڑی کولفٹ پرلگا کراو پراٹھا ئیں۔اورلفٹ کو پیفٹی لاک کریں۔

الك جيك لگا كرگاڑى كواو پراٹھا ئىس اورسىفٹى شينڈ برلگادیں۔

4- سٹبلا ئیزربارکوکنٹرول آرم سے کھول لیں۔

-5 سٹیبلائیزربارے بوکلمپ کوباڈی سے کھول کرالگ کرلیں۔

6- اگرسٹبلائیزرباراوربش خراب ہیں تو تبدیل کردیں۔

7- مندرجه بالأعمل كالث عمل كركة تمام يارش كود وباره فث كريں _

8- روڈٹسیٹ کر کے سٹبلا ئیز ربار کی کارکردگی کو چیک کریں۔

احتياطين:

1- سٹبلا ئيز ريار کو کھو لتے وقت احتياط سے کام ليں۔

2- گاڑی کولفٹ کی مددسے او پراٹھانے کے بعد پیفٹی لاک ضرورلگائیں۔

3- ربر بش كوتيل يا گريس نه لگنے ديں۔

پریکٹیکل نمبر 4:

(Replace and Dismantle Leaf Spring)

ليف سيرمك كو كھولناا ورتبد مل كرنا

نواز: کمینیشن سپیز کمپنیشن پلائر،ساکٹ سیٹ۔

سامان:

گاڑی، لیف سپرنگ، لیف سپرنگ بش، کاٹن، ٹول ٹرے۔

ترتيب عمل:

1- گاڑی کوہموار سطح پرلگائیں۔

2- مائية رالك جيك لگا كرگاڑى كواو پراٹھا ئىس اورسىفٹى شينڈ پرلگادیں۔

3- مین لیف سیرنگ کے بولٹس کوگاڑی کی باڈی سے لوز کرلیس ۔

4- گاڑی کی باڈی کو ہائیڈرا لک جیک کی مدد سے او پراٹھا کیں۔

5- يو بولك وكلول ليس اور مين ليف سيرنك بولس كوزكال ليس _

6- ليف سيرنگ کو گاڙي سے الگ کرليں۔

7- اگرلیف سپرنگ خراب پاٹو ٹا ہوا ہوتو سنٹر بولٹ کو کھول لیں۔

8- نیالیف سپرنگ اور بش لے کر تبدیل کردیں۔

9- مندرجه بالأمل كالث عمل كركة تمام پارش كودوباره فث كرين-

10- روڈٹیٹ کر کے لیف سپرنگ کی کارکردگی کو چیک کریں۔

احتياطيس:

1- يوبولث اورسنشر بولث خراب مون تو تبديل كرديي

2- ہائیڈرالک جیک سے گاڑی اوپراٹھانے کے بعد سیفٹی شینڈ ضرور لگائیں۔

3- ربر بش كوتيل يا گريس نه لگنے ديں۔

ىرىكىلىكى نمبر5:

(Replace Front Shock Absorber and Coil Spring)

فرنث ثاك ابزا براور كوائل سيرنك كوتبديل كرنا

ٹولز:

شاك ابزار برسپرنگ كمپريسر كمپينيشن سپيزسيث كمپينيشن پلائز، چيمر ،ساكٹ سيٹ۔

سامان:

گاڑی، شاک ابزار بر، کوائل سپرنگ، شاک ابزار بر ماؤنٹنگ، کاٹن،ٹولٹرے۔

ترتيب عمل:

1- گاڑی کوہموار سطح پرلگائیں۔ بونٹ کو کھول لیں۔

2- فرنٹ وہیلز کےنٹس کولوز کرلیں۔

3- فرنٹ شاک ابزار بر ماؤنٹنگ اور شاک ابزار بر کانٹ لوز کرلیں۔

4- بائیڈرا لک جیک لگا کر گاڑی کواویراٹھا ئیں اور تیفٹی شینڈیرلگا دیں۔

5- فرنٹ وہیل کے ٹٹس کو کھول کر وہیل کوا تارلیں۔

6- فرنشاك ابزار بركے بولٹس كوہب سے كھول ليں۔

7- بریک ربز ہوزکوشاک کے گرپ سے اتارلیں فرنٹ شاک ابزار برماؤ نٹنگ کے ٹٹس کھول لیں۔

8- شاك ابزار براسمبلى كوگاڑى سے الگ كرليں۔

9- شاك ابزار برسيرنگ كمپريسركى مدد ہے كوائل سپرنگ كوكمپرس كركے شاك ابزار بركى ماؤنٹنگ كانٹ كھول كرماؤنٹنگ اوركوائل سپرنگ كوالگ كرليس _

10- شاك ابزار بر، كواكل سپرنگ، شاك ابزار برماؤ شنگ اگرخراب بین تو تبدیل كردین ـ

11- مندرجه بالأعمل كالث عمل كركة تمام پارش كود وباره فث كرير ـ

12 - روڈٹسٹ کر کے فرنٹ شاک ابزار براورکوائل سپرنگ کی کارکردگی کو چیک کریں۔

احتياطين:

1- شاك بيرنگ كميريسرك بغيركوائل سيرنگ كونا كھوليں۔

2- فرنٹ سینشن مرمت کرنے کی بعد ہیل الائمنٹ ضرور کروائیں۔

3- بریک ربژ ہوز کواحتیاط کے ساتھا تاریں۔

رپيڻيڪل نمبر6:

(Replace Rear Shock Absorber and Coil Spring)

رئيرشاك ابزابراوركوائل سيرتك كوتبديل كرنا

ٹولز

شاك ابزار برسپرنگ كمپريسر كمبينيشن سپيز سيث، كمبينيشن پلائز، بيمر، ساكٹ سيٺ ـ

فرنٹ سیپیشن مرمت کرنے کے بعد وئیل الائمنٹ ضرور کروائیل۔

سامان:

گاڑی،شاک ابزار بر،کوائل سپرنگ،شاک ابزار بر ماؤنٹنگ، کاٹن،ٹولٹرے۔

ترتيب عمل:

- 1- گاڑی کوہموار طے پرنگائیں ۔گاڑی کی ڈگی (Car Back Door) کو کھولیں۔
 - 2- ریئر وہمیاز کےٹٹس کولوز کرلیں۔
 - د ئیرشاک ابزار بر ماؤنٹنگ اورشاک ابزار برکانٹ لوز کرلیں۔
 - 4- بائیڈرالک جیک لگا کرگاڑی کواویراٹھا ئیں اور سیفٹی سٹینڈیرلگا دیں۔
 - 5- رئيروبيل كِنْسُ كُوكھول كروبيل كوا تارليس_
 - 6- رئیرشاک ابزار برکے بولٹس کو کھول کرایکسل سے الگ کرلیں۔
- 7- بریک ربره موزکوشاک کے گرب سے اتارلیں ۔ رئیرشاک ابزار بر ماؤنٹنگ کے نٹس کھول لیں۔
 - 8- شاك ابزار براتمبلى كوگاڑى سے الگ كرليں _
- 9- شاك ابزار برسپرنگ كمپريسر كې مدد يے كوائل سپرنگ كوكمپرس كريشاك ابزار بركي ماؤنتنگ كانت كھول كرماؤنتنگ اوركوائل سپرنگ كوالگ كرليس _
 - 10- شاك ابزار بر، كوائل سيرنگ، شاك ابزار برماؤ نتنگ اگرخراب بين تو تبديل كردين-
 - 11- مندرجه بالأعمل كالث عمل كرك تمام پارش كودوباره فث كريں ـ
 - 21- روڈٹسیٹ کر کے رئیر شاک ابزار براورکوائل سیرنگ کی کارکرد گی کو چیک کریں۔

احتياطيس:

- 1- شاك سيرنگ كميريسر كے بغير كوائل سيرنگ كونا كھوليں۔
- 2- شاک ابزار براورکوائل سیرنگ نمپنی کی تصریحات کےمطابق استعال کریں۔
- 3- گاڑی کے روڈ ٹیسٹ کے بعد شاک ابزار بر کے تمام نٹ بولٹس کو چیک کرلیں۔

شاک ابزار براورکوائل سپرنگ ہمیشه مپنی کی تصریحات کےمطابق استعال کریں۔

لرنگ يونث نمبر 3:

سٹیئرنگ سٹم میں پیداشدہ نقائص کی نشاندہی

(Diagnose Steering System)

تدریی نتانج (Learning Outcomes)


اس لرننگ بینٹ کے اختتام پرٹرینیز اس قابل ہوجا ئیں گے کہ وہ:

- 1- گاڑی کاروڈٹییٹ کر کے شیئر نگ سٹم میں پیدا شدہ مختلف آوازوں اور تفر تفراہٹ کی وجوہات کی نشاندہی کر سکیں۔
 - 2- سٹیئرنگ ریک اسمبلی میں پیداشدہ نقائص کو چیک کرسکیں۔
- 3- ياورسٹيئرنگ پمپ، يائپ، کوئيکشن ، بيلٹ، سٹيئرنگ گيئر بائس ہائد را لک بائس کو چيک کرسکين اور ہائد را لک بارسٹيئرنگ کافليوڈ اورليکيز کامعائية کرسکين
 - 4- اليكٹرك ياورسٹيئرنگ كمپونينشن (سٹيئرنگ اسمبلي، EPS ما ڈيول) اور پورے سٹم كى وائرنگ اوراليکٹريكل کونيکشن كوچيك كرسکيس -
 - 5- انسٹر ومینٹ پینل میں موجود EPS سینسر لائیٹ کو چیک کرسکیں۔
 - 6 حفاظتی تحفظات کو مدنظر رکھتے ہوئے سٹیئر نگ سٹم کے تمام نٹ بوٹٹس کو چیک کرسکیں۔

سٹیئرنگ سٹم کی تعریف:

۔ سٹیئر گگ سٹم ایک ایباسٹم ہے جو گاڑی کے وہیلز سے شیئر نگ آسمبلی اور فتاف کنکیجو کی مدد سے جڑا ہوتا ہے۔اس کی مدد سے وہیلز کودائیں بائیں موڑ سکتے ہیں اور گاڑی کوڈرائیونگ کے دوران کنٹرول کرناسیدھا چلنے کی اجازت دیتا ہے۔

Manual Rack-and-Pinion Steering System



سٹیر نگ کاکام (Function of Steering)

سٹیئر نگ سٹم مندرجہ ذیل کام سرانجام دیتا ہے:

- 1- گاڑی کوروڈ پرسیدھا چلتے رہنے میں مدودینا۔
- 2- گاڑی کے وہمیر کودائیں بائیں موڑنے میں طاقت کم لگنا۔
 - ت- سٹیئر نگ وہیل تک روڈ کے جھٹے منتقل نہیں ہونے دینا۔

كام كے لحاظ سے شيئرنگ كي اقسام:

- 1- مىينولسىيىرنگ سىلم
- 2- مائڈرالک ٹیئرنگ سٹم

3- اليكثريكل پاورسٹيئرنگ

سٹیرنگ باکس کے لحاظ سے شیرنگ کی اقسام:

1- ورك ٹائپسٹيرنگ سٹم

2- ريك ايند پنين سيئرنگ سشم

ورم ٹائپسٹیر گکسٹم کے بنیادی ھے:

(i) سٹیئر نگ وہیل (ii) سٹیئر نگ شافٹ (iii) سٹیئر نگ کالم (iv) سٹیئر نگ گیئر باکس

i- سٹیئرنگ وہیل:

سٹیئر نگ وہیل سٹیئر نگ شافٹ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اوراس کی مدد سے سٹیئر نگ شافٹ کو گھمایا جا تاہے۔




ii- سٹیر نگ شافٹ

سٹیئر نگ شافٹ سٹیئر نگ کالم سے گزرتی ہوئی گیئر باکس ہے جڑی ہوتی ہے۔ بیٹیئر نگ وہیل کی طاقت کوسٹیئر نگ گیئر باکس تک منتقل کرتی ہے۔



iii- سٹيرنگ کالم

یسٹیمر نگ شافٹ کے گرد ہاؤزنگ کو کہتے ہیں سیٹیل پائپ اور پلاسٹک کور پر شتمل ہوتی ہے۔



iv-سٹیٹرنگ باکس

سٹیئر نگ باکس ورم شافٹ، ورم بیرنگ، بیل، بال اور گائیڈ پر شتمل ہوتا ہے۔ بیٹیئر نگ وہیل کی طاقت کومختلف ننگیجز کی مدد سے وہمیلز تک پہنچانا ہے اور وہمیلز کی دائیں بائیں حرکت کوئنٹرول کرتا ہے۔

سٹیئر نگ باکس ورم شافٹ، ورم بیرنگ، بیل ہال اور گائیڈ پر مشتل ہوتا ہے۔






۷-سٹیئرنگ کیج

سٹیئر نگ لکتی یاورکو گیئر باکس سے لے کرومیلوتک پہنچاتے میں۔ بدورج ذیل حصول پر شمل ہوتے میں:

- i- پٹ مین آرم
- ii- سينٹرل لنک
- iii- آئیڈلرآرم
- iv ٹائی راڈ اینڈ ز
- 1- پٹ مین آرم : پٹ مین آرم کا ایک گیئر باکس کے ساتھ سیلائنڈ ہوتا ہے جبکہ دوسرے سرے پر باکل ساکٹ ہوتی ہے بیگیئر باکس کی محوری حرکت کو آگے گیجز میں منتقل کرتا ہے۔



- 2- سينطر لنگ: سينطر لنگ دائيس اور بائيس ننجو کوآپس ميس جوڙتی ہے سينيل کی ايک بار ہوتی ہے اس کے دونوں اينڈ پرسوراخ ہے ہوتے ہيں جس ميس پث مين آرم، ٹائی را ڈاينڈ اور آئيڈ لرآرم فٹ ہوتا ہے۔
 - 3- آئيدراآم: آئيدراآرم كاركى پنجرسائيد سيسنرلنك كوسهارادي بهاورفريم كے بولٹوں كى مددسے ساجاتا ہے-

بالساكث:

بال ساکٹ چھوٹے بال جوائنٹ ہے جو پارٹس کودائیں بائیں گھومنے میں مدددیتے ہیں۔

ٹائی راڈ اسمبلی:

سٹیئر نگ لنک کوسٹیئر نگ نکل ہے جوڑنے کے لیے ٹائی راڈ زاستعال ہوتے ہیں۔ ٹائی راڈ کی لمبائی تبدیل کرنے کے لئے ایڈ جسٹمنٹ سلیولگا ہوتا ہے۔ وہمل الائمنٹ کرنے کے لئے اسی ایڈ جسٹمنٹ سے وہمیلز کی پوزیش سیٹ کی جاتی ہے۔



پریکٹیکل نمبر 1:

گاڑی کاروڈٹمیٹ کر کے سٹیٹر تگ سٹم میں پیداشدہ فٹلف نقائص اور قرقمراہٹ کی نشاندہی کرنا

(Perform Road Test on Different Types of Roads to Verify Abnormal Noise/Stability and Vibrations)

سامان:

گاڑی جس کاروڈ ٹیسٹ کرنا ہے۔

ترتيب عمل:

- 1- روڈٹسٹ کے لئے گاڑی کوروڈ پر لے کر جائیں۔
 - 2- روڈٹییٹ کے لئے گاڑی کو چلائیں۔
- 3- گاڑی کو چلاتے وقت مندرجہ ذیل آوازوں کو ذہن نثین کریں۔
 - i) وہیلز میں کسی قتم کی تھرتھراہٹ تو نہیں ہے۔
- ii) سٹیئرنگ کالم اسمبلی میں کسی قتم کی کوئی غیر ضروری آواز تو نہیں آرہی۔
 - iii) سٹیئرنگ شافٹ کا بش اور بیرنگ تو خراب نہیں ہے۔
 - iv) سٹیئرنگ کے گئر میں سے کوئی آ واز تو نہیں آ رہی۔
 - ٧) سٹیئر نگٹائی را ڈاینڈ لوز تونہیں ہیں۔
 - vi) ٹائر گھسے ہوئے تو نہیں ہیں۔
 - 4) مندرجه بالامیں ہے کوئی بھی نقص ہے تواس کو درست کریں۔

احتياطين:

- 1- گاڑی کاروڈ ٹیسٹ کرنے سے پہلے ہریک سٹم چیک کرلیں کدرست کام کررہاہے۔
 - 2- گاڑی کاروڈ ٹسیٹ کرنے کیلئے رش والی جگہ پر نہ جائیں۔
 - 3- گاڑی کاروڈ ٹمیٹ کرتے وقت مختلف روڈ کا استعمال کریں۔
 - 4- گاڑی کو بہت زیادہ تیز نہ چلائیں۔

```
ىرىكىتىك نمبر2:
                                                                                                               .
سٹیئرنگ ریک اسمبلی کامعاتنه
(Inspection of Steering Rack Assembly)
                                                                                                               ٹول کٹ، جیک/لفٹ۔
                                                                                                                            گاڑی۔
                                                                                                                              ترتیب کمل:
                                                                                      گاڑی کولفٹ یا جیک کے ذریعے اوپراٹھالیں۔
                                                                                   ٹائی راڈا نیڈ کامعائنہ کریں کہاس میں پلے تو نہیں۔
                                                                                               سٹیئرنگ کی بریکٹ کو چیک کریں۔
                                                                                 سٹیئر نگ کے دونوں سائیڈوں کے بوٹس چیک کریں۔
                                                                                              سٹیئرنگ شافٹ کی ملیے چیک کریں۔
                                                                                                سٹیزنگ کالم کی ملے چیک کریں۔
                                                                                                 يونيورسل جوائث كامعا ئنډكري-
                                                                                                                                  -7
                                                                                           سٹیئر نگ گیئر کے ربر اوٹس کو چیک کریں۔
                                                                                                                                 -8
                                                                                                                               احتياطيس:
                                                              سٹیئرنگ ریک اسمبلی کامعائنہ کرنے سے پہلے اچھی طرح صاف کرلیں۔
                                                                        گاڑی کولفٹ پر سے اتارتے ہوئے احتیاط سے کام لیں۔
                                                                      کسی بھی جھے کی لیے چیک کرتے وقت جلدی سے کام نہ لیں۔
                                                                                                                                 -3
                                                                                                                            ىرىكىلى ئىبر3:
                                                                                                             مائيذرا لك ياورسنيترنك كامعائنه
(Inspection of Hydraulic Power Steering)
                                                                                                                          ٹول کٹ۔
                                                                                                                                  سامان:
                                                                                                        گاڑی،کاٹن ویسٹ،ٹولٹرے۔
                                                                                                                              ترتیب عمل:
                                                                                               گاڑی کولفٹ پرلگا کراو پراٹھالیں۔
                                                                          سٹیئر نگ ریک کودونوں طرف سے کپڑے سے صاف کرلیں۔
                                                                      انجن کوشارٹ کریں اوریا ورسٹیئرنگ فلیوڈ چیک کرلیں لیک تونہیں۔
                                                      ۔
سٹیئر نگ وہیل کودائیں اور بائیں گھمائیں اور سٹیئر نگ پائیپ لائنز کی لیے کو چیک کریں۔
                                                                                      سٹیئر نگ وہیل کوسنٹر میں لا کرانجن کو بند کر دیں۔
                                                                                       سٹیئر نگ ریک کی گیج اور یلیے کا معائند کریں۔
                                                                                     بائیڈرالک ٹیئرنگ بہی کی لیج کامعائنہ کریں۔
                                                                                 ان میں ہے کوئی چیز خراب ہے تواس کوتبدیل کردیں۔
```

ہائیڈرالک سٹیئرنگ بہی کی بیٹ کامعائنہ کرلیں۔

```
احتياطين:
ہائیڈرالک یاورسٹیرنگ کامعائنہ کرنے سے پہلے اچھی طرح صاف کرلیں۔
              گاڑی کولفٹ پر سے اتارتے ہوئے احتیاط سے کام لیں۔
                                                               ىرىكىيىل نمبر 4:
                                                اليكثرانك ياورسنيترنگ كامعائنه
```

(Inspection of Electronic Power Steering)

وہیکا سکینر ملٹی میٹر ،ٹول کٹ۔

سامان:

گاڑی،کاٹن،ٹولٹرے۔

ترتيب عمل:

1- گاڑی کو ہموار سطیر لگائیں، ہینڈ بریک لگادیں۔

2- اگنیشن سوئچ کوآف کردیں۔

3- پاورسٹیئرنگ کی موٹراوراس کے کنیکٹر کامعائند کریں۔

4- ٹارک بینسرکامعائنہ کریں۔

سپیڈسینسراوراس کے کنیکٹر کامعا ئنہ کریں۔

انجن کوسٹارٹ کر س پھرسٹیئر نگ کودائیں یا نمیں گھما کرسٹیئر نگ کی ورکنگ کو چیک کر س۔

سٹیئرنگ کالم کی بلیے چیک کریں۔ -7

گاڑی کاانجن آف کر کے گاڑی کولفٹ کے ذریعے اویراٹھائیں۔

سٹیئر نگ ریک سٹیئر نگ بریکٹ اورسٹیئر نگ ریک کے بوٹ کا معائنہ کریں۔ -9

احتياطين:

1- سینسرزکو چیک کرنے کے لئے وہیکا سکینے کا استعال کریں۔

2- سينسرز كىكنيكر كواحتياط سے اتاريں۔

ىرىكىتىكانىبر5:

(Check EPS Sensor Light in Instrument Panel)

EPS سينسرلائث كي وركنگ كوچىك كرنا

ٹولز:

ملٹی میٹر ، وہیکا سکینر۔

گاڑی جس میں EPS سٹیئرنگ سٹم لگاہو۔

ترتیب عمل: 1- اکنیثن سورگچ آن کریں۔

2- وليش بورور پي EPS وارنگ لائث كود يكتيس كدروثن ب كنهيس -

3- انجن کوسٹارٹ کریں۔

انجن سٹارٹ ہونے پر EPS وارننگ لائٹ بند ہوجانی جا ہے۔

اگر EPS دارنگ لائٹ بندنہیں ہوتی تو وہیکا سینے لگا کرسٹم کوری سیٹ کر دیں۔

اگر EPS وارننگ لائٹ چھربھی روٹن ہے تو وائرنگ سرکٹ کو چیک کریں۔

EPS وارننگ لائٹ کے فیوز کو زکال کرماٹی میٹر کی مدوسے چیک کرلیں۔

8- ڈیش بورڈ میں موجود EPS وارنگ لائٹ کے بلب کو چیک کریں۔

ان میں سے کوئی بھی چیز خراب ہے تو تبدیل کر دیں۔

احتياطين:

۔ 1- وہیکل سکینر کو گرنے سے بچائیں۔

2- گاڑی میں کام کرنے کیلئے سیٹ کور کا استعال کریں۔

3- وارننگ لائٹ کے کئکشن کو چیک کرتے وقت ملٹی میٹر کومتعلقہ ویلیو پرسیٹ کریں۔

ىرىكىلىكلىنبر6:

(Check All Mounting Nut & Bolts)

سٹیر نگ سٹم کے تمام نشاور پوٹس کو چیک کرنا

ڻولز:

ٹارک رہنچ ،ٹول کٹ۔

سامان:

گاڑی،ٹولٹرے،کاٹن۔

ترتيب مل:

1- فرنٹ وہیل نٹ بولٹس کوٹائیٹ کریں۔

2- گاڑی کولفٹ پرلگائیں۔

4- سٹیئرنگ گئیر کے بوٹس کو چیک کریں۔

5- گاڑی کولفٹ پرسے پنچے اتارلیں۔

6- گاڑی کے اندر سے شیر مگ کالم کے نٹ بولٹس کو چیک کریں۔

7- سٹیئرنگ وہیل کے نٹ کو چیک کرلیں۔

8- یاورسٹیئرنگ پہپ کے بوٹس کوٹائیٹ کرلیں۔

احتياطين:

1- تمام نٹ بولٹس کوٹائیٹ کرنے کے لئے ٹارک رہنچ کا استعال کریں۔

:- تمام نٹ بولٹس کوٹائیٹ کرنے کے لئے کمپنی کی ہدایات کو مدنظر تھیں۔

لرنگ يونث نمبر 4:

سٹیئر نگ سٹم کومرمت کرنا

(Repair Steering System)

تدریی نتانج (Learning Outcomes)

اس بونٹ کےاختتام برٹرینیز اس قابل ہوجا کیں گے کہوہ:


1- مینی معیارات کے مطابق سٹیئر نگ سٹم کے خراب حصوں کی مرمت اور تبدیل کرسکیں۔

2- EPS کسٹم کے الیکٹر یکل حصوں کو کمپنی معیارات کے مطابق مرمت اور تبدیل کرسکیں۔

3- سٹیئرنگ سٹم کی Calibration کرسکیں۔

ياورسٹيئرنگ:

. جب ڈرائیورگاڑی کوموڑنے کے لئے سٹیئر نگ وہیل کودائیں یابائیں گھما تا ہے اس وقت پاور سٹیئر نگ مینول پاور کے ساتھ ساتھ ہائیڈ الک پاور مہیا کرتا ہے جوگاڑی کو موڑنے کے لئے اضافی پاور مہیا کرتا ہے اور گاڑی آسانی سے مڑجاتی ہے۔ ہائیڈ رالک پاور سٹیئر نگ میں پریشر والا ہائیڈ رالک فلیوڈ یالائٹ آئل استعال کیا جاتا ہے جو کہ انجن کی طاقت سے چلنے والے پمپ کی مدد سے ہائیڈ رالک ٹینک سے سپلائی ہوتا ہے۔ اگر یاور سٹم فیل ہوجائے تو پھر بھی ہاتھ کی مدد سے شٹیئر نگ کوموڑ اجا سکتا ہے۔




ہائیڈرالک یاورسٹیرنگ کے جھے:

(i) ہائیڈرالک پیپ (ii) ہائڈرالک پیپ فلیوڈریزور (iii)ریگولیڈنگ کنٹرول والو (iv)ہائیڈرالک لائنز (v) سٹیئرنگ باکس۔

مائيڈرالک پېپ:

ہائیڈرالک پہپائیکا نجن سے چلنے والا پہپ ہے جس کوانجن کی کریک پلی سے چلایا جاتا ہے ہائیڈرالک پہپکا کام پورے سٹم کے اندر ہائیڈرالک پریشر پیدا کرنا ہے۔



فليودريز روائر:

ریزروائر ٹینک پاورسٹیئر نگ فلیوڈ مہیا کرتا ہے۔ براہ راست پمپ باڈی کے اوپر فٹ ہوتا ہے۔



ريگوليٽنگ والو:

ر یگولیٹنگ والو پاورشیئرنگ بمپ کی آؤٹ لیٹ کوئٹرول کرتا ہے اورشیئرنگ بمپ ہاؤزنگ کے اندر ہی لگا ہوتا ہے۔ بیا نجن کی رفتار بڑھنے کے ساتھ ساتھ آئل کی فلو کو بڑھا تا ہے جس سے شیئرنگ گھمانے کے لیےفورس بھی بڑھتی جاتی ہے۔

كنثرول والو:

کنٹرول والوگیئر باکس ہاؤزنگ کےاندرلگا ہوتا ہے۔ بیکنٹرول والو پاورشٹیئرنگ پیپ سے پاورپسٹن کی طرف جانے والےراستوں کو کھولتا اور بند کرتا ہے۔

کنٹرول والوسٹیئرنگ پہپسے پاورپسٹن کی طرف جانے ووالے راستوں کو کھولٹا اور بند کرتا ہے۔




را ترالک پاورسٹیر گلسٹم کی ورکنگ (Function of Hydraulic Power Steering System) ہائیڈرا لک پاورسٹیر گلسٹم

جب شیئر مگار سیار تکاری باید نی معرفان مجان خوان کر ایک کی می ایک رئیم کے اندر گلے ہوئے پسٹن کو دونوں سائیڈوں سے برابر پریشر مہیا کرتا ہے۔ شیئر نگ وہیل کو گھمانے سے ایک پورٹ کھل جاتی ہے جب کہ دوسری بند ہوجاتی ہے۔ جس سے یہ فلیوڈ پسٹن کے ایک سائیڈ پر پریشر ڈالٹا ہے جس کی وجہ سے شیئر نگ کئی مخصوص ست میں مڑجاتی ہے۔ پسٹن پرفلیوڈ کتنا زیادہ پریشر ڈالٹا ہے بیاس قوت پر شخصر ہے جو کہ ڈرائیور شیئر نگ وہیل پرلگا تا ہے۔

پاورسٹیئر نگ کے اہم حصوں میں ایک بہپ ہے جو کہ فلیوڈ سپلائی کرتا ہے۔ سیننگ والوز جو کہ سٹیئر نگ وہیل کی حرکت سے یاد ہمیلو کے جھکاؤ (Deflection) سے آپریٹ ہوتے ہیں۔ایک ریم اورایک پسٹن اسمبلی اوراس کے علاوہ کئیکٹنگ پائپ ہوتے ہیں۔شکل میں پاورسٹیئر نگ کے مختلف حصوں کی وضاحت کی گئی ہے۔

الیکٹرک یاورسٹیٹرنگ (Electric Power Steering)

EPS الیکٹرک پاورشیئرنگ کامخفف ہے یہ پاورشیئرنگ کی ایک قتم ہے۔الیکٹرک پاورشیئرنگ سٹم کمپیوٹرائز ڈ کام کرتا ہے۔الیکٹرک پاورشیئرنگ میں ایک الیکٹرک موٹر بیٹری سے پاورحاصل کر موٹر کے ذریعے سٹیئرنگ گئیر باکس میں گئے پنین کواضافی پاورمہیا کی جاتی ہے۔جس کی وجہ سے گاڑی کوموڑ نا آسان ہوجا تا ہے بیالیکٹرک موٹر بیٹری سے پاورحاصل کر کے چلتی ہے۔جب کہ ہائیڈرالک پاورسٹیرنگ میں ہائیڈرالک پیپ کوانجن کی پاورسے چلایا جاتا ہے جس سے لوڈ پرانجن کی %10 پاورصرف ہوتی ہے۔اس الیکٹرک موٹر کے دریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔



(Parts of Electric Power Steering) ھے کے ھے

الیکٹرک پاورسٹیئرنگ مندرجہ ذیل حصوں پرمشتمل ہوتا ہے:

ii) ٹارک بینر iii) اینٹی لاک بریکنگ سٹم کنٹرول یونٹ (ECU)

i الیکٹرک پاورسٹیئرنگ کنٹرول یونٹ(ECU)

v) ڈی سی موٹر

iv) سٹیئرنگ بینسر

اليكثرك ياورسٹير مگ كنٹرول يونث (ECU)

الیکٹرک پاورسٹیئر نگ کنٹرول یونٹ ،انجن کنٹرول یونٹ اور بینسرز کی فراہم کردہ معلومات کو مدنظر رکھتے ہوئے گاڑی کی موجودہ رفتار کو جانچتا ہے اوراس کے مطابق ڈی سی موٹر کوکرنٹ فراہم کرتا ہے۔



ٹارک بینر (Torque Sensor)

جب ڈرائیورٹٹیئرنگ وہیل کو گھوما تا ہے توسٹیئرنگ کی مین شافٹ سے ٹارک ان پٹ شافٹ کواوران پٹ شافٹ سے ٹارک بینسر کونتقل ہوجا تا ہے۔ ٹارک بینسر شیئرنگ وہیل پرلگائے جانے والے ٹارک کومنس کرتا ہے۔



اینٹی لاک بریکنگ سٹم کنٹرول یونٹ (ECU)

الیکٹرک پاورسٹیئر نگ کنٹرول یونٹ، اینٹی لاک بریکنگ سٹم کنٹرول یونٹ کی مدد سے ہی گاڑی کی موجودہ رفتار کو جانچتا ہےاور معلومات حاصل کر کے اپنی کارکردگی کو بہتر طریقے سے سرانجام دیتا ہے۔

سٹیرُنگ بینر (Steering Sensor)

بیسنسٹیئر نگ وہیل کے گھومنے کے اینگل کو ما پتا ہے اور شیئر نگ وہیل کی حرکت کوجانچتا ہے کہ بیکس طرف موڑ اجار ہاہے۔

ڈیسی موٹر (DC Motor)

ڈی سی موٹر الیکٹرک پاور شیئر نگ کنٹرول یونٹ سے مگنل لے کر کام کرتی ہے۔الیکٹرک پاور شیئر نگ کنٹرول یونٹ جب مگنل فراہم کرتا ہے تو ڈی سی موٹر شیئر نگ کی ورکنگ کو Assist کرتی ہے۔



ىرىكىلىكى نبر1:

(Dismantle and Reassemble Steering Column)

سٹيترنگ كالم كوكھولنااور جوڑنا

ٹولز:

ٹول کٹ، جیک/لفٹ۔

سامان:

گاڑی،کاٹن ویسٹ،ٹولٹرے۔

ترتيب كمل:

- 1- كاركوبموارك پرلگا كر بينڈ بريك هيني ليں۔
 - 2- سٹیئرنگ وہیل کو کھولیں۔
 - 3- اگنیشن سونج کے میکانز م کو کھولیں۔
- 4- سٹیئر نگ کالم کے ماؤنٹنگ بولڈ کو کھولیں۔
- 5- يونيورسل جوائث سے شيئرنگ شافٹ كوكھوليں۔
- 6- سٹیئرنگ شافٹ کوسٹیئرنگ کالم سے باہر نکالیں۔
 - 7- سٹیئرنگ شافٹ کے ہیرنگ کو علیحدہ کریں۔
- 8- بیرنگ اور شاف کواچی طرح صاف کر کے گریس لگا کرفٹ کرلیں۔
 - 9- سٹیئرنگ کراس کی بلے کو چیک کریں۔
 - 10- پھرمندرجہ بالاترتیب کے الٹ فٹ کریں۔

```
احتياطيس:
       ا گنیشن سوئج کی گرپکواحتیاط سے اتاریں۔
            ا گنیشن سوئچ کوآف کر کے کام کریں۔
سٹیئرنگ وہیل کوشافٹ پرسے پگر کی مددسے اتاریں۔
                                                  ىرىكىڭىل نمبر2:
                                  سٹیر نگ ریک اسمبلی کومرمت کرنا
```

(Repair Steering Rack Assembly)

ٹول کٹ، جبک/لفٹ۔

سامان:

گاڑی،شیئر نگ ریک اینڈپنین گیئراسمبلی، یو نیورسل جوائٹ،ٹائی راڈ اینڈ،ٹائی راڈ اینڈ بوٹ،گرلیں۔

ترتيب عمل:

- گاڑی کولفٹ یا جبک کے ذریعے اوپراٹھالیں۔ -1
- ٹائی راڈاینڈ کامعائند کریں کہاس میں لیے تونہیں اگر خراب ہیں تو تبدیل کردیں۔
 - سٹیئرنگ کی بریکٹ کو چیک کریں۔ -3
- سٹیئر نگ ریک ایند چنین اسمبلی کوکھول کر جیک کر س خراب ہے تو تبدیل کر دیں۔
 - سٹیئرنگ کے شافٹ کی مل چیک کریں اسکوایڈ جسٹ کریں۔
 - سٹیئرنگ کالم کی بلے چیک کریں اور اسکوایڈ جسٹ کریں۔
 - یو نیورسل جوائٹ کامعا ئنہ کریں خراب ہیں توبدل دیں۔ -7
 - سٹیئرنگ گیئر کے ربڑ بوٹس کو چیک کریں بھٹے ہوئے ہیں تو تبدیل کر دیں۔ -8

احتياطين:

- سٹیئرنگ ریک اسمبلی کامعائنہ کرنے سے پہلے اچھی طرح صاف کرلیں۔ -1
 - گاڑی کولفٹ پرسے اتارتے ہوئے احتیاط سے کام لیں۔
 - کسی بھی جھے کی بلے چیک کرتے وقت جلدی سے کام نہ لیں۔ -3

ىرىكىنىڭ نمبر 3:

(Repair Hydraulic Power Steering)

مائیڈرا لک ماورسٹیئر نگ کی مرمت

ڻولز:

ٹول کٹ_۔

سامان:

گاڑی، بیلٹ، ہائیڈرا لک شئیرَ نگ بمپ ، ہائیڈرا لک یا درسٹیرَ نگ ریک، سٹیرَ نگ یا ئپ لائنز ، کاٹن،ٹول ٹرے۔

ترتيب عمل:

- گاڑی کولفٹ پرلگا کراو پراٹھالیں۔ -1
- سٹیئرنگ ریک کودونوں طرف سے کپڑے سے صاف کرلیں۔
- سٹیئرنگ دہیل کودائیں اور بائیں گھمائیں اور سٹیئرنگ یائی ائنز کی لیج کو چیک کریں۔
 - یائی لائن خراب ہے تو تبدیل کردیں۔
 - ہائیڈرالک یاورسٹیئرنگ ریک کی گئے اور یلے کامعائنہ کریں۔

6- مائيد درالك پاورشيئر نگ ريك اگرخراب ہے تو تبديل كرديں۔

7- مائيڈرالک شيئرنگ پمپ کی لیچ کامعائندکریں۔

8- لائيڈرالك شيئرنگ يېپ كى بيلٹ كامعائنه كرليں۔

9- ان میں سے کوئی چیز خراب ہے تو اس کو تبدیل کر دیں۔

احتياطين:

1- ہائیڈرالک یاور شئیرَنگ کامعائنہ کرنے سے پہلے اچھی طرح صاف کرلیں۔

2- گاڑی کولفٹ پرسے اتارتے ہوئے احتیاط سے کام لیں۔

ىرىكىلىكى نمبر4:

(Repair Electronic Power Steering)

اليكثرانك بإورسيترنك كي مرمت كرنا

ٹولز:

وہیکاسکینر،ملٹی میٹر،ٹول کٹ۔

سامان:

گاڑی، کاٹن ویسٹ،ٹولٹرے۔

ترتيب كمل:

1- گاڑی کو ہموار مطیر لگائیں ۔ بینڈ بریک لگادیں۔

2- اگنیشن سوئچ کوآف کردیں۔

3- الیکٹرک یاورسٹیئرنگ کی موٹراوراس کے کنیکٹر کامعائنہ کریں۔

4- ٹارک بینسر کامعائنہ کریں۔

ے۔ سیپٹرسینسراوراس کے کنیکٹر کامعائنہ کریں۔

6- اليكٹرك ياورشئيرَ نگ كي وائر نگ كو چيك كريں _انجن كوشارٹ كريں پھرشئيرَ نگ كودا ئيں بائيں گھما كرشئيرَ نگ كي وركنگ كو چيك كريں ـ

7- ان میں ہے اگر کوئی بھی چیز خراب ہے تو اس کو کھول لیں۔

8- تمپنی کی تصریحات کے مطابق نیاسامان لے کرتبدیل کر دیں۔

9- انجن کوسٹارٹ کر س پھرالیکٹرک ہا درسٹیئر نگ کودا نمیں ہا نمیں گھما کرسٹیئر نگ کی در کنگ کو جیک کر س۔

احتياطيس:

1) سنرزکوچیک کرنے کے لئے وہیکل کینز کا استعال کریں۔

2) سینسرز کے کنیکٹر کواختیاط سے اتاریں۔

ما ڈیول کا خلاصہ

اس ماڈیول کو درست طریقے سے پڑھنے ہمجھنے اورعملی طور پر سرانجام دینے سے ٹرینیز مٹلی کسٹم اور سپنشن سٹم کے نقائص کی نشاندہی اوران نقائص کوسروں مینول کے مطابق درست طریقہ سے کر سکتے ہیں۔ سپنشن سٹم اور سٹیر مگ سٹم کے خراب پارٹس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ الیکٹرا نک پاور سٹیر مگ سٹم کی وائر مگ کو چیک، مرمت اور تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس سٹم میں موجود آئل پہپ، کولر فلٹر ، ریلیف والواورالیکٹریکل کنٹرول سٹم اور سو گیز کو چیک، تبدیل اور مرمت کر سکتے ہیں۔

(سوالات وجوابات)

سوالات ك فخضر جوابات درج ذيل بين:

سوال نمبر1: شاك ابزار بركيا كام كرتا ہے؟

جواب: کوائل سیزنگوں کی معاونت کرتا ہے اور سڑک کے ناہموار جیٹکوں سے سواری کو محفوظ بنا تا ہے۔

سوال نمبر2: ڈیڈا یکسل سے کیامرادہے؟

جواب: گاڑی میں لگا ہواا بیاا یکسل جس کا کام صرف گاڑی کی باڈی اور فریم کے وزن کو وہمیلز تک منتقل کرنا ہے۔ڈیڈ ایکسل کہلاتا ہے۔ڈیڈ ایکسل انجن کی پاور کو وہمیلز تک منتقل نہیں کرتا۔

سوال نمبر 3: سٹیبلائزربارکوگاڑی میں استعال کیوں کیا جاتا ہے؟

جواب: گاڑی کو تیزی سے موڑتے وقت ضرورت سے زیادہ جھکنے سے روکنے کے لئے استعال کیا جاتا ہے۔

سوال نمبر 4: EPS كامطلب كياسي؟

جواب: EPS کامطلبالیکٹرک یاورسٹیئرنگ ہے۔

سوال نمبر 5: الكثرك ياورستيترنگ كے حصول كے نام ككھيں؟

جواب: i) اليكٹرك ياورسٹيم نگ كنٹرول يونٹ (ECU) نارك بينس iii) اينٹي لاك بريكنگ سنٹم كنٹرول يونٹ (ECU)

iv) سٹیئرنگ بینسر v) ڈی تی موٹر

سوال نمبر 6: ہائیڈرالک یا درسٹیئر نگ سٹم میں استعال ہونے والے ہوز کس مٹیریل کے بیے ہوتے ہیں؟

جواب: مائی پریشرر برا

سوال نمبر7: بال جوائك كهال لكاموتا بي؟

جواب: بال جوائث کنٹرول آرم کے ساتھ بیرونی سروں پرلگا ہوتا ہے۔ بیٹیئر مگ نکل کیلئے ہیوٹ پوائنٹ مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ وہمیلز کی اوپر پنچے کی حرکت کے دوران لیک دار جوائنٹ کا کام بھی کرتا ہے۔

سوال نمبر 8: سٹیئرنگ سینسرکا کیا کام ہے؟

جواب: پینسٹیئرنگ وہیل کے گھومنے کے اینگل کو ما پتا ہے اور سٹیئرنگ وہیل کی حرکت کو جانختا ہے کہ یہ کس طرف موڑا جارہا ہے۔

سوال نمبر 9: سٹیئرنگ نکل سے کیا مراد ہے؟

جواب: کنٹرول آرم کے بیرونی سروں پر گئے بال جوائٹ کے درمیان گھومنے والا بینٹ جو دہیل اور ہب سمبلی کوسہارامہیا کرتا ہے شیئر نگ نکل کہلاتا ہے۔

سوال نمبر 10 : سٹیئر نگ کالم کیا کام کرتاہے؟

جواب: سٹیئرنگ کالمسٹیل کاایک پائپ ہوتا ہے جوسٹیئرنگ شافٹ کوسہارادیے کے کام آتا ہے۔

(خودکوآ زمائیں)

درج ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔ آپ اپنے جوابات کا مواز نہ آخر میں دیئے گئے جوابات سے کر سکتے ہیں۔

-0: - Di	، رسان دیا-		
		سٹیئر نگ وہیل کس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔	(1
ا گنیشن سور ^ن ج	ب-	ا۔ سٹیئر نگ کالم	
سٹیئرنگ گیئر باکس	_,	ج۔ سٹیر تگ ثاف	
		پاورسٹیئر نگ سشم میں کنٹرول والولگا ہوتا ہے۔	(2
سٹیئرنگ گیئر باکس	ب۔	ا۔ سٹیئرنگ نکار	
ىپىپباۋى	و۔	ج_ سٹيئرنگ کالم	
		پاورسٹیئر نگ مسٹم میں <u>لگ</u> ے پہپ کو چلا یا جا تا ہے۔	(3
بیٹری کی مددسے	ب-	ا۔ فین بیلٹ کی مدوسے	
ان میں ہے کوئی بھی نہیں	و۔	ج۔ آلٹرنیٹر کی مددسے	
		یا ورسٹیئر نگ سسٹم میں ریگولیٹنگ والولگا ہوتا ہے۔	(4
سٹیئرنگ گیئر ہائس	ب-	ا- سٹیئر نگ نکلو	
ېپپاۇى	_,	ج_ سٹيئرنگ کالم	
		الیکٹرک پاورسٹیئرنگ میں کون ہی موٹراستعال ہوتی ہے۔	(5
مائیڈرا لک موٹر	ب-	ا۔ اے موثر	
ڈ ی سی موٹر	_,	ج۔ مکینیکل موٹر	
		سسپنشن سسٹم میں زیادہ تر استعمال ہونے والے سپرنگ ہیں۔	(6
ليف سيرنگ	ب-	ا۔ کواکل سپرنگ	
ائيرسپرنگ	_,	ج_ ٹارش بار	
		لیف سپرنگ کی کتنی اقسام ہیں۔	(7
99	ب۔	ا۔ ایک	
ي ار	_,	ٿ - تين	
		شاک ابزار بر کے ساتھ زیادہ تر کون سے سپرنگ استعال ہوتے ہیں۔	(8
ليف سيرنگ	ب-	ا۔ کوائل سپرنگ	
سشبلا ئزربار	_,	ج_ ٹارش بار	
		مٹیلک سپرنگ کی کتنی اقسام ہیں ۔	(9
تين	ب-	ا۔ ایک	
ي ار	_,	<i>ئ</i> ۔ وو	
		ٹائیراڈایٹڈفٹ ہوتے ہیں۔	(10
سٹیئر نگ شافٹ اور یو نیورسل جوائنٹ کے ساتھ	•	ا۔ سٹیئر نگ گیئر باکس ااورسٹیئر نگ نکل کے ساتھ	
ان میں ہے کوئی بھی نہیں	و_	ج۔ کشرول آرمزادر باڈی کے ساتھ	

درست جوابات

درست جواب	سوال نمبر	درست جواب	سوال نمبر
1	6	ی	1
÷	7	ب	2
1	8	1	3
÷	9	ب	4
1	10	,	5

میشنل ووکیشنل ایند ^شیکنیکل ٹریننگ نمیشن (نیوٹیک)

🙎 پلاٹ 38، كيرتفرروڈ ،سكٹر 4/4-H،اسلام آباد، پا كستان

+92 51 9044 322 🙈

+92 51 9044 322 🦃

info@navttc.org 🖄

www.navttc.org 🔇